



#### Serviço Autônomo de Água e Esgotos

Rua Bernardino de Campos, 799 Centro Cep 13330-260 0800 77 22 195 www.saae.sp.gov.br Indaiatuba SP

# CADASTRO DE NASCENTES "In Loco"

| Número da nascente: OP-198 (57)             | <b>Data:</b> 06/05/2015 |
|---|-------------------------|
| Endereço: Rodovia Cônego Cyriaco Scaranello | Pires – Granja Caldana  |
| Bairro: Mato Dentro                         |                         |

(X) Zona Rural

## Proprietário da área onde se localiza a nascente:

(X) Área particular ( ) Área pública

Nome do proprietário: Gilberto Caldana Telefone para contato: (19) 3834-7721

Localização: ( ) Zona Urbana

## Informações da nascente:

Corpo d'água alimentado: Córrego do Mato Dentro

Bacia: Rio Capivari-Mirim Sub-bacia: Córrego do Jacaré

**Tipo de afloramento:** Nascente de encosta. **Classificação:** (X) Olho D'água ( ) Nascente (X) Perene ( ) Intermitente

Coordenadas geográficas – UTM (Sirgas 2000): 23K

**E**: 271.491 **S**: 7.448.962

Elevação: 618 metros (aproximadamente)

#### Destinação da propriedade onde a nascente está localizada:

Criação de ave por confinamento. (granja)

#### Interferências antrópicas diretamente ligadas à nascente:

Escoamento superficial.

## Tipo da vegetação em torno da nascente:

Gramíneas do tio invasora (braquiária e Capim) sem arvores ao redor do afloramento, apenas no canal á jusante.

## Observações:

- Área isolada;
- Não consta como nascente na carta IBGE 1973;
- Consta como nascente intermitente na carta do IGC 2002;
- Na investigação foi classificada como olho d'água perene, apesar da vegetação predominante ser composta por gramíneas do tipo invasora (braquiária), existe no local uma vegetação típica de área úmida (brejo), á





# Serviço Autônomo de Água e Esgotos

Rua Bernardino de Campos, 799 Centro Cep 13330-260 0800 77 22 195 www.saae.sp.gov.br Indaiatuba SP

jusante do mesmo, junto ao canal á escoamento de água originário da área úmida (brejo).





## Serviço Autônomo de Água e Esgotos

Rua Bernardino de Campos, 799 Centro Cep 13330-260 0800 77 22 195 www.saae.sp.gov.br Indaiatuba SP



Foto 01: Imagem aérea, localização e em torno.



Foto 02: Localização



Foto 03: Afloramento



Foto 04: Vegetação em torno do afloramento



Foto 05: Vegetação arbórea no canal de drenagem