

Serviço Autônomo de Água e Esgotos

Rua Bernardino de Campos, 799 Centro Cep 13330-260 0800 77 22 195 www.saae.sp.gov.br Indaiatuba SP

CADASTRO DE NASCENTES "In Loco"

Número da nascente: CD-145		Data: 08/05/2015
Endereço: Rodovia João Cecco Bairro: Mato Dentro Localização: () Zona Urbana		rito Santo
Proprietário da área onde se localiza a nascente: (X) Área particular () Área pública Nome do proprietário: José Francisco Ceccon Telefone para contato: (19) 3875-2080		
Informações da nascente: Corpo d'água alimentado: Córr Bacia: Rio Capivari-Mirim Sul Tipo de afloramento: Seco/Can Classificação: () Olho D'água	o-bacia: Córrego al de drenagem	·
Coordenadas geográficas – UTM (sirgas 2000): 23 K E: 269.409 S: 7.447.914 Elevação: 627 metros (aproximadamente)		
Destinação da propriedade onde a nascente está localizada: Pastagem; Cana-de-açúcar (monocultura).		
Interferências antrópicas diretamente ligadas à nascente:		
- Escoamento de águas pluviais;		

- Cultivo de cana-de-açúcar na APP;
- Erosão.

Tipo da vegetação em torno da nascente:

Capim.

Observações:

- Sem isolamento;
- Não consta como nascente na carta do IBGE 1973;
- Não consta como nascente na carta do IGC 2002;
- Na investigação foi classificada como canal de drenagem, sem nenhum vestígio de afloramento.



Serviço Autônomo de Água e Esgotos

Rua Bernardino de Campos, 799 Centro Cep 13330-260 0800 77 22 195 www.saae.sp.gov.br Indaiatuba SP



Foto 01: Imagem aérea, localização e em torno



Foto 02: Canal Seco



Foto 03: Canal Seco