Success   Error

von ATester
2aa88541   ✓

von BTester
c1734e50   ✓

Eile mit Weile

ATester	SEND	13:28:31	BluetoothProtocol	to: Peer(BluetoothProtocol, CC:FA:00:53:D5:97, Nexus 5)	Packet(Payload, 2aa88541-29f2-4dd1-b103-efeac0de2469, routing=2, hopCount=0):Payload(retr=1):Envelope(...)
BTester	RECV	13:28:33	BluetoothProtocol		Packet(Payload, 2aa88541-29f2-4dd1-b103-efeac0de2469, routing=2, hopCount=1):Payload(retr=1):Envelope(...)
BTester	SEND	13:28:33	BluetoothProtocol	to: Peer(BluetoothProtocol, 34:FC:EF:34:0F:38, Nexus 5)	Packet(Ack, f7fc9a41-a4da-4ca9-be65-70760675c96f, routing=2, hopCount=0):ACK(for=2aa88541-29f2-4dd1-b103-efeac0de2469)
ATester	RECV	13:28:33	BluetoothProtocol		Packet(Ack, f7fc9a41-a4da-4ca9-be65-70760675c96f, routing=2, hopCount=1):ACK(for=2aa88541-29f2-4dd1-b103-efeac0de2469)