Студенты, чьи фамилии начинаются с букв А-К, выполняют вариант а), фамилии на Л-С выполняют вариант б), фамилии на Т-Я выполняют вариант в).

Задачи выполняются письменно.

#### Задача № 1

Температура рабочего вещества, текущего в трубопроводе, измеряется стеклянным ртутным термометром, капилляр которого заполнен азотом под давлением. Определите минимальное давление азота, если термометр рассчитан на измерение следующих температур:

- a) 300 °C
- б) 400 °C
- в) 500 °C.

Объясните полученное решение.

### Задача № 2

Температура объекта измеряется термопарой, включенной в цепь потенциометра, температура холодного спая известна. Определить температуру, если

- а) показание потенциометра, включенного в цепь хромель копелевой (ХК) термопары, составляет  $E_{\rm XK}$  (T, 25.0 °C) = 25.42 мВ, температура  $T_0$  холодных спаев равна  $T_0$  = 25.0 °C.
- б) показание потенциометра, включенного в цепь хромель алюмелевой (XA) термопары, составляет  $E_{XA}$  (T, 32.0 °C) = 17.72 мB, температура холодных спаев составляет  $T_0 = 32.0$  °C.
- в) показание потенциометра, включенного в цепь платинородий платиновой (ПП) термопары (содержание родия 10%), составляет  $E_{\Pi\Pi}$  (T, 25.0 °C) = 2.625 мВ, температура  $T_0$  холодных спаев равна  $T_0$  = 25.0 °C.

#### Задача № 3

Рассчитать термоЭДС комбинированной термопары, составленной из произвольных проводов A и B:  $E_{\text{комб}}(T, T_0)$ .

При определении термоЭДС  $E_{\text{комб}}$  (T,  $T_0$ ), следует использовать стандартные функции преобразования  $E_{AN}$  (T, 0 °C),  $E_{BN}$  (T, 0 °C) для элементарных термопар, где A — материал первого электрода термопары, B — материал второго электрода термопары; N — нормальный электрод из платины.

В указанном расчете принять следующее условие: термоЭДС элементарной термопары меняется линейно в интервале 0...100  $^{0}$ C.

- а) A железо; B никель;  $T_1 = 60$  °C;  $T_0 = 0$  °C.
- б) A хромель; B медь;  $T_1 = 50$  °C;  $T_0 = 0$  °C.
- в) A никель; B копель;  $T_1 = 80$  °C;  $T_0 = 0$  °C.

## Задача № 4

Измерительная схема термопарного датчика (рис. 1) составлена из рабочих термоэлектродов (A, B), удлинительных термоэлектродов (C, D), медных проводов (E) и вольтметра. Температура горячего спая равна  $T_1$ , температура в месте подключения удлинительных электродов (контакты 2; 2') равна  $T_2$ , температуры  $(T_3, T_{3'})$  холодных спаев (контакты 3; 3') составляют  $T_0 = T_3 = T_{3'} = 0$  °C (рис. 1).

Материалы проводов:

A – хромель; B – алюмель; C – медь; D – константан.




Рис. 1. Измерительная схема термодатчика

- а) Оценить показание U, мВ потенциометра, если  $T_1 = 700$  °C;  $T_2 = 100$  °C.
- б) Найти температуру объекта  $T_1$ , если показание потенциометра U равно: U= 23,450 мВ,  $T_2$  = 100 °C.

в) Оценить показание U, мВ потенциометра, если  $T_1 = 700$  °C;  $T_2 = 100$  °C, но провода С и D, в результате неправильно монтажа, перепутаны полярностью: константан подключен к проводу A, медный провод – к проводу B.

# Рекомендуемая литература:

3a∂aчa № 1. Варгафтик Н.Б. Справочник по теплофизическим свойствам газов и жидкостей/2-е изд., доп. и перераб. - М.: Наука, 1972. - 721 с.

3a∂aчa № 2, 4. ГОСТ Р 8.585-2001. Термопары. Номинальные статические характеристики преобразования.

3a∂aчa № 3. Приборы и методы температурных измерений / Олейник Б.М. Лаздина С.И. Лаздин В.П. Жагулло О.М. / Москва, Издательство стандартов, 1987. — 296 с. (п.п. 4.2. Основы теории термоэлектрических преобразователей).