

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

CAMPUS JOINVILLE

CENTRO TECNOLÓGICO DE JOINVILLE

EMB 5642 – MICROCONTROLADORES

Professor: Anderson Wedderhoff Spengler

<u>AULA 12 - LABORATÓRIO 9</u> <u>MÓDULO SPI – DISPLAY NOKIA 5110</u>

Procedimento:

- 1. Inicialmente busquem as seguintes informações sobre o display:
 - a. Qual a função de cada pino do display?
 - b. Quais os pinos utilizados para comunicação?
- c. Qual o tipo de comunicação utilizada? Comente sobre o seu funcionamento.
- 2. Inclua os arquivos Nokia5110.c e Nokia5110.h no seu projeto.
- 3. Verifique quais os pares de pinos a serem conectados, no arquivo Nokia5110.h.
- 4. Configure o clock do Tiva em 80MHz.
- 5. Inicialize o Display.
- 6. Limpe o display.
- 7. Escrita de strings na tela:
- a. Posicione o cursor onde quer que a palavra inicie (0 < x < 7 e 0 < y < 5).
 - b. Utilize a função Nokia5110_OutString("example");
- 8. Desenho de imagens em todo o display (84x48 pixels):
- a. Converta a sua imagem em um bitmap com o auxílio do site https://sparks.gogo.co.nz/pcd8554-bmp.html

- b. Utilize a função Nokia5110_DrawFullImage(const uint8_t*ptr)que recebe com parâmetro o seu vetor do bitmap.
- 9. Desenho de imagens de tamanhos variados:
 - a. Converta sua imagem em bitmap.
- b. Utilize a função Nokia5110_MyDrawing(const uint8_t *ptr,uint8_t xpos, uint8_t ypos, uint8_t linhas, uint8_t colunas). Onde x e y são as posições de inicio do desenho, linhas e colunas correspondente ao vetor gerado e o ponteiro do bitmap.
 - c. Exemplo:

10. Crie uma rotina para as mais diversas aplicações. Exs: exibição de data e hora, de temperatura do Tiva, monitoramento de da temperatura com o decorrer do tempo, entre outras.





