

机电产品国际招标行政监督和公共服务平台

招标项目 资讯 招标机构

热门搜索: 锅炉 起重机 CT 医疗设备 电梯

政务大厅 业务大厅 招标机构 招标人 投标人 首页 实务大厅 服务大厅 互动大厅 关于我们

您当前的位置: 首页 > 招标项目搜索 > 招标项目详情

惠科第8.6代薄膜晶体管液晶显示器件项目国际招标公告(2)

发布时间: 2018-05-04









中国电子进出口有限公司受招标人委托对下列产品及服务进行国际公开竞争性招标,于2018-05-04在中国国际招标网公告。本次招 标采用传统招标方式, 现邀请合格投标人参加投标。

1、招标条件

项目概况:惠科第8.6代薄膜晶体管液晶显示器件项目

资金到位或资金来源落实情况:资金已落实

项目已具备招标条件的说明:已具备招标条件

2、招标内容

招标项目编号:0714-184CZHKC0001/21

招标项目名称:惠科第8.6代薄膜晶体管液晶显示器件项目

项目实施地点:中国安徽省 招标产品列表(主要设备):

| 序号 | 产品名称 | 数 | 简要技术规格 | 备注 |
|-----------------|------|----|----------------------------|------------------|
| | | 量 | | |
| 0714- | 阵列低精 | 15 | 该设备系统需要设计合理,技术先进,以确保系统良好的检 | RMB20000/USD3400 |
| 184CZHKC0001/21 | 度自动光 | | 查性能,该控制系统具有精度佳,可靠性高和快速反应的特 | |
| | 学检查机 | | 点;该系统需要方便应用,操作和维护,精细的设备配置, | |
| | | | 精确的结构,可靠性高和令人满意的售后服务。 | |
| 0714- | 阵列高精 | 8 | 该设备系统需要设计合理,技术先进,以确保系统良好的检 | RMB20000/USD3400 |
| 184CZHKC0001/22 | 度自动光 | | 查性能,该控制系统具有精度佳,可靠性高和快速反应的特 | |
| | 学检查机 | | 点;该系统需要方便应用,操作和维护,精细的设备配置, | |
| | | | 精确的结构,可靠性高和令人满意的售后服务。 | |
| 0714- | 彩膜高精 | 8 | 该设备系统需要设计合理,技术先进,以确保系统良好的检 | RMB20000/USD3400 |
| 184CZHKC0001/23 | 度自动光 | | 查性能,该控制系统具有精度佳,可靠性高和快速反应的特 | |
| | 学检查机 | | 点;该系统需要方便应用,操作和维护,精细的设备配置, | |
| | | | 精确的结构,可靠性高和令人满意的售后服务。 | |
| 0714- | 自动光学 | 16 | 该设备系统需要设计合理,技术先进,以确保系统良好的检 | RMB10000/USD1650 |
| 184CZHKC0001/24 | 拍照机 | | 查性能,该控制系统具有精度佳,可靠性高和快速反应的特 | |
| | | | 点;该系统需要方便应用,操作和维护,精细的设备配置, | |
| | | | 精确的结构,可靠性高和令人满意的售后服务。 | |
| 0714- | 彩膜色度 | 11 | 该设备系统需要设计合理,技术先进,以确保系统良好的检 | RMB10000/USD1650 |
| 184CZHKC0001/25 | 计 | | 查性能,该控制系统具有精度佳,可靠性高和快速反应的特 | |
| | | | 点;该系统需要方便应用,操作和维护,精细的设备配置, | |
| | | | 精确的结构,可靠性高和令人满意的售后服务。 | |
| 0714- | 彩膜自动 | 11 | 该设备系统需要设计合理,技术先进,以确保系统良好的检 | RMB10000/USD1650 |
| 184CZHKC0001/26 | 光学检查 | | 查性能,该控制系统具有精度佳,可靠性高和快速反应的特 | |
| | 机 | | 点;该系统需要方便应用,操作和维护,精细的设备配置, | |
| | | | 精确的结构,可靠性高和令人满意的售后服务。 | |
| 0714- | 薄膜自动 | 3 | 该设备系统需要设计合理,技术先进,以确保系统良好的检 | RMB3000/USD500 |
| 184CZHKC0001/27 | 光学检查 | | 查性能,该控制系统具有精度佳,可靠性高和快速反应的特 | |
| | 机 | | 点;该系统需要方便应用,操作和维护,精细的设备配置, | |

| 现汇项目 | 更多〉 |
|--------------------|-------|
| | |
| ▫ 玉溪卷烟厂原复烤一车间锅 | 05-06 |
| ■ 天津渤化化工发展有限公司 | 05-04 |
| ■ 绵阳京东方第6代AMOLED (| 05-04 |
| ▫ 中国石化集团胜利石油管理 | 05-04 |
| • 膀胱镜系统采购项目国际招 | 05-04 |

搜索

| 亚行世行 | 更多〉 |
|----------------|-------|
| - 世界伊尔代特罗尔西拉亚尔 | 04.00 |
| ■ 世界银行贷款浙江农村生活 | 04-23 |
| · 江西省抚州城市基础设施综 | 04-20 |
| · 抚州快速大容量公交设施项 | 0.00 |
| * 抚州快速大容量公交设施项 | 04-09 |
| • 抚州快速大容量公交设施项 | 04-09 |

| 外国贷款 | 更多> |
|----------------|-------|
| | |
| ■ 宣城职业技术学院利用德国 | 05-04 |
| ■ 采购医疗设备项目资格预审 | 05-04 |
| ■ 利用德国促进贷款建设南宁 | 04-24 |
| □ 盐河故道生态环境恢复和亲 | 04-23 |
| 。 资阳市第二人民医院购置医 | 04-17 |

| 以 | 0 | | DIMOGOO /UCDEOO |
|------------------|---|---|---|
| | 2 | | RMB3000/USD500 |
| | | | |
| 利L | | | |
| | | | |
| 配向膜检 | 4 | 该设备系统需要设计合理,技术先进,以确保系统良好的检 | RMB5000/USD850 |
| 查机 | | 查性能,该控制系统具有精度佳,可靠性高和快速反应的特 | |
| | | 点;该系统需要方便应用,操作和维护,精细的设备配置, | |
| | | 精确的结构,可靠性高和令人满意的售后服务。 | |
| 配向膜光 | 2 | 该设备系统需要设计合理,技术先进,以确保系统良好的检 | RMB3000/USD500 |
| 学检查机 | | 查性能,该控制系统具有精度佳,可靠性高和快速反应的特 | |
| | | 点;该系统需要方便应用,操作和维护,精细的设备配置, | |
| | | 精确的结构,可靠性高和令人满意的售后服务。 | |
| 彩膜自动 | 11 | 该设备系统需要设计合理,技术先进,以确保系统良好的检 | RMB5000/USD850 |
| 光学拍照 | | 查性能,该控制系统具有精度佳,可靠性高和快速反应的特 | |
| 机 | | 点;该系统需要方便应用,操作和维护,精细的设备配置, | |
| | | 精确的结构,可靠性高和令人满意的售后服务。 | |
| 框胶检查 | 4 | 该设备系统需要设计合理,技术先进,以确保系统良好的检 | RMB3000/USD500 |
| 机 | | 查性能,该控制系统具有精度佳,可靠性高和快速反应的特 | |
| | | 点: 该系统需要方便应用, 操作和维护, 精细的设备配置, | |
| | | | |
| 配向后合 | 5 | | RMB3000/USD500 |
| | 3 | | NMD30007 C3D300 |
| | | | |
| 旦7/1 | | | |
| STA BHY YOLK AND | 0 | | DIFFORMA (VODO 400 |
| | 3 | | RMB20000/USD3400 |
| 利L | | | |
| | | | |
| | | | |
| 阵列溅镀 | 4 | 该设备系统需要设计合理,技术先进,以确保系统良好的检 | RMB20000/USD3400 |
| 机 | | 查性能,该控制系统具有精度佳,可靠性高和快速反应的特 | |
| | | 点;该系统需要方便应用,操作和维护,精细的设备配置, | |
| | | 精确的结构,可靠性高和令人满意的售后服务。 | |
| 金属溅镀 | 9 | 该设备系统需要设计合理,技术先进,以确保系统良好的检 | RMB30000/USD4850 |
| 机 | | 查性能,该控制系统具有精度佳,可靠性高和快速反应的特 | |
| | | 点;该系统需要方便应用,操作和维护,精细的设备配置, | |
| | | 精确的结构,可靠性高和令人满意的售后服务。 | |
| 化学气相 | 13 | 该设备系统需要设计合理,技术先进,以确保系统良好的检 | RMB30000/USD4850 |
| 成膜机 | | 查性能,该控制系统具有精度佳,可靠性高和快速反应的特 | |
| | | 点; 该系统需要方便应用,操作和维护,精细的设备配置, | |
| | | 精确的结构,可靠性高和令人满意的售后服务。 | |
| 阵列组件 | 10 | 该设备系统需要设计合理,技术先进,以确保系统良好的检 | RMB20000/USD3400 |
| 11/4/27 | 10 | | 1 |
| 效能测试 | | 香性能, 该控制系统且有精度住, 可靠性高和快速反应的性 | |
| 效能测试 机 | | 查性能,该控制系统具有精度佳,可靠性高和快速反应的特 点,该系统需要方便应用,操作和维护,精细的设备配置, | |
| | 配学彩光机框机配內查彩机阵机自拍检向液机溅溅气点点 | 宏观检查 4 配向板 4 配向板 2 彩膜 机 11 水机 4 配向板 4 机 5 内查机 3 机 4 公人查机 4 公人查机 9 人位成膜机 13 人位成膜机 13 | 左敗检查 点:该系统需要方便应用,操作和维护,精细的设备配置,精确的结构,可靠性商和令人满意的售后服务。 这设备系统需要设计合理,技术先进,以确保系统良好的检查性能,该控制系统具有精度性,可靠性高和快速反应的特点;该系统需要方便应用,操作和维护,精细的设备配置,精确的结构,可靠性商和人类应应的共点;该系统需要设计合理,技术先进,以确保系统良好的检查性能,该控制系统具有精度性,可靠性高和快速反应的特点;该系统需要设计合理,技术先进,以确保系统良好的检查性能,该控制系统具有精度性,可靠性高和快速反应的特点;该系统需要分便应用,操作和维护,精细的设备配置,精确的结构,可靠性商和令人满意的售后服务。 这谈备系统需要分便应用,操作和维护,精细的设备配置,精确的结构,可靠性商和令人满意的售后服务。 这谈各系统需要分便应用,操作和维护,精细的设备配置,精确的结构,可靠性商和令人满意的售后服务。 这谈各系统需要分便应用,操作和维护,精细的设备配置,精确的结构,可靠性商和令人满意的售后服务。 这谈各系统需要设计合理,技术先进,以确保系统良好的检查性能,该控制系统具有精度性,可靠性高和快速反应的特点;该系统需要分便应用,操作和维护,精细的设备配置,精确的结构,可靠性高和令人满意的售后服务。 这谈各系统需要分便应用,操作和维护,精细的设备配置,精确的结构,可靠性高和令人满意的售后服务。 这谈各系统需要分便应用,操作和维护,精细的设备配置,精确的结构,可靠性高和令人满意的售后服务。 这谈各系统需要分使应用,操作和维护,精细的设备配置,精确的结构,可靠性高和令人满意的售后服务。 |

3、投标人资格要求

投标人应具备的资格或业绩:投标人应是响应招标、已在招标机构处领购招标文件,并参加投标竞争的法人或其他组织。凡是来自中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家或地区的法人或其他组织均可投标。

是否接受联合体投标:不接受

未领购招标文件是否可以参加投标:不可以

4、招标文件的获取

招标文件领购开始时间:2018-05-04

招标文件领购结束时间:2018-05-11

是否在线售卖标书:否

获取招标文件方式:现场领购

招标文件领购地点:中国电子进出口有限公司,北京市海淀区复兴路17号国海广场A座新中电大厦21层标书发售处

招标文件售价: Y30000/\$4850

其他说明:招标文件售价详见商品信息列表。

5、投标文件的递交

投标截止时间(开标时间):2018-05-25 10:00

投标文件送达地点:中国电子进出口有限公司北京市海淀区复兴路17号国海广场A座新中电大厦19层

开标地点:中国电子进出口有限公司北京市海淀区复兴路17号国海广场A座新中电大厦19层

6、投标人在投标前需在中国国际招标网上完成注册。评标结果将在中国国际招标网公示。

7、联系方式

招标人:滁州惠科光电科技有限公司

地址:安徽省滁州经济技术开发区苏滁大道以东、舟山路以南、滁州大道以西、芜湖路以北区域内

联系人:Mr. Liu

联系方式:+86-23-61964680

招标代理机构:中国电子进出口有限公司

地址:北京市海淀区复兴路17号国海广场A座新中电大厦

联系人: 王璐

联系方式:+86-10-52579301

8、汇款方式:

招标代理机构开户银行(人民币):

招标代理机构开户银行(美元):

账号(人民币):

账号(美元):

友情提示:

为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,具体要求及项目情况以招标代理机构 或招标人的解释为准。

©2001-2018 中国国际招标网 京ICP备12040737号-1 京公网安备11010802015427号 中华人民共和国商务部授权 网站标识码为: bm22000009

