TP II: Energie electrique

Boris Alexandre Baudel - M1 Mécatronique - ENS Rennes

October 2023

1 Introduction

Ce TP a pour objectif d'analyser les caractéristiques et le fonctionnement d'une machine triphasée à induction à rotor bobiné. Nous commencerons par examiner les paramètres fondamentaux de la machine, tels que sa puissance nominale, sa vitesse nominale, son couple nominal, sa tension nominale de phase, et son courant nominal. Ensuite, nous étudierons le schéma équivalent monophasé de la machine et ses implications sur son fonctionnement et ses performances. Cette étude permettra non seulement de comprendre les principes de base de l'électromécanique, mais aussi de développer des compétences pratiques essentielles dans la manipulation et l'analyse de machines électriques complexes.

2 Paramètres de la machine utilisées pour l'étude

On considère une machine triphasée à induction (machine asynchrone) à rotor bobiné. On relève sur sa plaque signalétique les caractéristiques suivantes :

Caractéristique	Symbole	Valeur
Puissance nominale	Pnom	3,4 kW
Vitesse nominale	Nnom	1390 tr.min^{-1}
Couple nominal	Cnom	20,4 N.m
Tension nominale de phase	Vs,nom	$230/400~\mathrm{V}$ à $50~\mathrm{Hz}$
Courant nominal	Is,nom	6,8 A

Table 1 – Caractéristiques du moteur à induction

Le schéma équivalent monophasé équivalent est rappelé sur la figure 1.

3 Schéma équivalent monophasé

Le schéma équivalent monophasé équivalent est rappelé sur la figure 1.




FIGURE 1 – Schéma monophasé équivalent du moteur à induction

La signification et la valeur des paramètres de ce schéma équivalent sont donnés dans le tableau suivant :

4 Machine à induction alimentée par un onduleur

On alimente la même machine à travers un variateur de vitesse, comprenant un onduleur triphasé et sa commande. L'onduleur est alimenté par un bus continu de 650V et a une fréquence de commutation de 20 kHz. Il permet d'appliquer des tensions de fréquence et d'amplitude réglables. On cherche à travailler en permanence à faible glissement.

Paramètres	Symbole	Valeur
Résistance des bobinages du stator	Rs	0,9 Ω
Résistance représentant les pertes fer	Rf	1100 Ω
Inductance de magnétisation	Lμ	411 mH
Résistance des bobinages du rotor	R'_r	$2,47~\Omega$
Inductance de fuite	r	72,5 mH
Rapport de transformation rotor/stator	k	1
Glissement	g	valeur

Table 2 – Paramètres du schéma équivalent monophasé

Question 1

Le rendement de la machine est donnée par 1-g avec g le glissement. Ainsi, plus le glissement est faible, plus le rendement est élevée.

Question 2

Montrer que pour des faibles glissements, le couple peut être considéré comme étant proportionnel à la pulsation rotorique ω_r :

$$C = K_1 \cdot \omega_r$$

On a, comme le glissement est faible :

$$C = \frac{2 \cdot C_m}{\frac{g}{g_m} + \frac{g_m}{g}} = \frac{2 \cdot C_m \cdot g}{g_m} \tag{1}$$

Il vient:

$$C = \frac{3pw * \frac{Vs^2}{ws}}{R_r} \tag{2}$$

La valeur de K est donc donnée par :

$$K = \frac{3p * \frac{Vs^2}{ws}}{R_r} \tag{3}$$

Question 3

En quoi est-il pertinent de travailler à ratio $\frac{U}{f}$ constant (c'est-à-dire avec une amplitude de la tension d'alimentation proportionnelle à la fréquence d'alimentation)? Quel ratio $\frac{Vs}{\omega_s}$ serait-il pertinent de choisir?

Dans un moteur à induction, la tension appliquée et la fréquence d'alimentation influencent directement le flux magnétique dans le noyau de fer. Un ratio U/f constant assure que le flux magnétique reste à peu près constant à différentes vitesses de fonctionnement Nous allons utiliser le ratio :

$$K = \frac{Vs}{\omega_s} = 23/100 * \pi = 0.73 \tag{4}$$

Question 4

Proposer un algorithme de commande en boucle ouverte permettant de régler la valeur du couple de la machine et en analyser les performances par simulation. On utilisera pour la simulation de la machine, les paramètres réels donnés dans le tableau.

Nous allons tous d'abord enlever l'onduleur, et faire marcher la machine en boucle ouverte grace aux bloque simulink dans la figure II.




Figure 2 – Schéma monophasé équivalent du moteur à induction

A l'intérieur, le moteur asynchrone aliménté par un onduleur est défini par le schéma bloque de la figure 3. Finalement, le




Figure 3 – Schéma de la machine

bloque machine asynchrone est dans la figure 4 par :




Figure 4 – Machine asynchrone

On peut observer les courants triphasé ia, ib, ic et sont données par :




FIGURE 5 – Sortie triphasée en courant

On peut comparer la consigne et la commande (sans onduleur) et sans correcteur :




Figure 6 – Réponse à une consigne de type step




FIGURE 7 – Amélioriation face à une consigne de type Step

On remarque qu'il ya des ecarts entre la consigne et la commande qui est donnée au système. Nous allons donc implémenter une correction à l'aide d'un PID.

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau) d\tau + K_d \frac{d}{dt} e(t)$$
$$U(s) = (K_p + \frac{K_i}{s} + K_d s) E(s)$$

Dans notre cas, nous avons choisi 10 pour le proportionnel, 1 pour le dérivateur et 0 pour l'intégrateur. Les valeur on été choisi par effet erreur.

5 Caractéristiques et Contrôle du Moteur à Induction

Caractéristiques du Moteur

Les caractéristiques du moteur à induction sont résumées dans le tableau suivant :

Paramètres	Symbole	Valeur
Résistance statorique	Rs	0,9 Ω
Inductance magnétisante	Lμ	411 mH
Résistance modélisant les pertes fer	Rf	supposée infinie
Inertie du moteur et de sa charge	J	$ m kg\cdot m^2$
Couple de charge	Cch	${ m fv}\cdot\Omega { m fv}=0.137\ { m N}\cdot{ m m}/({ m rad}\cdot{ m s}^{-1})$

Table 3 – Caractéristiques du moteur à induction

Question 5

Proposer un algorithme de commande pour régler la vitesse du moteur à la valeur constante et égale à 1000 tr.min⁻¹. Comment pourrait-on modifier l'algorithme précédent pour pouvoir faire monter la vitesse du moteur à 1800 tr.min⁻¹?




FIGURE 8 – Schéma monophasé équivalent du moteur à induction avec correcteur

Les équations principales de la Machine sont les suivantes :

- Équation Électrique de l'Induit :

$$V = E + I_a R_a$$

où V est la tension d'alimentation de l'induit, E est la force électromotrice (f.e.m) induite, I_a est le courant dans l'induit, et R_a est la résistance de l'induit.

— Équation de la Force Électromotrice (f.e.m) :

$$E = K_e \omega$$

où K_e est la constante électromotrice de la machine, et ω est la vitesse angulaire de rotation de l'armature.

Équation du Couple Électromagnétique :

$$T = K_t I_a$$

où T est le couple électromagnétique, et K_t est la constante de couple de la machine.

— Équation Mécanique :

$$J\frac{d\omega}{dt} = T - T_{\text{load}} - B\omega$$

où J est le moment d'inertie de l'armature et de la charge, $\frac{d\omega}{dt}$ est l'accélération angulaire, T_{load} est le couple résistant de la charge, et B est le coefficient de frottement visqueux.

— Relation entre la vitesse de rotation et la f.e.m:

$$\omega = \frac{E}{K_e} = \frac{V - I_a R_a}{K_e}$$




FIGURE 9 – Sortie finale corrigée en vitesse




FIGURE 10 – Sortie en couple par rapport à son entrée

La valeur du couple présente quand même un leger écart, comme on le voit dans la figure 10. Nous allons proposer maintenant un modèle munis d'un correcteur qui va permettre d'asservir le système comme ont peut le voire sur la figure 8. Malheureusement, par maquue de temps, il n'a pas été possible d'asservir le système en position.

6 Conclusion

Ce TP en électromécanique a permis une compréhension des caractéristiques et du fonctionnement des machines électriques, en se concentrant particulièrement sur une machine triphasée à induction à rotor bobiné. Nous avons réussi à analyser et interpréter les données de la machine en termes de puissance, de vitesse, et de couple, tout en explorant les implications du schéma équivalent monophasé. La commande en vitesse a été satfisfaisante, en revanche, nous n'avons pas pu faire la commande en position par manque de temps. L'utilisation d'un onduleur pour l'alimentation de la machine a également été un point d'étude. Les résultats obtenus ouvrent la voie à des applications plus avancées et à des recherches plus poussées dans le domaine de l'électromécanique.

7 Codes Python

```
1 % MotorDat.m*
_2ert % D finition des param tres pour la simulation du moteur asynchrone
3 % Moteur -----
  clear;
5 Vsnom=230; %V
6 omega=2*pi*50; %rad.s-1
p=2; % nombre de paires de p les
8 | Nnom=1390; %tr/min;
omeganom=Nnom/60*2*pi; % conversion en rad/s
_{10} Rs=0.9; %0hm
_{11} Lmu=410e-3; %H
12 Rf = 1100; % Ohm
_{13} lr=73e-3; %H
_{14}|Rr=2.5; \%Ohm
15 % param tres de simulation (valeurs "vraies" du moteur)
_{16} | Rs_v = 0.9;
                   % Ohm -> r sistance statorique
                            % Ohm -> r sistance rotorique
_{17}|Rr_v = 1.8;
_{18} | Lcr_v = 0.483;
                            % H inductance rotorique
_{19}|k_v = 0.8489;
                            % rapport de transformation rotor/stator
                           % H inductance de fuite ramen e au stator
% constante de temps rotorique
20 lcs_v = 62e-3;
_{21} Tr_v = Lcr_v/Rr_v;
                            % Couple nominal
_{22} Cnom=20;
                            % inertie m canique du moteur et de la charge
_{23} J=0.006;
                            % couple de charge proportionnel la vitesse (vnom= 147 rad/
24 fv=Cnom/omeganom;
_{25} h=50e-6;
                             % p riode de hachage
_{26} Vmax=650;
                             % tension d'alimentation de l'onduleur
```

```
1 % MotorDat.m
2 %
 % D finition des constantes associ es la commande d'un moteur
    synchrone
6 clear;
8 | % Moteur -----
^{9} R = 0.13; % r sistance statorique ^{10} L = 1.7e-3; % inductance propre stator ^{11} M = 0.85e-3; % inductance mutuelle stator
                   % nombre de paires de p les
_{12}|p=4;
                 % Valeur de sortie redresseur triphas aliment sous 220V
_{13} Vmax=530;
h = 50e - 6;
                   % p riode de commutation de l'onduleur
                 % coefficient de frottement visqueux assurant un couple de
_{15} fv=0.08;
                   % 25 N.m la vitesse nominale de 314 rad.s-1
J=0.004; % constante de temps m canique de 50ms
18 % Moteur (valeurs r elles ) -----
_{19}|R_v = 0.13;
_{20} Lc_v = 2.55e-3;
_{21} Te_v = Lc_v/R_v;
psid0_v = 0.222;
```