



A. INFORMASI PEKERJAAN & PERINTAH KERJA (INPUT ADMIN)

INFORMASI TIKET PEKERJAAN

ID Tiket SPK : #JOB-0111
Judul Pekerjaan : Reposisi Kamera
Sub Rumpun : Installasi & Maintenance
Kategori : CCTV
Prioritas : Sedang
Tgl Pengerjaan : 20 September 2026
Batas Waktu : -

INFORMASI PELANGGAN & LOKASI

Nama Pelanggan : Lukbayur
Nama PIC : Farhan
No. Telepon PIC : 082210818907
Lokasi Pekerjaan : Lukbayur

TEKNISI PENANGGUNG JAWAB (DITUGASKAN ADMIN)

Ahmad Maliki (Maliki@gmail.com) Rindi Hidayat (Rindi@gmail.com)

DESKRIPSI KELUHAN / PERMINTAAN (INPUT ADMIN)

Reposisi Kamera Karena kabel menghalangi jalan alat berat

MATERIAL & PERALATAN DISIAPKAN (INPUT ADMIN)

Tidak ada rincian material disiapkan.

B. LAPORAN & HASIL Pengerjaan LAPANGAN (INPUT TEKNISI)

HASIL DIAGNOSA & ANALISA MASALAH (INPUT TEKNISI)

Kabel LAN kamera nyangkut

TINDAKAN PENANGANAN / SOLUSI (INPUT TEKNISI)

NO	TINDAKAN / PEKERJAAN	JUMLAH / SATUAN
1	Perbaikan/Reposisi Kamera <i>Catatan: Pindah jalur kabel</i>	1 Pieces

MATERIAL / SPAREPART TAMBAHAN DIGUNAKAN (INPUT TEKNISI)

NO	NAMA MATERIAL / SPAREPART	DIBAWA	TERPAKAI	SISA KEMBALI
1	Kabel LAN Belden	117 mtr	117 mtr	0 mtr
2	Material Tambahan	1 Pieces	1 Pieces	0 Pieces
3	Memory 64GB	1 pcs	1 pcs	0 pcs

ALASAN PENUNDAAN PEKERJAAN (INPUT TEKNISI)

⚠ Karena alat sudah masuk jadinya sulit untuk mengerjakan, jadi sudah konfirmasi sama bapa Farhan untuk dikerjakan besok pagi jam 7 sebelum org bekerja



LAMPIRAN DOKUMENTASI FOTO LAPANGAN (BEFORE & AFTER)

Kondisi Sebelum Pengerjaan (Before)

1 Foto

	Before 1
	Before #1

☒ **Kondisi Sesudah Pengerjaan (After)**

9 Foto

	After 1
	After #1
	After 2
	After #2
	After 3
	After #3
	After 4
	After #4
	After 5
	After #5
	After 6
	After #6
	After 7
	After #7
	After 8
	After #8
	After 9
	After #9