POMIAR MOCY 3 WATOMIERZAMI

Moc mievzy sie trzema natomievzami, goly:


- siec jist 4 lub 5 przerodona i nie mamy info o symetrii odbiornika i źródła zasilania
- cheeny zmievzyć moc z dvzg dokładnością

WYMAGANIA UKLADOWE:


- zarówno zasilanie jak i odbiornik moga, mieć dowolny charakter


OGRANICZENIA METROLOGICZNE

- ωςρόλιες naik mory odbiornika ρ (sin φ)
obreilamy tylko dla odbiorników symétrycznych



UKŁAD POMIAROWY





$$P = P_1 + P_2 + P_3 = c_{w_1} \alpha_1 + c_{w_2} \alpha_2 + c_{w_3} \alpha_3$$

W dok ladnych pomiavach należy uuzględnić pobór mocy przez obrody napięcione watomierzy i woltomierze.

Dla przyltadu obliczmy P pobierana przez odbiornik w Fazie L1:

$$P_{01} = P_1 - P_{vw} - P_v = P_1 - U_1^2 \left(\frac{1}{R_v} + \frac{1}{R_w + R_d} \right)$$

Moc pozovna: S=S1+S2+S3=U1I1+U2I2+V3I3

NIE PEWNOSE:

$$U_{B}(P) = \sqrt{\left(\frac{\partial P}{\partial P_{1}}\right)^{2} U_{B}^{2}(P_{1}) + \left(\frac{\partial P}{\partial P_{2}}\right)^{2} U_{B}^{2}(P_{2}) + \left(\frac{\partial P}{\partial P_{3}}\right)^{2} U_{B}^{2}(P_{3})} =$$

$$\frac{\partial P}{\partial P_1} = \frac{\partial P}{\partial P_2} = \frac{\partial P}{\partial P_3} = 1$$

$$U_{\mathcal{B}}(\mathsf{P}) = \int_{U_{\mathcal{B}}^{2}} (\mathsf{P}_{1}) + U_{\mathcal{B}}^{2}(\mathsf{P}_{2}) + U_{\mathcal{B}}^{2}(\mathsf{P}_{3})$$

$$k_1 = k_2 = k_3$$

 $P_{N_1} = P_{N_2} = P_{N_3} = P_{N_3}$

$$U_{B}(P) = \sqrt{3 \cdot \left(\frac{k(\cdot P_{s})}{100\sqrt{3}}\right)^{2}}$$

NIEPEWNO SE S

$$U_{\beta}(5) = \sqrt{\left(\frac{25}{2}U_{1}\right)^{2}} U_{\beta}^{2}(U_{1}) + \left(\frac{25}{2}U_{2}\right)^{2} U_{\beta}^{2}(U_{2}) + \left(\frac{25}{2}U_{3}\right)^{2} U_{\beta}^{2}(U_{3}) + \left(\frac{25}{2}U_{3}\right)^{2} U_{\beta}^{2}(I_{1}) + \left(\frac{25}{2}U_{2}\right)^{2} U_{\beta}^{2}(I_{2}) + \left(\frac{25}{2}U_{3}\right)^{2} U_{\beta}^{2}(I_{3})$$

 $\cup_{B} (\bigcirc) / - \backslash (\partial U_{1} /) \cup_{B} (\bigcirc) / / + (\partial U_{2} /) \cup_{B} (\bigcirc) / + (\partial U_{3} /) \cup_{B} (\bigcirc) / + (\partial I_{3}$ $U_{\beta}(U_{1}) = U_{\beta}(U_{2}) = U_{\beta}(U_{3}) = \frac{L(\cdot U_{n})}{100\sqrt{3}}$ $U_{B}(T_{1}) = U_{B}(T_{2}) = U_{B}(T_{3}) = \frac{k(\cdot T_{N})}{100\sqrt{3}}$ $U_{1}(\zeta) = \sqrt{\frac{k(U_{1})^{2}}{100/3}}^{2} \left(\frac{1}{1}^{2} + \frac{1}{1}^{2} + \frac{1}{1}^{2} + \frac{1}{1}^{2} \right) + \left(\frac{k(U_{1})}{100/3} \right)^{2} \left(U_{1}^{2} + U_{2}^{2} + U_{3}^{2} \right)^{2}}$ $U(5) = k \cdot U_{R}(5) = 2 \cdot U_{R}(5)$ P+ U(P) 5+ U(S) n/epewnosic vozczevzona

Podkrejlenie w sumie idk po co, chyba

tylko zaznaczył to żeby zwoście

Uwagę na duże U P+ Pp+U(P) P. + U(P) $\cos \varphi = PF = \frac{P}{S} = \frac{P}{VI}$ $U_{B}\left(\cos\varphi\right)=\sqrt{\left(\frac{\partial\cos\varphi}{\partial P}\right)^{2}U_{B}^{2}\left(P\right)+\left(\frac{\partial\cos\varphi}{\partial U}\right)^{2}U_{B}^{2}\left(U\right)+\left(\frac{\partial\Xi}{\partial\Xi}\right)^{2}U_{B}^{2}\left(\Xi\right)^{2}}$ $U_{\beta}\left((o,\phi) = \left(\frac{1}{VI}\right)^{2} U_{\delta}^{2}(\rho) + \left(\frac{-\rho}{U^{2}I}\right)^{2} U_{\delta}^{2}(V) \cdot \left(\frac{-\rho}{VI^{2}}\right)^{2} U_{\delta}^{2}(I)$