sobota, 26 maia 2018 08:2

POMIAR PCZ PRZY DUŻYCH NAPIĘCIACH I PRADACH

Viepernosi uzgladna:

$$U_{r}(P_{s}) = \pm \frac{k_{P}}{\sqrt{3}} \sqrt{(SW)^{2} + [SI_{p} + SU_{p}]^{2} + [0,029(x_{1} - Y_{s}) + y_{q}]^{2}}$$