

Journal de travail
Bourquenoud Alexandre

Electronicien CFC

EMF-Industrie

Date	Projet	Thème	Action réalisée	Problème rencontré -> Décision	Temps [H.h]	Report [H.h]
lundi 19.05.2025	jeu-du-moulin-bourquenouda	RPT	rédaction du journal de travail.		0.2	
	jeu-du-moulin-bourquenouda	PCB	fin de création de la BOM complète et commande des composants qui ne sont pas disponible à l'atelier		2.0	
	jeu-du-moulin-bourquenouda	PCB	Changement "fondamental" du circuit. En effet, a cause d'un problème de compréhension, j'avais utiliser un plan de masse et un plan de VCC alors qu'il fallait plan de masse. Je dois donc changer le routage pour remédier a ce problème	Je n'ai pas pu ajouté le silkscreen au sommet des touches -> Je demanderai a M. Egli car il a des meilleur connaissances sur altium.	3.8	
	jeu-du-moulin-bourquenouda	RPT	rédaction de la documentation -> ajout des commentaire au sujet du placement des composants		1.0	
				Total du jour >	7.0	
mardi 20.05.2025	jeu-du-moulin-bourquenouda	RPT	rédaction du journal de travail.		0.2	
	jeu-du-moulin-bourquenouda	PCB	j'ai pu ajouter le soldermask au sommet des touches comme voulu grâce à l'aide de M. Egli. En effet, mon erreur était que je n'updatais pas correctement les empreinte.		5.6	
	jeu-du-moulin-bourquenouda	RPT	rédaction de la doc		1.0	
	jeu-du-moulin-bourquenouda	RPT	Discussion avec M.Egli au sujet du fonctionnement des touches capacitives et du risque que la matrice LED peut porter à la détection		0.2	
				Total du jour >	7.0	
	jeu-du-moulin-bourquenouda	RPT	rédaction du journal de travail.		0.2	

mercredi 21.05.2025	jeu-du-moulin-bourquenouda	PCB	Changement du routage pour essaie de ne pas interférer avec le touches. J'avais déjà essayer de faire ça avant mais après une courte discussion avec M.Egli, je suis entrain de refaire le routage de tous les signaux de contrôle des LED pour qu'il ne passe pas en dessous des touches. J'ai aussi changé le symbole du MCU pour inclure le pad 49 qui est recommandé d'être braser au GND par le datasheet page 144		1.0
	jeu-du-moulin-bourquenouda	RPT	rédaction de la documentation -> ajout de simulation pour expliquer le RPP, explication des changements par rapport au schéma de M.Egli		3.0
	jeu-du-moulin-bourquenouda	PCB	finission des dernier détails du pcb par exemple amélioration du routage des pistes et création des Gerber et vérification sur eurocircuit de la classe et validité du circuit.		2.8
				Total du jour >	7.0
jeudi	jeu-du-moulin-bourquenouda	RPT	rédaction du journal de travail.		0.2
	jeu-du-moulin-bourquenouda	PCB	création des Gerber et vérification sur eurocircuit de la classe et validité du circuit.		1.3
	jeu-du-moulin-bourquenouda	FWR	Revue du programme crée par M.Egli et du mon ancien code pour matrice de LEDs pour voir si c'est possible de l'implémenter sur le STM32		1.0
	jeu-du-moulin-bourquenouda		Mise au point de la progression du projet avec M.Cunha et ensuite		0.5
	jeu-du-moulin-bourquenouda	FWR	essaie debugger le programme de test de M.Egli pour comprendre le fonctionnement de STM32CubeIDE	Problème de connexion qui m'empêche de debugger sur la plaque fourni par M.Egli	0.5
	jeu-du-moulin-bourquenouda	FWR	programmation des touches et LED pour que ce soir conforme a ce qu'on me demande dans le cahier des charges		3.5

