監控、攝影、公共區域對講機設備

● 服務同仁:吳宗洋 同仁證照:乙種電匠 北市建電乙字第 017040 號

自檢分析		可修正	不可修正	已修繕	未修繕
1.法規問題	2				
2.圖說不符	1				
3.故障不良	4				
4.欠缺/未完成	7				
5.其他問題	1				
小計	2				

1. 法規問題

(回頁首)

3.C 棟 1F 遊戲室洗手間內未設置 緊急求救(建築技術規則建築設 計施工編第 116-2 條)(A)

8.B1F→1F 車道警示燈線路使用 CD 管 , CD 管不得 使用於鋼筋混凝土以外之場所(用戶用電設備裝 置規則 第 248-3 條)(A)

2. 圖說不符

(回頁首)

5.現場 PWR 雨水泵共 6 台, I/O 表 標示為 3 台(D)

3. 故障不良

(回頁首)

- 1.C 棟上水池高水位警報持續動作(水位監視浮球設置過低)(D)
- 2.B 棟 1F 管理室往外開門按鈕故障、陽極鎖無法解鎖(D)
- 10.B4F→B5F、B5F→B4F 號誌燈 異常,車輛通過時不會變燈(D)
- 12.櫃檯後方 DVR6 監視器螢幕故障(D)

4. 欠缺/未完成

(回頁首)

- 4.PNB2、PNB3、PNB4 排風控制盤 內監控線路全部未接(D)
- 6.B5F 消防水池增設水位監視功能(未完成)(D)
- 9.B1F 發電機系統相關監控線路全部未接(D)
- 11.B2F→B1F 車道紅外線感應器 欠缺蓋板(D)
- 13. 監控主機未安裝 UPS 不斷電系統(D)
- 14.監視器螢幕切換器四號機按鈕遺失(D)
- 15.三棟貨梯內監視器裝潢保護未安裝(D)

5. 其他問題

(回頁首)

7.機車道入口處柵欄機未設置防壓功能(D)