




PENGAJUAN TENAGA KERJA TUKANG RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA

NO : 842/RSPTD/TPM/UMM/X/2025

Tanggal	13 Oktober 2025						
Pengajuan Dari Unit*	Umum						
Alasan Pengajuan	Tidak Mendesak						
Rincian Kebutuhan							
1	No	Nama Pekerjaan	Jenis Pekerjaan	Lokasi	Jumlah Tenaga Kerja	Jumlah Lama Pekerjaan	Material yang di perlukan (yang belum ada / tambahan)
	1.	Perbaikan plafon ruang tunggu IGD bejamur dan pembenahan talang	perbaikan	IGD	3	Estimasi 10 hari	1. Gypsum 3 lembar
	2.	Perbaikan dan pengecatan ulang plafon area Lobby, kasir, CSO	perbaikan	Lobby utama			
	3.	Peremajaan cat dinding indoor lantai 1	peremajaan	all area Lt. 1			
	4.	Perbaikan / upgrade instalasi saluran pipa pembuangan CSSD	perbaikan	cssd			
	5.	Perbaikan dinding bangunan outdoor area belakang kantor yang pecah struktur kolom	Perbaikan – Dengan Vendor konstruksi eksternal	Dinding luar kantor			
	6.	Perbaikan keramik teras lobby yang pecah	perbaikan	Lobby			
2	Catatan	- Poin 2. Perbaikan dan pengecatan plafon area lobby menyesuaikan dengan kondisi di lapangan (Hari sabtu sore dan minggu) - Poin 5. Perbaikan dinding bangunan luar yang retak / patah kolom dengan vendor konstruksi sekaligus mencakup safety dan K3 karena beresiko di area outdoor dengan ketinggian - Poin 6. Perbaikan keramik teras lobby bisa disesuaikan/kondisional di lapangan (bisa dikerjakan bertahap)					
Yang Mengajukan			Kabid Umum		Direktur RS		
 Andy Saengus .S			 Wulandari		 Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep, M.Kep		
TANGGAPAN DARI KABID RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA							
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA							

LAMPIRAN FOTO

1. Plafon IGD






2. Plafon area lobby





3. Tembok kusam lt 1



4. CSSD





5. Dinding Bangunan luar





6. Kramik Teras Lobby

