

BERITA ACARA KERUSAKAN




NOMOR : 929/RSPTS/1-PAL/PAD/X/2025

Sesuai dengan pemeriksaan oleh *(IPSRS/ATEM) pada tanggal 27 Oktober 2025 dengan data sebagai berikut :

Nama Barang	:	PCB Conector Probe USG
Merk/Type Alat	:	Tyoe GEA Medical/ Versana Essensial SN : 6051829
Ruang/Unit	:	IGD Ponek
Jumlah	:	1
Keluhan/Kendala	:	PCB Conector Probe Usg terlepas
Analisa (ada 3 kriteria)	:	Tertarik saat menggunakan probe
Perbaikan (ada 2 Kriteria)	:	Mengganti PCB Conector Probe USG
Tanggapan Rumah Sakit	:	


Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan. Terima kasih

Pasuruan, 27 Oktober 2025

Teknisi	Kabid Umum	Plt Kabid Pelayanan Medis	Kabid Penunjang Medis	Direktur
 (Suliyanto, AMd.. Tek.Med)	 (Wulandari)	 (Ns. Sisca Puspitasari, S.Kep)	 (Ns. Nur Lailatul Farida, S.Kep)	 (Ns. Heni Indra W, S.Kep., M.Kep)

Note : *TTD Kabid menyesuaikan dengan unit yang mengajukan
*Pilih salah satu

DOKUMENTASI ALAT



I. LAPORAN KEJADIAN

1	Pembuat Kronologi	Nur Lailatul Farida, S.Kep.,Ns
2	Kejadian	Kerusakan PCB Conector Probe USG Ponek
3	Unit Kerja yang terlibat	Radiologi Ponek
4	Tanggal Kejadian	23/10/2025

II. KRONOLOGIS KEJADIAN (dijelaskan secara detail hari dan jam kejadian)

Tanggal	Jam	Kronologi	Staf yang terlibat
23/10/2025	20.00	Radiologi mengembalikan USG milik Ponek setelah digunakan oleh dokter radiologi sore (Dr. Dandi, Sp. Radiologi) ke Ponek diterima oleh perawat IGD Kedua belah pihak tidak mengecek kondisi alat USG	Dyah,
	21.15	Petugas Ponek menghubungi Radiologi memberitahukan Probe tidak bisa digunakan	
24/10/2025	08.30	Petugas radiologi menghubungi pak Suli (ATEM), memberitahukan bahwa Probe tidak bisa digunakan	Dinda
	08.45	Pak Suli mengecek alat UGS, didapatkan bahwa PCB conector Probe USG lepas	Suli

III. ANALISA TERJADINYA MASALAH

1. Kerusakan bisa terjadi karena tertarik saat memakai probe

IV. KERUGIAN YANG DITIMBULKAN

1. Mesin USG tidak bisa digunakan
2. Meminjam USG ke unit lain sehingga memerlukan waktu

V. TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT


Jabatan	Tanggapan dan Tindak Lanjut	TTD
Kepala Instalasi Radiologi	—	—
Kabid Pelayanan Medik	1. cek double untuk peninjauan dan serah terima	<i>[Signature]</i>
Kabid Penunjang Medik	1. Serah terima tidak dilakukan pengecekan bersama	<i>[Signature]</i>
Kabid Umum	① serah terima antar unit mohon dilakukan pengecekan dan sesuai SPO ② lampirkan SOP pemakaian alat	<i>[Signature]</i>
SDM	laporan double crosscek pada saat serah terima.	<i>[Signature]</i>

Menyetujui
Plt Direktur RS Prima Husada
[Signature]
Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep,M.Kep

Pembuat Kronologi
[Signature]
(Ns. Nur Lailatul Farida, S.Kep)

Catatan Direktur : Saat serah terima usg wajib dilakukan pengecekan kondisi fisik

PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RS PRIMA HUSADA
NOMOR: 929.1 / R-PRU / 1-PM / RAP / X / 2025

Tanggal	28/10/2025			
Pengajuan Dari Unit*	IPSRs			
Alasan Pengajuan	Mengganti sparepart barang rusak			
I.DATA BARANG DAN SUPLIER				
1.	No	Nama Alat	Jumlah yang diajukan	Stok Alat di Unit
	1.	PCB Conector Probe USG	1	0
	2.			
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)	Untuk mengganti sparepart alat rusak yang terpasang di alat USG milik Ponek		
3.	Penempatan alat**	Ponek IGD		
4.	Merk/Tipe**	Type : GEA Medical/ Versana Essensial SN : 6051829		
5.	Spesifikasi**	PCB Conector Probe USG Type : GEA Medical/ Versana Essensial SN : 6051829		
Yang Mengajukan	Mengetahui Kabid Jangmed	Mengetahui Plt Kabid Yanmed	Mengetahui Kabid Umum	Menyetujui Plt Direktur
				
(Sulyanto, AMd Tek Med)	Ns. Nur Lailatul Farida, S.Kep	Ns. Sisca Puspitasari, S.Kep.	Wulandari	Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep, M.Kep
TANGGAPAN DARI KABID RS PRIMA HUSADA SUKOREJO				
TANGGAPAN DARI Plt DIREKTUR RS PRIMA HUSADA SUKOREJO				

*catatan barang yang diajukan di cek dulu apakah di SIMRS Pengajuan barang ada atau tidak, jika ada langsung diajukan melalui SIMRS

LAMPIRAN I
DOKUMENTASI ALAT

