


PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NO : 080.1/I-PNJ/IPSRs/I/2025

Tanggal	22 Januari 2025			
Pengajuan Dari Unit*	IPSRs			
Alasan Pengajuan	Penggantian Part Panel Lift Poli Gedung D (Rusak)			
I.DATA BARANG DAN SUPLIER				
1.	No	Nama Alat	Jumlah	
	1.	Schneider LADN11 Auxiliary Contact Kontak Bantu LADN 11 1 NO 1 NC	2 unit	
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)	Perangkat listrik yang berfungsi untuk memberikan umpan balik tentang status kontak utama.		
3.	Penempatan alat**	Panel Lift Poli Gedung D		
4.	Merk/Tipe**	Schneider LADN11 Auxiliary Contact Kontak Bantu LADN 11 1 NO 1 NC		
5.	Spesifikasi**	Schneider LADN11 Auxiliary Contact Kontak Bantu LADN 11 1 NO 1 NC		
Yang Mengajukan PLT Ka IPSRS	PLT Kabid Pelayanan Medis	PLT Kabid Penunjang Medis	Kabid Umum dan Keuangan	PLT Direktur RS
 Moch Arifin	 Puput Sekar Nari Ratih, AMd, Keb	 Putri Indah Purnama Sari, AMd, Keb	 drg. Endy Wira Pradana, M.MRS	 dr. Nur Mazidah
TANGGAPAN DARI KABID RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA				
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA				

*Alasan pengajuan: belum pernah tersedia/ ada tetapi rusak/ perlu penambahan/ ada tetapi hilang/ untuk back up
** Spesifikasi : Tidak di approve jika tidak di isi secara lengkap



LAMPIRAN FOTO

Schneider LADN11 Auxiliary Contact Kontak Bantu LADN 11 1 NO 1 NC





FORM KERUSAKAN DAN PENGANTIAN ALAT





Tanggal Pengaduan : 22/01/2025
Tanggal Penarikan Alat :
Unit : IPSRS

Perihal *) : ☐ Alat Medis ☒ Prasarana ☐ Gedung & Utilitas ☐ Kendaraan

No	Nama Barang	Identitas Barang	
1	Schneider LADH11 Auxiliary Contact	Kode Inventaris	-
		Merk	Schneider
		Type	LAD11
		Nomor Seri	-
		Warna	Hitam
		Lain - lain	-

Perbaikan		Analisa Kerusakan dan Rekomendasi
Tanggal / Jam	: 1. 22/01/2025 2. 10.00 WIB	Part Panel LFE Poli Gery D (Schneider LADH11 Auxiliary Contact) Rusak, tidak bisa diperbaiki / magnetic lemah saran ganti baru 2 unit.
Spare part yang rusak	: Schneider LADH11 Auxiliary Contact	
Human eror	: ☐ Ya ☒ Tidak	

Lampiran *) : ☒ Bukti foto kerusakan ☐ Form Berita Acara Penarikan Alat

Melaporkan,	Memeriksa,	Mengetahui,		
 (modh Mopin)	 (modh Mopin)	 (modh Mopin)	 (ang. Sedyawati P.)	 (Furthahan)
Ka. Unit IPSRS	Petugas Alat IPSRS	Ka. IPSRS	Kabid Umum dan Operasional	Ka. Gudang Umum/ Farmasi

*) Pilih (✓) salah satu.

2024-01-22 09:58

TIANSHUI S13

F3-11d

In: 10A U: 690V

IEC 60947-5-1

GB/T 14048.5

EN 60947-5-1





TIANSHUI S13

GSCT-3201 DT

IEC 60947-4-1 GB/T 14048.4

114-50A U1: 690V

3~A 220 380~480 650

Max. Im 7.5 15 18.5





