

Malang, 08 Juli 2025

Nomor : 633.27/I-PNJ/DIR/VII/2025
Lampiran : 2 Halaman
Perihal : Pengajuan Perbaikan Syringe Pump Pihak ke-3

Kepada Yth
dr. Sefrina Trisadi, Sp.DVE
Direktur PT. Disa Prima Medika
di Tempat

Dengan hormat,
Sehubungan dari hasil pemeriksaan dari ATEM IPSRS bahwa 1 (satu) unit Syringe Pump Merk/Type Fresenius Kabi/SP-7S SN 81084317 (IRNA 7A), bahwa kedua alat tersebut mengalami kerusakan, dan tidak dapat diperbaiki maka dari itu kami mengajukan perbaikan pada pihak ke-3 yaitu PT. Inti Hasil Sempurna (Form Kerusakan Terlampir)

Demikian surat pengajuan ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Direktur RS Prima Husada Malang



dr. Nur Mazidah

Tembusan :

1. PLT Kabid Pelayanan Medis
2. PLT Kabid Penunjang Medis
3. Kabid Umum dan Keuangan
4. Karu ICU
5. Ka Ins IPSRS

FORM KERUSAKAN DAN PENGGANTIAN ALAT





Tanggal Pengaduan : 8, 7, 2018
Tanggal Penarikan Alat :
Unit : Ima 7A.

Perihal *) : ☒ Alat Medis ☐ Prasarana ☐ Gedung & Utilitas ☐ Kendaraan

No	Nama Barang	Identitas Barang	
1	fresenius kabi syringe pump.	Kode Inventaris Merk Type Nomor Seri Warna Lain - lain	: fresenius kabi : sp73 : : : :


Perbaikan		Analisa Kerusakan dan Rekomendasi
Tanggal / Jam	: 1. 2.	+ Syringe detector error sdh ganti part potensiometer dan part light barrier sensor tetap tidak bekerja.
Spare part yang rusak	: Syringe detector.	
Human eror	: ☐ Ya ☒ Tidak	

Lampiran *) : ☒ Bukti foto kerusakan ☐ Form Berita Acara Penarikan Alat

Melaporkan,	Memeriksa,	Mengetahui,		
 (Anik) Ka. Unit IMA 7A	 (Salma Lita) Petugas Alat	 (Ka. IPSRS)	 (Kapid) Kapid	 (Ka. Gudang Umum/ Farmasi)

*) Pilih (✓) salah satu.

FORM KERUSAKAN & PERBAIKAN ALAT



Handwritten text at the bottom of the page, likely a signature or date, is partially visible and difficult to decipher.