

EVALUASI PERJANJIAN KERJASAMA

Hari / Tanggal : Sabtu, 13 September 2025
Unit PIC : IPSRS
Vendor pihak ketiga : PT. Rentokil Branch Malang
Hal : Pengendalian Hama dan Vektor Rumah Sakit
Masa Berlaku Perjanjian : September 2024 – September 2025

NO.	KRITERIA EVALUASI	HASIL EVALUASI (RESUME DARI CHECKLIST)
1.	Ketepatan Waktu Pelayanan	Baik
2.	Kualitas Pekerjaan	Baik
3.	Responsivitas terhadap Keluhan/Permintaan	Baik
4.	Kelengkapan Dokumentasi	Baik
5.	Profesionalitas dan Sikap Teknisi	Baik
6.	Kepatuhan terhadap SOP Keselamatan	Baik
7.	Kesesuaian Biaya dengan Kontrak	Baik
8.	Komunikasi dan Koordinasi	Baik
9.	Keberlanjutan dan Perawatan Berkala	Baik
10.	Kepuasan Umum	Baik

Kesimpulan :

Hasil kerjasama dan relasi dengan PT. Rentokil Branch Malang periode tahun 2024-2025 adalah dengan skor hasil nilai **40 (Baik)**.

Rekomendasi :

Dilanjutkan Kerjasama

Administrasi IPSRS

Dokumen ditandatangani secara elektronik. Gunakan Pembaca Tandatangani Elektronik Untuk Verifikasi Dokumen Ini

Faisal Aminuddin Ilham, S.KM

Kepala IPSRS

Dokumen ditandatangani secara elektronik. Gunakan Pembaca Tandatangani Elektronik Untuk Verifikasi Dokumen Ini

Moch Arifin

Kabid Umum dan Keuangan



drg. Endy Wira P. MMRS

PLT Direktur Rumah Sakit



dr. Resti Lestiantini, M.Kes

Rekap Laporan Kegiatan

Laporan ini berisi temuan yang didapat oleh vendor dan tindak lanjut Rumah Sakit

Ref	Rekomendasi	Tipe	Rincian Rekomendasi	Tindak Lanjut RS	Recommendation Images
126	Tanggal:10/09/2025 Gedung: RS Prima Husada Malang Lantai: Ground Floor Zona:: 3rd Line Area Lokasi: Internal Lokasi: P.2 PB-Dalam Gedung	Housekeeping	Status:BARU Tipe: Housekeeping Prioritas: Low Responsibility: Harap dilakukan pembersihan secara berkala di area rak supaya tidak terjadi penumpukan ceceran produk yang bisa menyebabkan hama bersarang.	Edukasi ke petugas dapur dan tim cleaning servise	
125	Tanggal:10/09/2025 Gedung: RS Prima Husada Malang Lantai: Ground Floor Zona:: 3rd Line Area Lokasi: Internal Lokasi: I.1 IFC-Dalam Bangunan	Proofing	Status:BARU Tipe: Proofing Prioritas: Low Responsibility: Harap memasang kawat screen di jendela dikarenakan apabila terbuka akan menyebabkan hama masuk ke area dalam.	Perbantuan pemasangan oleh tim tukang	
124	Tanggal:27/08/2025 Gedung: RS Prima Husada Malang Lantai: Ground Floor Zona:: 2nd Line Area Lokasi: External Lokasi: P.1 RBS-Luar Gedung	Housekeeping	Status:BARU Tipe: Housekeeping Prioritas: Low Responsibility: Terdapat puing-puing di area yang dapat menjadi sarang hama, lakukan pemindahan puing puing ke area khusus dan tertutup guna menghindari perkembangan hama di area.	Perbantuan pembersihan area oleh tim tukang	
123	Tanggal:27/08/2025 Gedung: RS Prima Husada Malang Lantai: Ground Floor Zona:: 3rd Line Area Lokasi: Internal Lokasi: P.2 PB-Dalam Gedung	Housekeeping	Status:BARU Tipe: Housekeeping Prioritas: Low Responsibility: Harap dilakukan pembersihan secara berkala di area rak supaya tidak terjadi penumpukan ceceran produk yang bisa menyebabkan hama bersarang.	Edukasi ke petugas dapur dan tim cleaning servise	
122	Tanggal:27/08/2025 Gedung: RS Prima Husada Malang Lantai: Ground Floor Zona:: 3rd Line Area Lokasi: Internal Lokasi: I.1 IFC-Dalam Bangunan	Proofing	Status:BARU Tipe: Proofing Prioritas: Low Responsibility: Harap Pintu tertutup rapat pada saat tidak dipergunakan untuk mengurangi hama masuk ke area dalam disarankan memasang doorcloser.	Perbantuan pemasangan oleh tim tukang	
121	Tanggal:16/08/2025 Gedung: RS Prima Husada Malang Lantai: Ground Floor Zona:: 2nd Line Area Lokasi: External Lokasi: IP.1 IC-Perimeter Luar Gedung	Housekeeping	Status:BARU Tipe: Housekeeping Prioritas: Low Responsibility: Harap dilakukan pembersihan secara berkala di area rak supaya tidak terjadi penumpukan ceceran produk yang bisa menyebabkan hama bersarang.	Edukasi ke petugas dapur dan tim cleaning servise	
120	Tanggal:16/08/2025 Gedung: RS Prima Husada Malang Lantai: Ground Floor Zona:: 3rd Line Area Lokasi: Internal Lokasi: I.1 IFC-Dalam Bangunan	Proofing	Status:BARU Tipe: Proofing Prioritas: Low Responsibility: Harap memasang kawat screen di jendela dikarenakan apabila terbuka akan menyebabkan hama masuk ke area dalam.	Perbantuan pemasangan oleh tim tukang	
119	Tanggal:25/07/2025 Gedung: RS Prima Husada Malang Lantai: Ground Floor Zona:: 2nd Line	Housekeeping	Status:BARU Tipe: Housekeeping Prioritas: Low Responsibility: Bersihkan saluran	Perbantuan pembersihan area oleh tim tukang	

	Area Lokasi: External Lokasi: IP.1 IC-Perimeter Luar Gedung		pembuangan secara berkala untuk mencegah masalah lalat atau hama lainnya		
			berkembang di area tersebut.		
118	Tanggal:11/07/2025 Gedung: RS Prima Husada Malang Lantai: Ground Floor Zona:: 2nd Line Area Lokasi: External Lokasi: IP.1 IC-Perimeter Luar Gedung	Housekeeping	Status:BARU Tipe: Housekeeping Prioritas: Low Responsibility: Pastikan tempat sampah tertutup dengan rapat dan dibersihkan secara berkala untuk menghindari hama bersarang.	Edukasi ke petugas dapur dan tim cleaning servise	
117	Tanggal:28/06/2025 Gedung: RS Prima Husada Malang Lantai: Ground Floor Zona:: 2nd Line Area Lokasi: External Lokasi: P.1 RBS-Luar Gedung	Housekeeping	Status:BARU Tipe: Housekeeping Prioritas: Low Responsibility: Harap segera pembersihan area ini dari ceceran produk supaya tidak menyebabkan infestasi hama.	Edukasi ke petugas dapur dan tim cleaning servise	
116	Tanggal:17/06/2025 Gedung: RS Prima Husada Malang Lantai: Ground Floor Zona:: 3rd Line Area Lokasi: Internal Lokasi: P.2 PB-Dalam Gedung	Housekeeping	Status:BARU Tipe: Housekeeping Prioritas: Low Responsibility: Harap segera pembersihan area ini dari ceceran produk supaya tidak menyebabkan infestasi hama.	Edukasi ke petugas dapur dan tim cleaning servise	
115	Tanggal:17/06/2025 Gedung: RS Prima Husada Malang Lantai: Ground Floor Zona:: 3rd Line Area Lokasi: Internal Lokasi: I.1 IFC-Dalam Bangunan	Proofing	Status:BARU Tipe: Proofing Prioritas: Low Responsibility: Harap memasang kawat screen di jendela dikarenakan apabila terbuka akan menyebabkan hama masuk ke area dalam.	Perbantuan pemasangan oleh tim tukang	
114	Tanggal:27/05/2025 Gedung: RS Prima Husada Malang Lantai: Ground Floor Zona:: 3rd Line Area Lokasi: Internal Lokasi: P.2 PB-Dalam Gedung	Housekeeping	Status:BARU Tipe: Housekeeping Prioritas: Low Responsibility: Sisa makanan yang dibiarkan menumpuk lama akan mengundang dan bersarang lalat dan serangga lainnya,harap segera dibersihkan.	Edukasi ke petugas dapur dan tim cleaning servise	
113	Tanggal:27/05/2025 Gedung: RS Prima Husada Malang Lantai: Ground Floor Zona:: 3rd Line Area Lokasi: Internal Lokasi: I.1 IFC-Dalam Bangunan	Proofing	Status:BARU Tipe: Proofing Prioritas: Low Responsibility: Staff yang keluar masuk tidak menutup pintu. pastikan pintu dalam keadaan tertutup setiap saat	Edukasi ke petugas dapur	
112	Tanggal:14/05/2025 Gedung: RS Prima Husada Malang Lantai: Ground Floor Zona:: 2nd Line Area Lokasi: External Lokasi: P.1 RBS-Luar Gedung	Housekeeping	Status:BARU Tipe: Housekeeping Prioritas: Low Responsibility: Terdapat puing-puing di area yang dapat menjadi sarang hama, lakukan pemindahan puing puing ke area khusus dan tertutup guna menghindari perkembangan hama di area luar	Perbantuan pembersihan area oleh tim tukang	

111	Tanggal:29/04/2025 Gedung: RS Prima Husada Malang Lantai: Ground Floor Zona:: 3rd Line Area Lokasi: Internal Lokasi: P.2 PB-Dalam Gedung	Proofing	Status:BARU Tipe: Proofing Prioritas: Low Responsibility: Celah dan retakan yang ada diharap untuk di tutup untuk mencegah menjadi tempat akses hama masuk	Perbantuan perbaikan oleh tim tukang	Rekomendasi Gambar
					
110	Tanggal:28/03/2025 Gedung: RS Prima Husada Malang Lantai: Ground Floor Zona:: 3rd Line Area Lokasi: Internal Lokasi: P.2 PB-Dalam Gedung	Proofing	Status:BARU Tipe: Proofing Prioritas: Low Responsibility: Terdapat celah dan retakan yang berpotensi menjadi akses dan tempat perkembangbiakan hama, harap dilakukan penutupan menggunakan sealant gel/foam/semen.	Perbantuan perbaikan oleh tim tukang	
109	Tanggal:25/02/2025 Gedung: RS Prima Husada Malang Lantai: Ground Floor Zona:: 3rd Line Area Lokasi: Internal Lokasi: P.2 PB-Dalam Gedung	Proofing	Status:BARU Tipe: Proofing Prioritas: Low Responsibility: Celah dan retakan yang ada diharap untuk di tutup untuk mencegah menjadi tempat perkembangbiakan hama	Perbantuan perbaikan oleh tim tukang	
108	Tanggal:25/02/2025 Gedung: RS Prima Husada Malang Lantai: Ground Floor Zona:: 2nd Line Area Lokasi: External Lokasi: IP.1 IC-Perimeter Luar Gedung	Housekeeping	Status:BARU Tipe: Housekeeping Prioritas: Low Responsibility: Terdapat tanaman yang cukup lebat disekitar bangunan, hal ini dapat menjadi sarang hama. Lakukan pemotongan / pemangkasan secara berkala.	Perbantuan pembersihan area oleh tim tukang	
107	Tanggal:25/02/2025 Gedung: RS Prima Husada Malang Lantai: Ground Floor Zona:: 3rd Line Area Lokasi: Internal Lokasi: I.1 IFC-Dalam Bangunan	Proofing	Status:BARU Tipe: Proofing Prioritas: Low Responsibility: Harap Pintu tertutup rapat pada saat tidak dipergunakan untuk mengurangi hama masuk kearea dalam disarankan memasang doorcloser.	Edukasi ke petugas dapur	

106	Tanggal:15/02/2025 Gedung: RS Prima Husada Malang Lantai: Ground Floor Zona:: 3rd Line Area Lokasi: Internal Lokasi: P.2 PB-Dalam Gedung	Proofing	Status:BARU Tipe: Proofing Prioritas: Medium Responsibility: Terdapat celah antara pipa dan dinding yang bisa menjadi akses hama kearea dalam harap segera lakukan penutupan pada area pipa dapur	Perbantuan perbaikan oleh tim tukang	
105	Tanggal:10/12/2024 Gedung: RS Prima Husada Malang Lantai: Ground Floor Zona:: 3rd Line Area Lokasi: Internal Lokasi: P.2 PB-Dalam Gedung	Proofing	Status:BARU Tipe: Proofing Prioritas: Medium Responsibility: Terdapat celah/retakan pada pipa diarea ini dan perlu untuk segera ditutup agar dapat mencegah hama masuk.	Perbantuan perbaikan oleh tim tukang	
104	Tanggal:10/12/2024 Gedung: RS Prima Husada Malang Lantai: Ground Floor Zona:: 3rd Line Area Lokasi: Internal	Housekeeping	Status:BARU Tipe: Housekeeping Prioritas: Medium Responsibility: Terdapat tumpahan pada area dapur yang apabila	Edukasi ke petugas dapur dan tim cleaning servise	
	Lokasi: P.2 PB-Dalam Gedung		dibiarkan dapat menarik hama. Harap segera dilakukan pembersihan tumpahan yang terdapatr diarea ini.		
103	Tanggal:10/12/2024 Gedung: RS Prima Husada Malang Lantai: Ground Floor Zona:: 2nd Line Area Lokasi: External Lokasi: IP.1 IC-Perimeter Luar Gedung	Proofing	Status:BARU Tipe: Proofing Prioritas: Low Responsibility: Terdapat celah antara daun jendela dan kusen yang bisa menyebabkan hama masuk kearea dalam harap dipasang strip bulu nilon atau moher.	Perbantuan pemasangan oleh tim tukang	
102	Tanggal:21/11/2024 Gedung: RS Prima Husada Malang Lantai: Ground Floor Zona:: 3rd Line Area Lokasi: Internal Lokasi: P.2 PB-Dalam Gedung	Housekeeping	Status:BARU Tipe: Housekeeping Prioritas: Low Responsibility: Terdapat genangan air yang dapat menjadi tempat infestasi hama. Harap dilakukan pembersihan pada genangan air tersebut.	Edukasi ke petugas dapur dan tim cleaning servise	
101	Tanggal:21/11/2024 Gedung: RS Prima Husada Malang Lantai: Ground Floor Zona:: 2nd Line Area Lokasi: External Lokasi: IP.2 CatTrap	QA Recommendations	Status:BARU Tipe: QA Recommendations Prioritas: Low Responsibility: Monitoring perangkat kucing area luar gedung rumah sakit dalam kondisi baik.	Update dan monitoring jebakan kucing	
100	Tanggal:21/11/2024 Gedung: RS Prima Husada Malang Lantai: Ground Floor Zona:: 2nd Line Area Lokasi: External Lokasi: IP.1 IC-Perimeter Luar Gedung	Housekeeping	Status:LENGKAP Tipe: Housekeeping Prioritas: Low Responsibility: Terdapat tumpahan yang apabila dibiarkan dapat menarik hama. Harap segera dilakukan pembersihan tumpahan yang terdapatr diarea ini.	Edukasi ke petugas dapur dan tim cleaning servise	

99	Tanggal:21/11/2024 Gedung: RS Prima Husada Malang Lantai: Ground Floor Zona:: 3rd Line Area Lokasi: Internal Lokasi: I.1 IFC-Dalam Bangunan	Proofing	Status:LENGKAP Tipe: Proofing Prioritas: Medium Responsibility: Terdapat celah antara pipa dan dinding area dapur umum yang bisa menjadi akses hama kearea dalam harap segera lakukan penutupan.	Perbantuan perbaikan oleh tim tukang	Rekomendasi Gambar 
98	Tanggal:09/10/2024 Gedung: RS Prima Husada Malang Lantai: Ground Floor Zona:: 3rd Line Area Lokasi: Internal Lokasi: I.1 IFC-Dalam Bangunan	Housekeeping	Status:LENGKAP Tipe: Housekeeping Prioritas: Low Responsibility: Harap segera pembersihan area ini dari ceceran produk supaya tidak menyebabkan infestasi hama.	Edukasi ke petugas dapur dan tim cleaning servise	
97	Tanggal:09/10/2024 Gedung: RS Prima Husada Malang Lantai: Ground Floor Zona:: 3rd Line Area Lokasi: Internal Lokasi: P.2 PB-Dalam Gedung	Housekeeping	Status:LENGKAP Tipe: Housekeeping Prioritas: Low Responsibility: Terdapat tanaman yang cukup lebat dan berpotensi menjadi breeding/resting place hama. Lakukan pemangkasan tanaman di sekitar bangunan untuk mencegah aktivitas hama di area tersebut.	Perbantuan pembersihan area oleh tim tukang	
96	Tanggal:09/10/2024	Housekeeping	Status:LENGKAP		
	Gedung: RS Prima Husada Malang Lantai: Ground Floor Zona:: 3rd Line Area Lokasi: Internal Lokasi: I.1 IFC-Dalam Bangunan		Tipe: Housekeeping Prioritas: Low Responsibility: Terdapat tumpahan yang apabila dibiarkan dapat menarik hama. Harap segera dilakukan pembersihan tumpahan yang terdapat di area ini.	Edukasi ke petugas dapur dan tim cleaning servise	
95	Tanggal:18/09/2024 Gedung: RS Prima Husada Malang Lantai: Ground Floor Zona:: 2nd Line Area Lokasi: External Lokasi: IP.1 IC-Perimeter Luar Gedung	Proofing	Status:LENGKAP Tipe: Proofing Prioritas: Low Responsibility: Terdapat celah antara daun jendela dan kusen yang bisa menyebabkan hama masuk kearea dalam harap dipasang strip bulu nilon atau moher.	Perbantuan perbaikan oleh tim tukang	