



FORM KELUHAN ALAT KESEHATAN SUBSTANDAR

Pada hari ini Jum'at tanggal 31 Oktober 2025, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
 - Murwani Suryaning S., A.Md.Kep
 - Wiwit Indah Yanti, A.Md.Kep
 - Ahmad Fadhil Kurniawan A.Md.Kep
 - Artika Wulandari, S. Kep. Ns
2. Unit :
 - IGD
 - Rawat Inap
 - ICU

Dengan ini melaporkan hasil penggunaan alat kesehatan :

No	Nama Barang	Merk	Hasil Penggunaan
1	Sput 3 CC	Stera medical (No. batch : 01092588)	Ruang Irna 2 3 4 A : Jika di buat ngoplos obat tarikannya berat. Gampang lepas jika dibuat injeksi
2	Sput 10 CC	Stera medical (No. batch : 10102588)	Ruang Irna 6 7 8 A : 1. Tarikan dan dorongan spuit berat 2. Jarum kurang tajam 3. Jarum mudah tersumbat Ruang Irna 5C : 1. Susah di dorong di Tarik. 2. Saat nyedot obat tarikan sulit ICU : 1. Jarum kurang tajam/ terasa tumpul 2. Jarum gampang mleyot 3. Beberapa spuit bocor saat dibuat mengambil obat
3	IV Cannul No. 20	Hospitech (No. Batch : 3389224N)	Ruang Irna 2 3 4 A : 1. Waktu pasang infus sudah masuk ke pembuluh darah pada saat jarum ditarik (ujung selang) kanul keriting
	IV Cannul No. 24		Ruang Irna 6 7 8 A : 1. Saat ditusuk jarum terasa tidak tajam 2. Plastik abocath terlalu tebal, jadi sering terjadi pecah pembuluh darah Ruang Irna 2C : 1. Selalu mrembes darah dari bekas tusukannya. Sehingga mengakibatkan untuk dilakukan infus ulang (2X) 2. Saat tersenggol ganti baju dari sela - sela merembes darah Ruang Irna 5C : Sambungan canul bocor dan insersi lambat Maternitas : 1. Jika di pakai nusuk tidak tajam. 2. darah ngrembes di selangnya iv



			Ruang 3C : sering membelah jadi 2 dan keriting
Tanggapan PLT Kabid Pelayanan Medis :			
1. Terkait dengan spuit sudah konfirmasi ke pengguna lain (RSPHS) juga mengalami kendala yang sama 2. Terkait dengan IV canul Hospitech Keluhan ini sudah pernah disampaikan sebanyak 5X sampai ke pengadaan - Tindak Lanjut yang pertama dari keluhan IGD adalah mendatangkan vendor untuk melihat secara langsung tindakan yang dilakukan oleh perawat dan akhirnya disarankan hanya mengganti no batch yang lain. - Setelah menggunakan nomor batch yang disarankan masih terjadi rembes dan TL nya mendatangkan vendor bulan juni 2025 dan ditelusur oleh vendor sendir terkait kebocorannya dan disarankan mengganti nomor batch yang baru 3. Diambil dari jumlah persesep IV canul hospitech bulan Oktober 2025 persesep yang lebih dari 1 sebanyak 216 pasien / 23% (termasuk pasien yang membutuhkan infus lebih dari 1 tempat dan phlebitis) 4. Harga resep 12.090/pcs 5. Mohon dipertimbangkan dengan hasil evaluasi diatas mengingat untuk kejadian sudah dilaporkan berulang kali tetapi tidak ada perbaikan yang membuat pasien tidak nyaman serta biaya bisa menjadi lebih banyak.			

Sesuai dengan pelaporan penggunaan barang tersebut kami mohon ditindaklanjuti. Demikianlah pelaporan kami buat sesungguhnya dengan penuh tanggung jawab.

Malang, 31 Oktober 2025

User Pengguna

Murwani Suryaning
S, A.Md.Kep

User Pengguna

Wiwit Indah Yanti,
A.Md.Kep

User Pengguna

Ahmau Faunil K.,
A.Md.Kep

User Pengguna

Artika Wulandari, S. Kep.
Ns

Mengetahui,

an. PLT Kepala Bidang Pelayanan Medis

Puput Sekar IV. K., A.Md.,Keb.

Kepala Instalasi Farmasi

apt. Yuanita Eka Lestari, S.Farm

Menyetujui,

PLT Direktur RS Prima Husada Malang




RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

dr. Resti Lestantini, M.Kes



DOKUMENTASI

a. Spuit – Stera Medical





b. IV Cannul No. 20 – Hospitech



Saat pasang iv canul
darahnya keluar
bagian yang di
lingkari

