



PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NO : 1182/I-PNJ/IPSRS/XII/2025

Tanggal	29 Desember 2025				
Pengajuan Dari Unit*	IPSRS				
Alasan Pengajuan	1. Penggantian flaring tools AC IPSRS (rusak). 2. Perbaikan mesin steam cuci AC IPSRS (rusak). 3. Penggantian sparepart gate parkir				
I.DATA BARANG DAN SUPLIER					
1.	No	Nama Alat	Jumlah		
	1.	Flaring Tools AC Tasco TB550	1 unit		
	2.	Lem Red Silicone Gasket FOSS RTV 650 / 30 gram	1 pcs		
	3.	Vehicle Loop Detector Merah 220V VLD Single, Metal Sensor Parkir	2 pcs		
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)	1. Memekarkan (melebarkan) ujung pipa tembaga AC sehingga membentuk corong (flare) yang memungkinkan penyambungan yang rapat dan anti bocor dengan fitting berulir (flare fitting) tanpa perlu las, memastikan sistem pendingin seperti AC bekerja efisien dan aman dengan sambungan yang kuat, cocok untuk instalasi baru maupun perbaikan pipa AC berbagai ukuran. 2. Sebagai perekat dan pembentuk paking (gasket) tahan panas ekstrem untuk mesin kendaraan (mobil/motor), transmisi, pompa air, dll., menutup kebocoran cairan atau gas pada permukaan logam, keramik, dan plastik, serta tahan suhu sangat tinggi (hingga 260°C), getaran, dan cuaca. 3. Sebagai sensor pendeteksi kendaraan logam untuk sistem parkir dan akses kontrol, yang bekerja dengan mendeteksi perubahan medan elektromagnetik saat mobil melintas di atas kawat loop yang tertanam di jalan, lalu mengirimkan sinyal untuk mengontrol barrier gate (palang parkir) agar otomatis terbuka saat mobil masuk dan tertutup setelah mobil lewat, memastikan keamanan dan otomatisasi sistem parkir dengan sensitivitas dan waktu respons yang bisa diatur.			
3.	Penempatan alat**	1. IPSRS 2. IPSRS 3. Gate Parkir			
4.	Merk/Tipe**	1. Flaring Tools AC Tasco TB550 2. Lem Red Silicone Gasket FOSS RTV 650 / 30 gram 3. Vehicle Loop Detector Merah 220V VLD Single, Metal Sensor Parkir			
5.	Spesifikasi**	1. Flaring Tools AC Tasco TB550 AC pipa ukuran a) 1/4 b) 3/8" c) 1/2" d) 5/8" e) 3/4" 2. Lem Red Silicone Gasket FOSS RTV 650 / 30 gram 3. Vehicle Loop Detector Merah 220V VLD Single, Metal Sensor Parkir a) Power Input: 220 VAC b) Response Time: 100 Milliseconds c) Sensitivity Levels: 3 Levels d) Dimensi case Loop Detector : 11,7 x 8,5 x 4.5 cm e) Berat : 0,3 kg / 300 gr			
Yang Mengajukan Ka IPSRS Moch Arffin		Kabid Pelayanan Medis Puput Sekar Nari Ratih, AMd, Keb	Kabid Penunjang Medis Dwi Novianti, Amd. AK. S. Kes	Kepala Bagian Umum drg. Endy Wira Pradana, M.MRS	PLT Direktur RS dr. Resti Lestiantini, M.Kes
TANGGAPAN DARI KABID RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA					
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA					

*Alasan pengajuan: belum pernah tersedia/ ada tetapi rusak/ perlu penambahan/ ada tetapi hilang/ untuk back up

** Spesifikasi : Tidak di approve jika tidak di isi secara lengkap



LAMPIRAN FOTO

Flaring Tools AC Tasco TB550



Link Pembelian

https://shopee.co.id/product/39018508/4140254227?d_id=1223b&uls_trackid=54hyklh102lv&utm_content=1ciJ421U6XvY1BaSHHtRmthKpvs


Lem Red Silicone Gasket FOSS RTV 650 / 30 gram



Link Pembelian

https://www.tokopedia.com/hannyshopstore/lem-red-silicone-gasket-foss-rtv-650-30gram?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=pdp

Vehicle Loop Detector Merah 220V VLD Single, Metal Sensor Parkir



Link Pembelian

https://shopee.co.id/product/317469166/23604385143?is_from_login=true



FORM KERUSAKAN DAN PENGGANTIAN ALAT

Tanggal Pengaduan : 29/11/2025
Tanggal Penarikan Alat :
Unit : PRM

Perihal *) : ☐ Alat Medis ☒ Prasarana ☐ Gedung & Utilitas ☐ Kendaraan


No	Nama Barang	Identitas Barang	
1	Flangy tools AC TAYLO	Kode Inventaris	-
		Merk	TAYLO
		Type	Tg 550
		Nomor Seri	-
		Warna	Hitam
		Lain - lain	-

Perbaikan		Analisa Kerusakan dan Rekomendasi
Tanggal / Jam	1. 29/11/2025 2. 10.00 WIB	Flangy tool AC tidak prelini, tidak bisa dipulihkan, harus order baru (2021)
Spare part yang rusak	Flangy	
Human eror	☐ Ya ☒ Tidak	

Lampiran *) : ☒ Bukti foto kerusakan ☐ Form Berita Acara Penarikan Alat

Melaporkan,	Memeriksa,	Mengetahui,	
Ka. Unit PRM	Petugas Alat PRM	Ka. IPSRS	Ka. Gudang Umum/ Farmasi

*) Pilih (✓) salah satu.



FORM KERUSAKAN DAN PENGGANTIAN ALAT



Tanggal Pengaduan : 29/12/2023
Tanggal Penarikan Alat :
Unit : IPSM

Perihal *) : ☐ Alat Medis ☒ Prasarana ☐ Gedung & Utilitas ☐ Kendaraan

No	Nama Barang	Identitas Barang	
1	Mennwi AC Steam	Kode Inventaris	-
		Merk	Carini
		Type	-
		Nomor Seri	-
		Warna	Hitam / Orange
		Lain - lain	-

Perbaikan		Analisa Kerusakan dan Rekomendasi
Tanggal / Jam	: 1. 29/12/2023 2. 10.00 WIB	Mesin trouble, harus dibelikan gasket.
Spare part yang rusak	: Mesin	
Human eror	: ☐ Ya ☒ Tidak	

Lampiran *) : ☒ Bukti foto kerusakan ☐ Form Berita Acara Penarikan Alat

Melaporkan,	Memeriksa,	Mengetahui,	
 (.....) Ka. Unit IPSM	 (.....) Petugas Alat	 (.....) Ka. IPSRS	 (.....) Kebid W. Ka. Gudang Umum/ Farmasi

*) Pilih (✓) salah satu.



FORM KERUSAKAN DAN PENGANTIAN ALAT

Tanggal Pengaduan : 9/11/2025
 Tanggal Penarikan Alat :/...../.....
 Unit : 141M

Perihal *) : ☐ Alat Medis ☒ Prasarana ☐ Gedung & Utilitas ☐ Kendaraan

No	Nama Barang	Identitas Barang	
1	Vehicle Loop Detector (Spun part portal parkir)	Kode Inventaris	-
		Merk	-
		Type	Vehicle Loop Detector merek 220 v
		Nomor Seri	-
		Warna	hitam merk.
		Lain - lain	-

Perbaikan		Analisa Kerusakan dan Rekomendasi
Tanggal / Jam	: 1. 29/12/2023 2. 10.00 WIB	Vehicle body desainer rusak (khususnya bagian pintu) rusak tidak bisa dibuka
Spare part yang rusak	: vehicle body	
Human eror	: ☐ Ya ☒ Tidak	



Lampiran *) : ☒ Bukti foto kerusakan (☐ Form Berita Acara Penarikan Alat

Melaporkan,	Memeriksa,	Mengetahui,		
				
(<i>Wahyuni Man</i>) Ka. Unit	(<i>Indran</i>) Petugas Alat	(<i>Mahyudin</i>) Ka. IPSRS	(<i>Agus Rudy Wigat</i>) Kabid <i>Summa dan</i>	(<i>Idris Rahun</i>) Ka. Gudang Umum/ Farmasi

*) Pilih (✓) salah satu.

Banjaram Selatan No 3 – 7 Singosari – Malang,
Telp 0341 – 458679, 458916, Fax : 441874; Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com
www.rs-primahusada.com

Single channel loop vehicle detector



Power Supply:
See the bottom logo for details.

4 3A / 120V AC
3A / 24V DC



LAMPIRAN PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NO : 1182/I-PNJ/IPSRs/XII/2025

NO	NAMA ALAT	MERK	JUMLAH	GAMBAR		KETERANGAN
				Saat Ini	Pengajuan	
1.	Flaring Tools AC Tasco TB550	Flaring Tools AC Tasco TB550	1	Tidak Ada <i>ada (nyah)</i>		a) Pengajuan sparepart baru, barang baru. b) Frekuensi penggunaan setiap saat, dilakukan untuk kegiatan perbaikan / pemeliharaan AC. c) Frekuensi penggunaan 2 kali sehari (pemeliharaan / perbaikan AC).
2.	Lem Red Silicone Gasket FOSS RTV 650 / 30 gram	Lem Red Silicone Gasket FOSS RTV 650 / 30 gram	1	Tidak Ada <i>ada (nyah)</i>		a) Pengajuan sparepart baru, barang baru. b) Frekuensi penggunaan setiap saat, dilakukan untuk kegiatan perbaikan / pemeliharaan AC. c) Frekuensi penggunaan 2 kali sehari (pemeliharaan / perbaikan AC).
3.	Vehicle Loop Detector Merah 220V VLD Single, Metal Sensor Parkir	Vehicle Loop Detector Merah 220V VLD Single, Metal Sensor Parkir	2	Tidak Ada <i>(nyah)</i>		a) Pengajuan sparepart baru, barang baru. b) Frekuensi penggunaan setiap hari (portal gate parkir).