





PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NO : 042/I-PNJ/IPSR/II/2026

Tanggal	24 Januari 2026			
Pengajuan Dari Unit*	IPSR			
Alasan Pengajuan	Penggantian Kabel Kompresor Outdoor AC Cassette Poli Sakura IRNA 5D (Rusak).			
I.DATA BARANG DAN SUPLIER				
1.	No	Nama Alat	Jumlah	
	1.	Kabel Kompresor Outdoor AC 5PK Original Daikin	1 pcs	
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)	Pengantar arus listrik yang aman dan efisien dari sistem kelistrikan unit luar ruangan ke kompresor itu sendiri.		
3.	Penempatan alat**	Poli Sakura 5D		
4.	Merk/Tipe**	Kabel Kompresor Outdoor AC 5PK Original Daikin		
5.	Spesifikasi**	Kabel Kompresor Outdoor AC 5PK Original Daikin		
Yang Mengajukan Ka IPSRS		Kabid Pelayanan Medis	Kabid Penunjang Medis	Kepala Bagian Umum
 Moch Arifin		 Puput Sekar Nari Ratih, AMd, Keb	 Dwi Novianti, Amd. AK. S. Kes	 drg. Endy Wira Pradana, M.MRS
PLT Direktur RS				
 dr. Resti Lestiantini, M.Kes				
TANGGAPAN DARI KABID RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA				
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA				

*Alasan pengajuan: belum pernah tersedia/ ada tetapi rusak/ perlu penambahan/ ada tetapi hilang/ untuk back up

** Spesifikasi : Tidak di approve jika tidak di isi secara lengkap



LAMPIRAN FOTO



DAIKIN INDUSTRIES (THAILAND) LTD.
DIBUAT DI THAILAND

PENDINGIN UDARA

MODEL	RZFC12SDY14	(PEMAKAIAN LUAR RUANGAN)
CATU DAYA	VOLTASE 380-415 3N~ 50	REFRIGERAN R32 / 1.35 kg MASSA 62 kg NOMOR SERI E004576
ARUS NOMINAL (ARUS MAKS)	17.5 A	PROTEKSI IP24
ARUS NOMINAL LINK-SEKING YANG SESUAI DALAM AMPER 20 A		UKURAN ARUS HANYA UNTUK PASANGAN TERHADAP MODEL FCFC12SDVM4.
TEKANAN UJICOBA (GAGE)	(HI) 4.15 MPa (LO) 2.21 MPa	

MOTOR KOMPRESOR	VOLTASE 380-415	PH 3~	Hz 50	QTY 1	LRA	RLA 12.5
PENGERAK KIPAS	PH 1~	QTY 1	FLA 1.3		kW OUT 0.145	

PENAMBAHAN REFRIGERANT DIPERLUKAN, LIHAT DI BUKU PANDUAN INSTALASI.

R32

PENDINGINAN	380-415 V 50 Hz
DALAM RUANG 27 DB°C / 19 WB°C	
LUAR RUANG 35 DB°C / 24 WB°C	
KAPASITAS PENDINGIN	12.5 kW

TANGGAL MANUFAKTUR 2023.10 2P567405-9B

Saran Pembelian di Hadi AC Daikin Malang

FORM KERUSAKAN DAN PENGGANTIAN ALAT






Tanggal Pengaduan : 29/01/2026
 Tanggal Penarikan Alat :
 Unit : IPJRS

Perihal *) : ☐ Alat Medis ☒ Prasarana ☐ Gedung & Utilitas ☐ Kendaraan

No	Nama Barang	Kode Inventaris	Identitas Barang
1	Kabel kompresor AC Cartera 5 PK Daikin Poli Sakura SDMA	Merk : Type : Nomor Seri : Warna : Lain - lain :	- Daikin Kabel kompresor AC Cartera 5 PK Hitam, Merah, Kuning, Hijau -

Perbaikan		Analisa Kerusakan dan Rekomendasi
Tanggal / Jam	1. 29/01/2026 2. 10.00 WIB	
Spare part yang rusak	Kabel kompresor AC	
Human eror	: ☐ Ya ☒ Tidak	

Lampiran *) : ☒ Bukti foto kerusakan ☐ Form Berita Acara Penarikan Alat

Melaporkan,	Memeriksa,	Mengetahui,		
 (.....) Ka. Unit	 (.....) Petugas Alat (IPJRS)	 (.....) Ka. IPSRS	 (.....) Kabid Umum dan Operasional	 (.....) Ka. Gudang Umum/ Farmasi

*) Pilih (v) salah satu.

Banjaranum Selatan No 3 - 7 Singosari - Malang,
 Telp 0341 - 458679, 458916, Fax : 441874; Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com
www.rs-primahusada.com



