




PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NO : 058/I-PNJ/IPSRS/II/2026

Tanggal	28 Januari 2026			
Pengajuan Dari Unit*	IPSRS			
Alasan Pengajuan	Penggantian Charger Bor Gerindra			
I.DATA BARANG DAN SUPLIER				
1.	No	Nama Alat	Jumlah	
	1.	Charger Baterai Impact Wrench 18v / 20v / 24v /48v - Casan Batre Bor / Gerinda.	1 unit	
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)	Mengisi ulang daya baterai Lithium-ion pada alat cordless seperti impact wrench, bor, dan gerinda secara cepat.		
3.	Penempatan alat**	IPSRS		
4.	Merk/Tipe**	Charger Baterai Impact Wrench 18v / 20v / 24v /48v - Casan Batre Bor / Gerinda.		
5.	Spesifikasi**	Charger Baterai Impact Wrench 18v / 20v / 24v /48v - Casan Batre Bor / Gerinda. a) Input 100-240v - 0.8 Max (50-60Hz) b) Output 18v-24v - 1A		
Yang Mengajukan Ka IPSRS		Kabid Pelayanan Medis	Kabid Penunjang Medis	Kepala Bagian Umum
 Moch Arifin		 Puput Sekar Nari Ratih, AMd, Keb	 Dwi Novianti, Amd. AK. S. Kes	 drg. Endy Wira Pradana, M.MRS
PLT Direktur RS				
 dr. Resti Lestiantini, M.Kes				
TANGGAPAN DARI KABID RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA				
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA				

*Alasan pengajuan: belum pernah tersedia/ ada tetapi rusak/ perlu penambahan/ ada tetapi hilang/ untuk back up

** Spesifikasi : Tidak di approve jika tidak di isi secara lengkap

THE UNIVERSITY OF THE SOUTH ALABAMA

Office of the President

1000 University Blvd.

Mobile, AL 36688

Phone: (904) 875-5000

Fax: (904) 875-5001

Web: www.usouthal.edu

Mobile, AL 36688

Office of the President

1000 University Blvd.

Mobile, AL 36688

Phone: (904) 875-5000

Fax: (904) 875-5001

Web: www.usouthal.edu

Mobile, AL 36688

Office of the President

1000 University Blvd.

Mobile, AL 36688

Phone: (904) 875-5000

Fax: (904) 875-5001

Web: www.usouthal.edu

Mobile, AL 36688



LAMPIRAN FOTO



Harga Rp. 61.750,-
Link Pembelian

https://shopee.co.id/product/185832476/25474926911?d_id=aecc1&uls_trackid=54pmnasm01q6&utm_content=DggQWoRLdG9JZ4pq23Sxc3TtPyZ



ALMA MATER COLLEGE



ALMA MATER COLLEGE



FORM KERUSAKAN DAN PENGANTIAN ALAT

Tanggal Pengaduan : 18/01/2026
Tanggal Penarikan Alat :
Unit : IPK

Perihal *) : ☐ Alat Medis ☐ Prasarana ☐ Gedung & Utilitas ☐ Kendaraan

No	Nama Barang	Identitas Barang	
1	Charger ber Bendera	Kode Inventaris	-
		Merk	J-LD Tool
		Type	9 LD 88 V
		Nomor Seri	-
		Warna	Hitam
		Lain - lain	-

Perbaikan		Analisa Kerusakan dan Rekomendasi
Tanggal / Jam	: 1. 18/01/2026 2. 10-00 WIB	Charger ber Bendera rusak, badan dileleh dan dipin bini tidak bisa berfungsi, luan order charger ban Haya, Rp. 69.000,-
Spare part yang rusak	: Charger	
Human eror	: ☐ Ya ☒ Tidak	

Lampiran *) : ☒ Bukti foto kerusakan ☐ Form Berita Acara Penarikan Alat

Melaporkan,	Memeriksa,	Mengetahui,	
 (.....) Ka. Unit	 (.....) Petugas Alat	 (.....) Ka. IPSRS	 (.....) Kabin Ka. Gudang Umum/ Farmasi

*) Pilih (✓) salah satu.



e. Blood gas analyzer

10. Sebuah penelitian di laboratorium memerlukan alat yang digunakan untuk menjaga suhu pada sample yang ada pada tabung reaksi agar tetap stabil sebelum dilakukan proses penelitian selanjutnya. Alat laboratorium apakah yang seharusnya digunakan?

- a. Inkubator Amoeba
- b. Stirer Heating Plate
- c. Water Destilasi
- d. Water Bath
- e. Centrifuge

11. Elektron yang bergerak menuju anoda sebagian mengenai sasaran (target), dan sebagian lagi mengenai bagaian anoda lainnya. Elektron yang tidak mengenai target menyebabkan terjadinya radiasi sinar-x dengan arah yang tidak menentu. Kejadian tersebut disebut dengan ?

- A. Heat
- B. Gassy
- C. Hill effect
- D. Heat effect
- E. Heat storage

12. Alat ECG di ruang IGD dilaporkan hasil cetaknya kriting dan blok hitam. Hasil pengamatan seorang elektromedis menyatakan kabel elektroda tidak ada yang putus, tegangan masukan 220V, grounding terukur 0.2 ohm, mode demo pada alat normal, elektroda dalam kondisi baik. Penyebabnya apa?



	1	Poli Eksekutif Anak	7-Sep-24
	1	Poli Anak	9-Sep-24
	1	Poli Anak	9-Sep-24
	1	Poli IPD	9-Sep-24
	1	Poli IPD	8-Sep-24
	1	Poli IPD	7-Sep-24
	1	Poli Mata	4-Sep-24
	1	Poli Mata	4-Sep-24
	1	Poli Mata	4-Sep-24
	1	Poli Mata	Belum Kalibrasi
	1	Poli Mata	7-Sep-24
	1	Poli Gigi 1	8-Sep-24
	1	Poli Gigi 1	8-Sep-24
	1	Poli Gigi 1	7-Sep-24
	1	Poli Gigi 1	7-Sep-24