

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PENANGANAN LISTRIK PADAM DI MALAM HARI		
	No. Dokumen 552.180/I-SPO/IPSRS/VI/2025	No.Revisi 00	Halaman 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 02 Juni 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada  dr. Nur Mazidah	
Pengertian	Penanganan listrik padam di malam hari yaitu penanganan apabila terjadi listrik padam di malam hari dimana ketika terjadi pergantian tegangan dari genset yang mengalami trip (tegangan listrik yang berlebihan) disalah satu sub panel.		
Tujuan	Acuan apabila terjadi listrik padam di malam hari		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 543/I-PDM/DIR/VI/2025 Tentang Pedoman Manajemen Fasilitas dan Keselamatan		
Prosedur	1. Unit Terkait a. Hubungi nomor handphone dari petugas IPSRS lewat telephone. 2. IPSRS a. Analisa kerusakan yang ditimbulkan akibat listrik padam. b. Apabila kerusakan termasuk dalam kategori ringan, pandu petugas unit untuk menangani masalah tersebut melalui <i>video call</i> ke sub panel. c. Apabila termasuk kategori berat, segera datang ke Rumah Sakit untuk menangani kerusakan sistem utilitas tersebut, d. Apabila terjadi di Unit ICU atau yang berkaitan dengan peralatan medis, koordinasikan dengan ATEM terkait.		
Unit Terkait	Seluruh Unit Terkait		