

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PENANGANAN GANGGUAN LISTRIK AKIBAT KEBAKARAN YANG DISEBABKAN KONSLETING LISTRIK		
	No. Dokumen 552.181/I-SPO/IPSRS/VI/2025	No.Revisi 00	Halaman 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 02 Juni 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada  dr. Nur Mazidah	
Pengertian	Penanganan gangguan listrik akibat kebakaran yang disebabkan oleh kosleting listrik adalah penanganan listrik apabila terdapat kebakaran di sub panel atau di instalasi listrik		
Tujuan	Acuan penanganan listrik apabila terdapat kebakaran yang berada di subpanel atau di jaringan instalasi listrik		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 543/I-PDM/DIR/VI/2025 Tentang Pedoman Manajemen Fasilitas dan Keselamatan		
Prosedur	1. Lakukan SPO terkait code red dengan menghubungi pos kode merah yang berada di Pos DPM dengan <i>extention</i> 128 2. Hubungi IPSRS untuk melakukan panduan awal untuk pemutusan sementara aliran listrik di sub panel yang mengalami gangguan. 3. Apabila api semakin membesar dan tidak dapat dipadamkan, unit wajib menghubungi Karu dan Kabid untuk meminta pertolongan Unit Pemadam Kebakaran Kabupaten Malang (0343) 742113. 4. Lakukan evakuasi segera sesuai prosedur <i>code red</i>.		
Unit Terkait	Seluruh Unit Terkait		