

BERITA ACARA KERUSAKAN


NOMOR : 328/RSPHS/I-BAC/NEONA/III/2024

Sesuai dengan pemeriksaan oleh *(IPSR/ATEM) pada tanggal 8 Maret Tahun 2024 dengan data sebagai berikut :

Nama Barang	:	Ventilator
Merk/Type Alat	:	Mindray / E 5
Ruang/Unit	:	Perinatologi
Jumlah	:	1 Unit
Keluhan/Kendala	:	Hasil Kalibrasi dari Flow Sensor Fail
Analisa	:	1. Flow sensor sudah waktu nya di Ganti / Exp
Perbaikan	:	Internal RS.
Tanggapan Rumah Sakit	:	


Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan. Terima kasih

Pasuruan, 8 Maret 2024


Teknisi	Kabid Yanmed	*Kabid Penunjang	Direktur
			
(Sulyanto Amd, Tekmed)	(Heni Indra W.S.Kep, M.Kep)	(dr Ham Dwi Putri)	(dr. Ifit Bagus Apriantono MMRS)



Dokumentasi



PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RS PRIMA HUSADA
NOMOR : 328.1/RSPHS/I-PM/NEONA/III/2024

Tanggal	8 Maret 2024				
Pengajuan Dari Unit*	NICU				
Alasan Pengajuan	Penggantian Spare Part yang sudah Exp dan Tidak laik Pakai.				
I.DATA BARANG DAN SUPLIER					
1.	No	Nama Alat	Jumlah yang diajukan	Stok Alat di Unit	Ket
	1.	Flow Sensor	1 Unit	0	Rusak
	2.				
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)	1. Flow Sensor: Untuk Sensor Udara dalam alat Ventilator Mindray/Synoven			
3.	Penempatan alat**	NICU			
4.	Merk/Tipe**	1. Flow Sensor: Mindray / Synovent E 5			
5.	Spesifikasi**	1. Flow Sensor: Mindray / Synovent E 5			
Yang Mengajukan		Mengetahui Kabid Jangmed	Mengetahui Kabid Yanmed	Menyetujui Direktur	
 (Ayu Mayang P, S. Kep., Ns)		 dr. Ham Dwika P	 Heni Indra W, S.Kep,Ns.M.Kep	 dr. Ifit Bagus Apriantono,MMRS	
TANGGAPAN DARI KABID RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					



**LAMPIRAN I
DOKUMENTASI ALAT**

➤ **Model Flow Sensor Mindray Synovent E-5**

