



I. LAPORAN KEJADIAN

1	Pembuat Kronologi	Suliyanto, Amd.TekMed.
2	Kejadian	Layar Monitor USG retak
3	Unit Kerja yang terlibat	IPSRS dan Driver
4	Tanggal Kejadian	7 Mei 2024

II. KRONOLOGIS KEJADIAN

Tanggal	Jam	Kronologi	Staf yang terlibat
7 Mei 2024	06.30	Pak Fuat menghubungi Pak Suli via WA untuk meminta pengiriman USG Ex-Poli Obgyn dengan Merk Mindray Type DCN-3 dikarenakan USG Poli Obgyn sudah dilakukan penggantian USG baru, sehingga USG lama harus dikirim ke PT Disa Prima Medika saat itu juga.	Fuat dan Suli
	8.00	Berkoordinasi dengan Driver Pak Pangky untuk mengkondisikan pengiriman. Pak Pangky bisa melakukan pengiriman siang dikarenakan sekaligus melakukan pengambilan alat untuk IKO.	Suli dan Pangky
7 Mei 2024	11.00	Pak Suli dan Pak Pangky berangkat ke PT Disa Prima Medika untuk melakukan pengiriman USG..	Suli dan Pangky
	12.00	Sesampai di RS Prima Husada Malang, Pak Fuat tidak ada di PT.DPM. Pak Pangky mengkonfirmasi Pak Fuad. Pak Fuad menginformasikan jika beliau berada di klinik karena ada pekerjaan dan diinstruksikan Pak Fuad untuk menunggu di PHM. Pak Pangky dan Pak Suli menunggu Pak Fuad hingga pukul 13.30. Dikarenakan Pak Fuad belum datang, maka Pak Suli dan Pak Pangky berinisiatif untuk menitipkan USG kepada Security yang berada didepan IGD dikarenakan Pak Pangky terburu-buru membawa alat IKO yang digunakan pukul 15.00 di RS Prima Husada Sukorejo. Saat USG diturunkan, dikarenakan berat tidak seimbang, USG miring sampai membentur bumper belakang Mobil Grandmax warna putih yang mengakibatkan layar monitor USG retak.	Suli,Pangky dan Fuat
	14.00	Pak Fuad datang ke PHM dan alat monitor dicoba, ternyata tidak bisa digunakan.	Suli, Pangky dan Fuat
	14.30	Pak Pangky dan Pak Suli Kembali ke RS Prima Husada Sukorejo dan mampir ke Gudang Bedalu untuk mengambil pipa dari Pak Mail.	Suli dan Pangky



III. ANALISA TERJADINYA MASALAH

1. Dengan beratnya Alat USG menurunkan dari atas mobil dan tidak seimbang nya barang maka terjadi nya kemiringan pada alat dan mengakibatkan terbenturnya alat USG ke bumper belakang mobil grandmax.
2. Tergesa-gesa dikarenakan terburu-buru membawa alat IKO yang akan dipakai jam 15.00 di RS Prima Husada Sukorejo.
3. Kurang nya personel menurunkan Alat USG dari mobil.

IV. KERUGIAN YANG DITIMBULKAN

1. Layar monitor USG retak (Nominal tergantung perhitungan keuangan PT).

V. TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT

Jabatan	Tanggapan dan Tindak Lanjut	TTD
Kepala Ruang Unit IPSPS		
Kepala Ruang Unit Driver		
*Kepala Keuangan RSPHS	- SPO dalam membawa alat - Kerugian yang dibebankan mengikuti instruksi PT	15/5/24
*Kabid Pelayanan Medik RSPHS	- Dalam membawa alat wajib hati-hati - Apakah sudah ada SPO membawa alat ?	14/5/24
*Kabid Keperawatan RSPHS	- SPO dalam membawa / memindahkan alat. - Bila membawa alat besar dan berat, sebaiknya dilakukan lebih dari 2 orang dalam pengangkutan	15/5/24
*Kabid Penunjang Medik RSPHS	- Kerugian dibebankan sesuai instruksi PT. - Sebelum berangkat, sampaikan rangkuman dulu.	15.5.24
PLT Kabid Umum dan Keuangan RSPHS	Koordinasi dengan Supervisor PT. DPM	14/5/2024 Restu K
*SDM RSPHS	Lebih berhati-hati lagi. Peringatkan jika memang dirasa tidak mampu untuk melakukan pemindahan barang, mohon meminta bantuan kepada orang lain.	

Menyetujui
Direktur RS Prima Husada

dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS

14 Mei 2024,
Pembuat Kronologi,

Sulyanto Amd TekMed

Catatan Direktur : _____



BERITA ACARA KERUSAKAN


NOMOR : 590/RSPHS/1-BAC / IPSRS/ V / 2024

Sesuai dengan pemeriksaan oleh *(IPSRs/ATEM) pada Tanggal 14 Bulan Mei Tahun 2024 dengan data sebagai berikut :

Nama Barang	:	Layar Monitor USG
Merk/Type Alat	:	Mindray / DCN-3
Ruang/Unit	:	Poli Obsgin
Jumlah	:	1 Unit
Keluhan/Kendala	:	Layar Monitor USG Retak
Analisa	:	Layar Monitor Kondisi retak akibat terbentur saat di angkut ke PT.DPM.
Perbaikan	:	Internal RS.
Tanggapan Rumah Sakit	:	



Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan. Terima kasih

Pasuruan, 14 Mei 2024

Teknisi	Kabid Yanmed	Plt.Kabid Umum dan Keuangan 14/5/2024	Direktur RSPHS
			
(Sulyanto Amd TekMed)	(Heni Indra W,S.Kep,M.Kep)	(Restu Kurniawati, S.KM)	(dr. Ifit Bagus Apriantono MMRS)





Dokumentasi





PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RS PRIMA HUSADA SUKOREJO

NOMOR : 590.1 / RSPHS / 1 - PM / IPSRS / V / 2024

Tanggal	14 Mei 2024		
Pengajuan Dari Unit*	IPSRs		
Alasan Pengajuan	Untuk Penggantian Layar Monitor yang rusak		
I.DATA BARANG DAN SUPLIER			
1.	No	Nama Alat	Jumlah
	1.	Layar Monitor 15 " Inc	1 Unit
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)	1. Untuk layar monitor USG	
3.	Penempatan alat**	1. Untuk BackUp USG Obsgin	
4.	Merk/Tipe**	Mindray / DCN3	
5.	Spesifikasi**	Mindray / DCN3	
Yang Mengajukan (Karu/DPJP)	Kabid Yanmed	Plt. Kabid Umum Dan Keuangan 19/5 2024 .	Direktur RS
 (Sulyanto Amd TekMed)	 (Heni Indra W.S.Kep,M.Kep)	 (Restu Kurniawati, S.KM)	 (dr. Ifit Bagus Apriantono MMRS)
TANGGAPAN DARI KABID RS PRIMA HUSADA SUKOREJO			
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RS PRIMA HUSADA SUKOREJO			

*Alasan pengajuan: belum pernah tersedia/ ada tetapi rusak/ perlu penambahan/ ada tetapi hilang/ untuk back up

** Spesifikasi : Tidak di approve jika tidak di isi secara lengkap



DOKUMENTASI

