

TELAAH PEMINDAHAN PANEL MDP DI GUDANG ALKES

NOMOR : 622/RSPTS/ 1- SKT/ IPSRS/ U/2024

Sesuai dengan telaah oleh *(Unit IPSRS) pada tanggal 13 Mei 2024 dengan data sebagai berikut :

Kondisi Saat Ini	:	1. Panel MDP / Panel Induk berada di Gudang Alkes
Ruang/Unit	:	1. Gudang Alkes (Sebelah Pemulasaraan Jenazah)
Jumlah	:	1. Satu Panel
Keluhan/Kendala	:	1. Panel MDP / Panel Induk perlu dipindah karena : a. Rawan terjadi kebakaran (gedung penuh dengan Alkes yang yang nilai investasinya tinggi) b. Berdekatan dengan pelayanan/ Poli Rawat Jalan c. Tersengat Listrik d. Saran dari supervisor Alkes di PT.DPM untuk panel induk di gudang alkes segera dipindahkan, untuk menghindari risiko hal-hal yang tidak diinginkan (tersengat listrik/kebakaran)
Analisa	:	1. Panel MDP /Induk sangat rawan terjadi konslet/ kebakaran dan keberadaannya di Gudang Alkes dan bersampingan dengan Poli Rawat Jalan 2. Perlu adanya vendor untuk memindahkan panel MDP/Panel Induk dengan penataan kabel yang rapi dan tidak mengganggu keselamatan orang lain.
Tanggapan Rumah Sakit	:	Perlu adanya vendor untuk perpindahan panel MDP/panel induk.

Demikian telaah perpindahan panel induk yang berada di gudang alkes kami buat. Terima kasih

Pasuruan, 13 Mei 2024

Kepala IPSRS,	PLT Kabid Umum	Direktur
		
(Sulyanto Amd, Tekmed)	(Restu Kurniawati, S.KM)	(dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS)



DOKUMENTASI

Gambar Panel MDP / Panel Induk Gudang Alkes

