

Pasuruan, 01 Mei 2026

Nomor : 754/RSPHS/E-PB/DIR/V/2026
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Kendala Operasional

Kepada Yth.

Kepala BPJS Kesehatan KC. Pasuruan

Jl. Sultan Agung II No.1 Kota Pasuruan, Jawa Timur
di tempat

Dengan hormat,

Melalui surat ini, kami manajemen Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo bermaksud menginformasikan mengenai kendala operasional pada salah satu fasilitas medis kami. Adapun detail informasi tersebut adalah sebagai berikut:

Nama Alat : CT-SCAN (Philips / Access CT)
Unit/Instalasi : Radiologi
Tanggal Kerusakan : 29 April 2026

Kondisi ini menyebabkan pelayanan pada unit tersebut untuk sementara waktu mengalami penyesuaian/pembatasan demi menjaga kualitas dan keamanan layanan. Sebagai langkah tindak lanjut, kami sampaikan rencana perbaikan sebagai berikut:

1. Rencana Perbaikan/Pengadaan

- Melakukan pengecekan pada sumber kendala alat
- Mengupayakan perbaikan secara internal
- Menghubungi pihak vendor untuk tindakan lebih lanjut

2. Estimasi Selesai: Kami mengupayakan alat dapat beroperasi kembali secara normal maksimal sebelum tanggal 20 Mei 2026

Bersama surat ini, kami lampirkan pula **Berita Acara Kerusakan Alat** yang berisi hasil asesmen teknis sebagai dokumen pendukung. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Kami berkomitmen untuk segera menyelesaikan kendala ini agar pelayanan bagi pasien kembali berjalan maksimal. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Direktur RS Prima Husada Sukorejo



Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep,M.Kep

BERITA ACARA KERUSAKAN




NOMOR : 235/ RSPHS/ I -BAC / IPSRS/ IV / 2026

Sesuai dengan pemeriksaan oleh *(IPSRS/ATEM) pada Tanggal 29 Bulan April Tahun 2026 dengan data sebagai berikut :

Nama Barang	:	1. CT Scan
Merk/Type Alat	:	1. Philips / Access CT
Ruang/Unit	:	Radiologi
Jumlah	:	1. 1 Unit
Keluhan/Kendala	:	1. Ct Scan Kondisi gantry eror
Analisa	:	1 Ct Scan kondisi eror karena gantry nya bisa di sebabkan karena kegagalan pada system mekanis / putaran gantry tidak stabil, gangguan komunikasi data antara gantry dan komputer, karena Overheating pada tabung sinar – X, bisa juga karena suplay daya / power suplay.
Perbaikan	:	Internal RS.
Tanggapan Rumah Sakit	:	

Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan. Terima kasih

Pasuruan, 29 – 04 - 2026

Teknisi  (Sulyanto AmdTekMed)	Kabid Umum dan Keuangan  (Wulandari)	Kabid Pelayanan Medis  (Ns. Sisca Puspitasari, S.Kep)	Kabid Penunjang Medis  (Nur Lailatul Farida, S.Kep., NS)	Direktur RSPHS  (Heni Indra W, S.Kep, M.Kep)
---	--	---	--	--

DOKUMENTASI

