



I. LAPORAN KEJADIAN

1	Pembuat Kronologi	HAFIDZ
2	Kejadian	Gesekan antara bus MCU dengan besinya pipa hidran
3	Unit Kerja yang terlibat	Driver
4	Tanggal Kejadian	05/05/2026

II. KRONOLOGIS KEJADIAN (dijelaskan secara detail hari dan jam kejadian)

Tanggal	Jam	Kronologi	Staf yang terlibat
	05.00	Saat persiapan berangkat MCU di Perusahaan PT repal tepat pukul 04.50 saya menghidupkan mesin bus MCU N 7003 TA untuk melakukan pemanasan mesin, setelah melakukan pemanasan mesin selama 10 menit saya memajukan bus MCU untuk memudahkan akses masuk tim MCU ke dalam bus. Pada saat saya memajukan bus MCU saya melihat kaca sepiion sebelah kiri. untuk menghindari besi yang ada di putaran buka tutup pipa hidran, di karenakan kondisi gelap semua lapu penerangan sudah di matikan oleh security dan minimya pandangan di kaca sepiion bus dan tidak ada orang yg mengarahkan, terjadilah gesekan antara bus MCU dengan besi pemutar buka tutup pipa hidran, yg mengakibatkan bodi bus MCU tergores. Demikian kronologi ini saya buat sesuai dengan kejadian yang berlangsung.	Hafidz

III. ANALISA TERJADINYA MASALAH

1. Kondisi gelap, minimya pandangan kaca sepiion dan tidak ada yang mengarahkan

IV. KERUGIAN YANG DITIMBULKAN

1. Bodi bus MCU bagian belakang kiri tergores


V. TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT

Jabatan	Tanggapan dan Tindak Lanjut	TTD
Kepala Ruang Unit Driver		
*Kabid umum dan keuangan	Diagukan ke PT apakah bis sudah diasuransikan? Jika sudah, maka di klaimkan - Proses sesuai ketentuan - Pembelian sesuai arahan PT utk ybs	
*Kabid Pelayanan Medik	Jalankan sesuai arahan dan arahan dari PT.	



*Kabid Keperawatan	-	
*Kabid Penunjang Medik	1. proses sesuai ketentuan 2. terkait kerusakan dan perbaikan sesuai kebijakan PT	
*SDM RS	Proses sesuai dengan ketentuan dan prosedur yg berlaku.	 5/24/25

Menyetujui
Direktur RS Prima Husada



(Heni Insra Wulansari, S.Kep.Ns.M.Kep)

Pembuat Kronologi



(Hafidz)

Catatan Direktur : _____