



BERITA ACARA KERUSAKAN



NOMOR : _____

Sesuai dengan pemeriksaan oleh *(IPSR/ATEM) pada Tanggal 30 Bulan Mei Tahun 2026 dengan data sebagai berikut :

Nama Barang	:	ESWL
Merk/Type Alat	:	Wikkon / IMD XRO4
Ruang/Unit	:	ESWL
Jumlah	:	1 Unit
Keluhan/Kendala	:	Balon ESWL kondisi Bocor
Analisa	:	Setelah di lakukan pengecekan Balon ESWL kondisi bocor / keluar air bisa di sebabkan karena Keausan atau Usia Bahan : Seiring waktu, material karet atau silikon pada balon akan mengalami degradasi, getas, atau penipisan akibat pemakaian berulang (aus) sehingga kehilangan elastisitasnya.
Perbaikan	:	1. Internal RS
Tanggapan Rumah Sakit	:	

Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan. Terima kasih

Pasuruan, 30 - 05 - 2026


Teknisi	Kabid Umum dan Keuangan	Kabid Pelayanan Medis	Kabid Penunjang Medis	Direktur RSPHS
				
(Sulyanto AmdTekMed)	(Wulandari)	(Ns.Sisca Puspitasari,S.Kep)	(Nur Lailatul Farida, S.Kep., NS)	(Heni Indra W,S.Kep,M.Kep)

DOKUMENTASI





PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RS PRIMA HUSADA
NOMOR : _____

Tanggal	30 Mei 2026				
Pengajuan Dari Unit*	ESWL				
Alasan Pengajuan	Untuk penggantian spare part yang rusak				
I.DATA BARANG DAN SUPLIER					
1.	No	Nama Alat	Jumlah yang diajukan	Stok Alat di Unit	Ket
	1.	Balon ESWL	1 Set	0	
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)	Balon ESWL sebagai media perantara untuk menyalurkan gelombang kejut dari mesin ke dalam tubuh pasien.			
3.	Penempatan alat**	Balon ESWL berada di alat ESWL			
4.	Merk/Tipe**	Wikkon / IMD XRO4			
5.	Spesifikasi**	Wikkon / IMD XRO4			
Yang Mengajukan	Kabid Umum dan Keuangan	Kabid Penunjang Medis	Mengetahui Kabid Yanmed	Menyetujui PLT-Direktur	
					
(Suliyanto Amd TekMed)	(Wulandari)	(Nur Lailatul Farida, S.Kep., NS)	(Ns.Sisca Puspitasari,S.Kep)	(Heni Indra W,S.Kep,M.Kep)	
TANGGAPAN DARI KABID RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					

Dokumentasi

