

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	TANGGAP DARURAT LIMBAH CAIR		
	No. Dokumen 935.132/RSPHS/I-SPO/DIR/XI/2025	No. Revisi 01	Halaman 1 / 1

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 5 November 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur RS. Prima Husada  Heni Indra Wulansari, S.Kep, NS, M.Kep
Pengertian	Upaya yang dilakukan terhadap sistem IPAL yang bertujuan untuk mencegah supaya tidak meluasnya dampak dan penyimpangan dari suatu kejadian yang terjadi di sistem IPAL Rumah Sakit baik di internal maupun eksternal.	
Tujuan	Mencegah supaya tidak meluasnya dampak dan penyimpangan dari suatu kejadian yang terjadi pada sistem IPAL RS.	
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor: 053.1/RSPHS/I-PER/DIR/I/2025 tentang Pedoman Manajemen Fasilitas dan Keselamatan	
Prosedur	1. Apabila hasil analisa air limbah melebihi nilai baku mutu maka : a. Periksa air limbah influent yang masuk ke IPAL. Lakukan penanganan sesuai penyimpangan yang ditemukan. b. Periksa proses yang berlangsung di IPAL, lakukan penanganan sesuai penyimpangan yang ditemukan. c. Periksa seluruh mesin dan peralatan IPAL, lakukan penanganan sesuai penyimpangan yang ditemukan. 2. Apabila terjadi kebocoran atau keretakan atau kolam di IPAL, lakukan proses penambalan bagian yang retak / bocor dengan tukang bangunan. 3. Apabila flowmeter macet, tangani flowmeter dengan pembersihan area flowmeter, jika masih belum bisa, panggil IPSRS. 4. Apabila pompa macet, lihat kipas yang di area pompa, jika tersumbat bersihkan, jika tidak tersumbat, cek bagian yang error di bagian pompa. Jika pompa masih belum bisa, panggil IPSRS. 5. Apabila terjadi kecelakaan kerja baik petugas atau pegawai lainnya misalnya tercebur atau terjatuh ke kolam IPAL maka beri pertolongan pertama di tempat kejadian dan bawa korban ke IGD untuk pertolongan lebih lanjut.	
Unit Terkait	Petugas B3 IPSRS Tukang Bangunan	