



BERITA ACARA KERUSAKAN


NOMOR : 1350.1/RSPHS/I-BAC/ILN/XII/2024

Sesuai dengan pemeriksaan oleh *(IPSRs/ATEM) pada Tanggal 04 Desember 2024 dengan data sebagai berikut :

Nama Barang	:	Mesin pengering
Merk/Type Alat	:	Kanaba
Spesifikasi	:	-
Ruang/Unit	:	Laundry
Jumlah	:	1
Keluhan/Kendala	:	Valbelt kendor
Analisa	:	Proses pengeringan linen tidak maksimal Ketika Dilakukan pengecekan oleh tim IPSRS vanbelt mengalami kendor
Perbaikan Tanggapan Rumah Sakit	:	Internal RS.


Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan. Terima kasih

Pasuruan, 04 Desember 2024

Karu Laundry	Teknisi	Kabid Penunjang Medis	Kabid Pelayanan Medis	Kabid Umum dan Keuangan	Direktur RSPHS
					
(Iham Eka)	(Saifuddin)	(Dwi Novianti Amd.AK., S.Ke)	(Heni Indra W,S.Kep,M.Kep)	(Restu Kurniawati, S.KM)	(dr. Irit Bagus Apriantono MMRS)



DOKUMENTASI ALAT





BERITA ACARA KERUSAKAN BARANG / FASILITAS

chyto

Nama Barang / Fasilitas : Vanbelt Mesin Pengering

Merk / Type Alat : Kanaba

Ruang / Unit : Laundry

Jumlah : 1 Unit

Tanggal : 04 Desember 2024

Bahwa barang / fasilitas tersebut mengalami kerusakan sebagai berikut :

Vanbelt Mesin pengering kanaba kendor sehingga proses pengeringan tidak maksimal, sehingga perlu untuk diperbaiki / di lakukan pengajuan vanbelt.

Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan.

Kepala CSSD dan laundry,

(Ilham Eka Novianto. P., AMd.Kep)

Kepala IPSRS,

(Suliyanto, AMd.Tek)

Teknisi IPSRS,

(Saifuddin)

Mengetahui,

Direktur Rumah Sakit Prima Husada
Sukorejo,


(dr Ifit Bagus Apriantono, M.MRS)

PLT Wakil Kabid Jangmed,

(Rhizqita J. E. Rahmanda., Amd.PK.,S.KM)



DOKUMENTASI KERUSAKAN BARANG



No	Tanggal	Keterangan
1.	04 Desember 2024	- Laporan laundry Vanbelt Mesin pengering kanaba kendor - Vanbelt Mesin pengering kanaba kendor, sehingga perlu untuk di perbaiki / di lakukan pengajuan vanbelt, karena beresiko mengakibatkan kerusakan mesin yang lebih banyak, sedangkan untuk suku cadang mesin belum ada - Vanbelt Mesin pengering kanaba kendor bisa dikarenakan faktor usia mesin - Untuk gejala yang dirasakan sebelum kerusakan alat pernah terjadi

PENGAJUAN VANBELT MESIN PENGERING KANABA UNIT LAUNDRY
RS PRIMA HUSADA SUKOREJO
NOMOR: 1350/RSPHS/I-PM/ILN/XII/2024

Cip .

Tanggal	04 Desember 2024				
Pengajuan Dari Unit*	Laundry				
Alasan Pengajuan	Vanbelt mesin pengering sudah kendor				
I.DATA BARANG DAN SUPLIER					
1.	No	Nama Alat	Jumlah yang diajukan	Stok Alat di Unit	Ket
	1.	Vanbelt	B 77 (2 pcs) & B 82 x (2 pcs)	-	-
	2.				
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)	Untuk proses pengeringan linen			-
3.	Penempatan alat**	Unit Laundry			-
4.	Merk/Tipe**	Menyesuaikan PT			-
5.	Spesifikasi**	Menyesuaikan PT			-
Yang Mengajukan		Mengetahui Wakil Kabid Jangmed	Mengetahui Wakil Kabid Yanmed	Mengetahui Kabid Umum dan Keu	Menyetujui Direktur
				4/12/2024 	
Ilham Eka Novianto Putro Amd.Kep		Rhizqita J. E. Rahmanda., Amd.PK.,S.KM	Angela Wensi F. R., S.Kep., Ns	Restu Kurniawati, S.KM	dr. Ifit Bagus Apriantono,M.MRS
TANGGAPAN DARI KABID RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					



LAMPIRAN I
DOKUMENTASI ALAT

