

Pasuruan, 24 Februari 2025

Nomor : 294/RSPHS/E-PM/DIR/II/2025
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Arahkan

Kepada Yth.
dr. Sefrina Trisadi, Sp.DV
Direktur PT. Disa Prima Medika
Di tempat

Dengan hormat,

Bersama dengan surat ini Kami ingin mengajukan permohonan terkait dengan tindak lanjut serta arahan mengenai alat radiologi yang sudah habis masa garansi atau lepas vendor. Jika nantinya ada kerusakan alat, kami ingin mengetahui prosedur yang harus kami lakukan untuk memperbaiki atau mengganti alat tersebut setelah dilakukan pengecekan oleh ATEM Rumah Sakit. Adapun data alat sebagaimana terlampir.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terimakasih

Pasuruan, 24 Februari 2024
Direktur Rumah Sakit Prima Husada



dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS

Lampiran

Surat Permohonan Arah

Nomor : 294/RSPHS/E-PM/DIR/III/2025

NO	Nama Alat	Merk	Type	Baik	Tidak Baik	Hasil Analisa Kerusakan	Rencana Tindak Lanjut	Keterangan
1	ESWL	Wikkon	IMD XR04	Baik	-	-	-	Alat Ready
2	CT SCAN	Philips	Philip 16 Slide	Baik	-	-	-	Alat Ready
3	USG	Hanstect	TD-90	Baik	-	-	-	Alat Ready
4	Xray Mobile	Ecoview	Ultra200/DF-183	Baik	-	-	-	Alat Ready
5	Xray Mobile	Ecoview	Ultra200/DF-184	Baik	-	-	-	Alat Ready
6	USG	GE	Versana Essensial	Baik	-	-	-	Alat Ready
7	Xray Konvensional	DR TECH	EVS 3643	-	Tidak Baik	1. Main Control panel elektronika ada yang terbakar . Penyebab utama dari terbakarnya Komponen adalah akibat tidak stabilnya Listrik / Sering nya Listrik PLN mati. 2. Lampu Kolimator Mati. Setelah dilakukan pengecekan, lampu kondisi mati bisa disebabkan karena masa pakai lampu yang sudah lama. 3. PC Kondisi Lemot	1. Ganti Mainboard Control 2. Ganti Lampu Kolimator 3. Hapus Data Pasien yang sudah lama	Alat bisa digunakan, tetapi hasilnya tidak maksimal