

BERITA ACARA KERUSAKAN


NOMOR : 449/RSPTS/1-BAC/LN/VI 2025

Sesuai dengan pemeriksaan oleh *(IPSR/ATEM) pada tanggal 28 Mei 2025 dengan data sebagai berikut :

Nama Barang	:	1. Pully Mesin Cuci Elektrolux
Merk/Type Alat	:	1. - / Disesuaikan dengan pully mesin cuci elektrolux (lampiran)
Ruang/Unit	:	1. Laundry
Jumlah	:	1. 1 pcs
Keluhan/Kendala	:	1. Mesin cuci tidak berputar
Analisa	:	1. Karena pully retak dapat menyebabkan putaran tidak seimbang sehingga vanbelt lepas dan mesin cuci tidak bisa berputar
Perbaikan	:	1. Pembelian pully mesin cuci elektrolux
Tanggapan Rumah Sakit	:	

Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan. Terima kasih

Pasuruan, 28 Mei 2025

IPSR/	PLT Kabid Umum dan Keuangan,	PLT Kabid JangMed	Kabid Yanmed	Direktur
	 28/5	 28/5	 28/5	
(Saifudin)	(Wulandari)	(Nur Lailatul Farida, S.Kep., Ns)	(Heni Indra W,S.Kep,M.Kep)	(dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS)



DOKUMENTASI



PENGAJUAN LINEN BAJU PASIEN DAN PULLY MESIN CUCI ELEKTROLUX DI UNIT LAUNDRY
RS PRIMA HUSADA SUKOREJO
NOMOR: 429/RSPHS/I-PM/ILN/V/2025

Tanggal	28 Mei 2025																						
Pengajuan Dari Unit*	Laundry																						
Alasan Pengajuan	a. Baju pasien : Perlu penambahan stok <table> <tr> <td>Jumlah pasien operasi/hari</td> <td>Stok</td> <td>Analisa Kebutuhan</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>15</td> <td>Baju yang di pakai pasien : 22</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Baju yang ready di ruangan : 22</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Stok di laundry (50% dari kebutuhan) : 11</td> </tr> <tr> <td>Total Kebutuhan</td> <td></td> <td>55 pcs</td> </tr> <tr> <td>Total Kebutuhan – stok</td> <td></td> <td>55 pcs – 15 pcs = 40 pcs</td> </tr> </table>					Jumlah pasien operasi/hari	Stok	Analisa Kebutuhan	22	15	Baju yang di pakai pasien : 22			Baju yang ready di ruangan : 22			Stok di laundry (50% dari kebutuhan) : 11	Total Kebutuhan		55 pcs	Total Kebutuhan – stok		55 pcs – 15 pcs = 40 pcs
Jumlah pasien operasi/hari	Stok	Analisa Kebutuhan																					
22	15	Baju yang di pakai pasien : 22																					
		Baju yang ready di ruangan : 22																					
		Stok di laundry (50% dari kebutuhan) : 11																					
Total Kebutuhan		55 pcs																					
Total Kebutuhan – stok		55 pcs – 15 pcs = 40 pcs																					
	b. Pully mesin cuci elektrolux : rusak (retak) dan tidak balance sehingga mesin tidak bisa berputar																						
I.DATA BARANG DAN SUPLIER																							
1.	No	Nama Alat	Jumlah yang diajukan	Stok Alat di Unit	Ket																		
	1.	Baju pasien	40 pcs	15 pcs ✓	-																		
	2.	Pully mesin cuci elektrolux	1 pcs	0 ✓																			
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)	a. Baju pasien : Untuk linen baju pasien b. Pully : Mentrasfer putaran dari motor ke tabung pencuci			-																		
3.	Penempatan alat**	Unit Laundry			-																		
4.	Merk/Tipe**	Menyesuaikan PT			-																		
5.	Spesifikasi**	Menyesuaikan PT			-																		
Yang Mengajukan		Mengetahui Kabid Jangmed	Mengetahui Kabid Yanmed	Mengetahui Kabid Umum dan Keu	Menyetujui Direktur																		
 Ilham Eka Novianto Putro Amd.Kep		 Nur Lailatul Farida, S.Kep., NS	 Heni Indra W, S.Kep,Ns.M.Kep	 Wulandari	 dr. Ifit Bagus Apriantono,M.MRS																		
TANGGAPAN DARI KABID RS PRIMA HUSADA SUKOREJO Pengajuan baju pasien operasi lewat SIMRS ✓																							
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RS PRIMA HUSADA SUKOREJO																							



LAMPIRAN I
DOKUMENTASI ALAT

Baju Pasien



Pully Mesin Cuci Elektrilolux

