



I. LAPORAN KEJADIAN

1	Pembuat Kronologi	M Fitron Arrahman
2	Kejadian	Kecelakaan ambulance pcc N 1460 IO
3	Unit Kerja yang terlibat	Driver
4	Tanggal Kejadian	03/08/2026

II. KRONOLOGIS KEJADIAN (dijelaskan secara detail hari dan jam kejadian)

Tanggal	Jam	Kronologi	Staf yang terlibat
03/08/2026	22.45	Saya berangkat dari rs prima husada sukorejo mengisi BBM ambulance pcc N 1460 IO ke pom bensin by pass Pandaan di karenakan pom bensin terdekat stok kosong	M Fitron Arrahman
	22.50	Dalam perjalanan ke pom bensin di by pass Pandaan tepatnya di penyebrangan suwayuwo sebelah rs sahabat ada pemotor yang menyebrang dari arah pertigaan suwayuwo ke arah Pandaan dan tanpa melihat dari arah Malang langsung masuk ke jalur arah Malang Surabaya dan saat itu saya ada di jalur kanan dengan kecepatan 60km/jam, di karenakan saya terkejut dengan adanya pemotor tersebut saya banting setir ke kiri hingga menabrak bangunan warung dan pohon kecil di pinggir jalan dan pemotor tersebut melarikan diri	





III. ANALISA TERJADINYA MASALAH

1. Terjadinya kecelakaan ambulance pcc N 1460 IO akibat pemotor yang asal masuk jalur

IV. KERUGIAN YANG DITIMBULKAN

1. kerusakan pada bagian depan mobil ambulance pcc N 1460 IO
--

V. TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT

Jabatan	Tanggapan dan Tindak Lanjut	TTD
Kepala Ruang Unit	lebih berhati-hati di jalan dan selalu fokus	
*Kepala Keuangan RS Kabid Umum	Lebih ditingkatkan lagi keamanan kehati-hatian saat di jalan koordinasi dengan PT terkait pembebaran & perbaikan	 5/8/26 mitan
*Kabid Pelayanan Medik	1. Fokus dan selalu hati-hati dalam berkendara 2. perbaikan dan penggantian, koordinasi dengan PT untuk kelengkapan.	 5/8/26 Sisa
*Kabid Keperawatan		
*Kabid Penunjang Medik	- Safety hrs diperhatikan saat berkendara. - proses sesuai ketentuan	 5/8/26
*SDM RS	Mohon lebih berhati-hati saat berkendara.	 5/8/26



Menyetujui
Direktur RS Prima Husada

Heni Indra W. S. S. M. K. P.

Pembuat Kronologi

M. Fitron



Heni Indra Wulansari, S. Kep. Ns. M. Kep

(.....)

Catatan Direktur : 1. Hati-hati dalam berkendara
2. Koordinasi dengan PT terkait pembebanan dan perbaikan

DOKUMENTASI



NB :

- ① Bumper depan pecah
- ② Bulhead atas + bawah penyok
- ③ Mesin aman
- ④ Part komponen ~~dan~~ mesin dll aman
- ⑤ Ban depan sebelah kanan pecah => ganti ban serep