





PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RS PRIMA HUSADA
NOMOR : —

Tanggal	01 Agustus 2026				
Pengajuan Dari Unit*	ICU				
Alasan Pengajuan	Untuk Penggantian Spare Part yang rusak				
I.DATA BARANG DAN SUPLIER					
1.	No	Nama Alat	Jumlah yang diajukan	Stok Alat di Unit	Ket
	1.	Batrey Infutions Pump	1 PCS	0	
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)	1. Menyediakan daya cadangan darurat, menjaga kelangsungan terapi cairan atau obat saat terjadi mati listrik, dan mendukung mobilitas pasien saat dipindahkan.			
3.	Penempatan alat**	1. Batrey di Infutions pump ICU			
4.	Merk/Tipe**	1. 11.1V 2000mAh			
5.	Spesifikasi**	1. 11.1V 2000mAh			
Yang Mengajukan	Kabid Umum dan Keuangan	Kabid Pelayanan Medis	Kabid Penunjang Medis	Direktur RSPHS	
 (Debi Firmanasia, S.Kep)	 (Wulandari)	 (Ns.Sisca Puspitasari,S.Kep)	 (Nur Lailatul Farida, S.Kep., NS)	 (Heni Indra W,S.Kep,M.Kep)	
TANGGAPAN DARI KABID RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					

DOKUMENTASI ALAT



BERITA ACARA KERUSAKAN


NOMOR : —

Sesuai dengan pemeriksaan oleh *(IPSR/ATEM) pada Tanggal 01 Bulan Agustus Tahun 2026 dengan data sebagai berikut :

Nama Barang	:	Infutions Pump
Merk/Type Alat	:	Fresenius kabi
Ruang/Unit	:	ICU
Jumlah	:	1 Unit
Keluhan/Kendala	:	Infutions pump mati saat tidak di sambungkan ke listrik
Analisa	:	Setelah di lakukan pengecekan terdapat kerusakan pada batrey ngembung,bisa disebabkan oleh pengisian daya berlebih (overcharging), suhu panas yang tinggi. Catatan : Pembelian Infutions pump dari tahun 2021.
Perbaikan	:	Internal RS.
Tanggapan Rumah Sakit	:	

Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan. Terima kasih

Pasuruan,01 – 08 - 2026

Teknisi	Kabid Umum dan Keuangan	Kabid Pelayanan Medis	Kabid Penunjang Medis	Direktur RSPHS
				
(Sulyanto AmdTekMed)	(Wulandari)	(Ns.Sisca Puspitasari,S.Kep)	(Nur Lailatul Farida, S.Kep., NS)	(Heni Indra W,S.Kep,M.Kep)

DOKUMENTASI

