



Pasuruan, 4 Juli 2024

Nomor : 820/RSPHS/I-UND/DIR/VII/2024
Lampiran : 2 (dua) lembar
Perihal : Undangan Pelatihan

Kepada Yth.

Staf RSPH Sukorejo (Terlampir)
di tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya kegiatan “**Pelatihan Maintenance Mesin HD dan RO**” dengan PT Sinar Roda Utama di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo, maka kami mengundang Anda untuk dapat menghadiri pelatihan tersebut yang akan dilaksanakan pada:

hari/tanggal : Rabu, 17 Juli 2024
waktu : 09.00 – 16.00 WIB
tempat : RSPH Sukorejo (ruangan terlampir)
pemateri : PT Sinar Roda Utama

Demikian undangan ini kami sampaikan, mengingat pentingnya kegiatan tersebut maka setiap peserta **DIWAJIBKAN** hadir. Atas perhatian dan kehadirannya kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,
Direktur Rumah Sakit Prima
Husada,



dr. Ifit Bagus Apriantono,
M.MRS

Lampiran 1

No. Surat : 820/RSPHS/I-UND/DIR/VII/2024

DAFTAR NAMA UNDANGAN
PELATIHAN MAINTANANCE MESIN HD DAN RO

No.	Nama	Profesi/Unit	RS
1.	Fuat Krisnanto, Amd.TEM	ATEM	PT Disa Prima Medika
2.	Suliyanto, Amd.Tekmed.	ATEM	RSPH Sukorejo
3.	Salma Gita Pramesti, A.Md.TEM	ATEM	RSPH Malang
4.	Linda Saputri., Amd Kep	IGD	RSPH Sukorejo
5.	Allamul Angga Gilang Nishvu Ramadhan, S. Kep., Ns	IGD	RSPH Sukorejo
6.	Wijaya Risky Ramadhan, A.Md.Kep	IGD	RSPH Sukorejo
7.	Shenfi Ken Rilla, S.Kep., Ns.	IGD	RSPH Sukorejo
8.	Abd. Adzim	IPAL/B3	RSPH Sukorejo
9.	Fitron Rokhim	IPAL/B3	RSPH Sukorejo
10.	Nur Kholik	IPAL/B3	RSPH Sukorejo
11.	Zainul Azhari	IPSRS	RSPH Sukorejo
12.	Bambang Hermanto	IPSRS	RSPH Sukorejo
13.	Saifuddin	IPSRS	RSPH Sukorejo

Lampiran 2

No. Surat : 820/RSPHS/I-UND/DIR/VII/2024

SUSUNAN ACARA

PELATIHAN MAINTANANCE MESIN HD DAN RO

Waktu	Tempat	Materi	Narasumber
09.00 – 10.30	Hall Andalusia lt. 3	• Dasar-dasar Hemodialisa • Pengenalan tipe mesin HD NIPRO • Prosedur perawatan mesin HD • Diskusi materi	Heri Kisworo & Isnin Tri Iswanto
10.30 – 12.00	Ruang HD lt. 1	• Visit ruang HD • Post test materi Mesin HD	Heri Kisworo & Isnin Tri Iswanto
12.00 – 13.00	-	Istirahat	-
13.00 – 14.30	Hall Andalusia lt. 3	• Dasar-dasar Reserve Osmosis • Prosedur perawatan mesin RO • Diskusi materi	Heri Kisworo & Isnin Tri Iswanto
14.30 – 16.00	Ruang RO lt. 3	• Visit Ruang RO • Post test materi Mesin RO	Heri Kisworo & Isnin Tri Iswanto



DAFTAR HADIR



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA



PT. DISA PRIMA MEDIKA

DAFTAR HADIR

HARI/TANGGAL : Rabu, 17 Juli 2024
WAKTU : 09.00 – 16.00 WIB
TEMPAT : Hall Andalusia, Ruan HD, Ruang RO
KEGIATAN : Pelatihan Maintenance Mesin HD dan RO

No.	Nama	Unit	TTD
1	Felix	SRU	1
2	Retno	SRU	2
3	Handrid S	SRU	3
4	An. Sufi P.	SRU	4
5	HASTO	PHS	5
6	Popiatul M.	SDM PHS	6
7	Fikron Rokhim	IPAL / B.3	7
8	ABD ADZIM	IPAL / B.3	8
9	Fuliyanto.	IPAL / B.3	9
10	Reza Icholika	IPAL / B.3	10
11	Bambang. H.	IPSR	11
12	Restu. Kurniawati	K3RS.	12
13	PUSUH LUTFIANTO	CS	13
14	Alhamul Angga Ceilang	Paramed	14
15	Ns. Heni Indra W. S. S. M. S.	Kabid Pelayanan	15
16	ALVIN SUDYANTO	Laundry	16
17	Fernandica B.S	CSSD	17
18	SAIFUDDIN	IPSR	18
19	dr. Ift. Bagus Apriantono, M.MRS.	Direktur PHS.	19
20	HOK	Kasta Sangre	20

NOTULEN

Hari / Tanggal : Rabu, 17 Juli 2024
Pukul : 09.00 – 13.45 Wib
Jenis Kegiatan : Pelatihan Maintenance Mesin HD dan RO

Berikut hasil notulen:

No	Penjelasan
1	Pokok Bahasan : Pemindahan barang-barang yang berada di Hemodialisa dengan pengajuan Gudang CS Baru
	Masalah : 1. Ruangan Hemodialisa akan segera digunakan estimasi di Bulan September, sarana dan prasarana harus sudah stand by
	Keterangan : -
	PIC : Umum
	Rencana Tindak Lanjut : 1. Inventarisasi barang di ruangan Hemodialisa dan pengajuan Gudang CS
2	Pokok Bahasan : Kelistrikan di Ruangan Hemodialisa
	Masalah : 1. Stopkontak per bed hanya ada masing-masing sebanyak 3 buah 2. Kebutuhan listrik untuk mesin HD 3. Keamanan alat ketika listrik padam 4. Besaran grounding yang dibutuhkan
	Keterangan : -
	PIC : IPSRS
	Rencana Tindak Lanjut : 1. Penambahan stop kontak per bed dengan kebutuhan setiap bed 5 stop kontak 2. Kebutuhan listrik HD sebanyak 32 Ampere dan 2500 watt (untuk mesin HD) 3. Keamanan alat ketika listrik padam yaitu terdapat baterai back up yang berada di masing-masing alat dengan estimasi bertahan selama 25 menit-30 menit. 4. Besaran grounding yang dibutuhkan yaitu kurang dari 1.
3	Pokok Bahasan : Kebutuhan Air di Hemodialisa
	Masalah : 1. Jalur air untuk kebutuhan HD 2. Kebutuhan air di HD yang dibutuhkan 3. Pemeriksaan air di HD
	Keterangan : -
	PIC : IPSRS
	Rencana Tindak Lanjut : 1. Jalur air untuk kebutuhan HD menggunakan sumur baru dengan ditambah tandon sebesar 10.000 liter sebelum air menuju RO dengan pompa sebesar 3 phase. 2. Kebutuhan air di HD yaitu estimasi dengan 4 mesin air yang dibutuhkan yaitu 3600 liter. 3. Pemeriksaan endotoksin dan pemeriksaan biologi dan kimia air bersih mengacu kepada Permenkes No 2 tahun 2023 tentang Kesehatan Lingkungan
4	Pokok Bahasan : Kebutuhan IT dan Jaringan internet di Hemodialisa
	Masalah : 1. Masih terdapat 1 komputer di Hemodialisa 2. Dibutuhkan 3 komputer dan 3 CPU 3. Akses internet diruang HD
	Keterangan : -



No	Penjelasan
	PIC : IT
	Rencana Tindak Lanjut : 1. Penambahan komputer untuk ruangan nurse station, ruang konsultasi, dan ruangan visitasi di Hemodialisa dengan jaringan internet yang kuat.
5	Pokok Bahasan : Kebutuhan Sarana Prasarana (Tukang) di Hemodialisa
	Masalah : 1. Rell korden belum sesuai dengan denah HD (tertanda isolasi kertas) 2. Belum terdapat wastafel 3. Belum terdapat janitor 4. Ruang CAPD belum mencapai standar 5. Belum terdapat timbangan pada kursi roda HD 6. Kebutuhan dalam jalur kotor terkait mobilisasi linen kotor maupun limbah yang dihasilkan dari Hemodialisa
	Keterangan : -
	PIC : Pak Puguh (Tukang)
	Rencana Tindak Lanjut : 1. Rell korden disesuaikan dengan gambar denah yang telah disetujui dan tanda pada ruangan yang telah diberikan. 2. Dibutuhkan 2 wastafel untuk ruangan konsultasi dan Hemodialisi. 3. Surat permintaan kebutuhan janitor dan pelaksanaan pembangunan janitor 4. Penambahan 2 pintu sliding untuk ruang CAPD 5. Pengajuan timbangan pada kursi roda HD (spesifikasi dari Perawat HD : Angga) 6. Kebutuhan jalur kotor menggunakan dumbwaiter (lift kecil pengantar barang) dari PHM dengan penggeseran outdoor AC yang ada.
6	Pokok Bahasan : Stopkontak Ruang Kotor
	Masalah : 1. Posisi stopkontak terlalu rendah
	Keterangan : -
	PIC : IPSRS
	Rencana Tindak Lanjut : 1. Pemindahan lokasi stopkontak di lokasi yang telah tertanda isolasi kertas, posisi lebih tinggi dari sebelumnya.
7	Pokok Bahasan : Bagian farmasi dialih fungsi
	Masalah : 1. Bagian farmasi di ruang hemodialisa (depan bed no. 5) tidak sesuai
	Keterangan : -
	PIC : Pelayanan dan Penunjang Medis
	Rencana Tindak Lanjut : 1. Bagian farmasi di ruang hemodialisa (depan bed no. 5) ditiadakan
8	Pokok Bahasan : Lemari farmasi
	Masalah : 1. Belum adanya lemari farmasi di ruang hemodialisa
	Keterangan : -
	PIC : Tukang dan IPSRS
	Rencana Tindak Lanjut : 1. Lemari farmasi berada di ruangan yang sama dengan CAPD dan Tindakan 2. Posisi lemari menempel tembok 3. Lemari farmasi berbahan stainless steel

No	Penjelasan
9	Pokok Bahasan : Ruang Reuse
	Masalah : 1. Belum adanya stopkontak T 2. Wastafel
	Keterangan : -
	PIC : IPSRS
	Rencana Tindak Lanjut : 1. Pemasangan stopkontak T 2. Pemasangan wastafel dengan ketinggian 90cm dari lantai dengan lubang saluran wastafel 40cm x 40cm x 60cm
10	Pokok Bahasan : Pintu ruang dokter/petugas, ruang perawat, ruang ganti
	Masalah : 1. Belum adanya pintu
	Keterangan : -
	PIC : Tukang
	Rencana Tindak Lanjut : 1. Pintu sliding/geser di 3 titik pada ruangan dokter/petugas, ruang perawat, ruang ganti
11	Pokok Bahasan : Kasur/sofa untuk ruang CAPD
	Masalah : 1. Belum adanya kasur/sofa untuk tindakan pembukaan kateter tank off
	Keterangan : -
	PIC :
	Rencana Tindak Lanjut : 1. Menggunakan sofa yang bisa disandarkan (lampiran di foto)

Notulis 1



Restu Kurniawati, S.KM

Pasuruan, 16 Juli 2024

Notulis 2



Rofi'atal Manzilah, S.Psi

Mengetahui,
Direktur Rumah Sakit Prima Husada



dr. Ifit Bagus Apriantono,M.MRS

LAMPIRAN NOTULENSI

No. Poin	Foto	Keterangan
2		Stopkontak per bedhead hanya 3
4		Nurse station
5		Batas lurus rel selambu ditandai dengan isolasi putih yang terdapat keterangan "BTS SELAMBU"

5		Batas lurus rel selambu ditandai dengan isolasi putih yang terdapat keterangan “BTS SELAMBU”
5		Lokasi pemasangan dumbwaiter (lift kecil pengantar barang)



6		Stop kontak dengan posisi yang terlalu rendah dir Ruang Kotor
7		Lokasi yang awalnya digunakan untuk gudang farmasi
8		Lokasi lemari farmasi



9		Isolasi kiri atas: Lokasi Stopkontak T Isolasi kanan atas: Wastafel Isolasi tengah bawah: Lubang saluran wastafel
10		Salah satu lokasi pintu sliding/geser. (batas ruang perawat ke ruang ganti)

11		Contoh sofa yang dapat digunakan untuk tindakan pelepasan kateter tank off
----	--	--

DOKUMENTASI

