



LAPORAN RONDE BESAR
22 JULI 2024

NO	TEMUAN	TINDAKLANJUT	EVALUASI
1	 Tidak ada tulisan ruang tunggu pasien operasi	1. Pesan tulisan dari akrilik "Ruang tunggu Kamar Operasi" 2. Ovi PKRS melakukan SP pemesanan	SP dibuat pada tanggal 23 juli 2024
2	Kotak snack pasien operasi dari bahan plastik	1. Kotak snack pasien operasi diubah menjadi papper bag 2. Kumpulan papper bag ditempatkan di Box yang selama ini dipakai sabun 3. Sabun di gudang umu diletakkan di rak tanpa di box	1. Koordinasi dengan Gudang umum terkait perubahan menjadi papper bag 2. IKO order box untuk tempat snack pasien IKO
3	 Sepanjang selasar cat tembok kotor	1. Bgian bawah pakai cat minyak warna coklat tua bagian atas warna cream 2. Koordinasi dengan pak mantri	Pengecatan ulang sepanjang selasar




4	 Tidak ada tirai untuk privasi pasien	1. Pemasangan rel tirai lurus oleh pak mantri 2. Pemasangan tirai warna merah (barang ada di stok HD)	Pemasangan tirai di ruang USG
5	Ruang depan Lift 1 dan ruang tunggu poli dpjp gelap	1. Lampu sepanjang lift 1 harus menyala 24 jam 2. Koordinasi dengan security 3. Sosialisasi ulang kepada pihak terkait 4. Skakel lampu diberi tulisan 24 jam	Lampu depan lift 1 menyala 24 jam
6	Tempat istirahat dokter IGD akan di bobol	1. Ruang dokter IGD harus di pindah karena akan di bobol 2. Ruang alkes dipindah dengan mengurangi 1 bedyang ada di Lorong menuju IKO 3. Pemasangan pintu oleh pak dwi di ruang alkes sebelah ponek dan stiker	Pada tanggal 23 Juli pemindahan tempat alkes dan koordinasi dengan pak Dwi



7	 Atap radiologi berjamur	1. Semua atap radiologi yang berjamur wajib di cek oleh tukang 2. Pengecatan ulang	Tidak ada ruang di radiologi yang berjamur
8	 AC radiologi bocor	IPSRS wajib rutin maintenance	Tidak ada AC bocor



9	 Lemari diambil karena akan diganti dengan lemari baru	Pengambilan lemari dan ditempatkan di lemari baru  Lemari warna putih dan meja bisa ditarik  Meja di ruang HD bisa dimodifikasi oleh pak sumadi	
10	 Diganti tempat untuk lemari B3	Lemari dikeluarkan dan diganti dengan lemari B3	



11	1. Dilarang ada tempelan 2. Penamaan harus menggunakan akrilik 	1. Ganti penamaan dengan akrilik di ditempelkan di atas pintu 2. Setiap edukasi harus ditempel di papan akrilik menjadi satu  3. Pada papan akrilik ini dibagian atas edukasi ibu hamil baru bagian bawah edukasi terkait radiologi	
12	 1. Papanisasi edukasi untuk restricted area 2. Pemberian lampu merah	1. Pada bagian atas papanisasi radiologi diberi tulisan “ KHUSUS KE RADIOLOGI TIDAK KE AREA LAIN” 2. Pemasangan lampu merah	



13	 Tidak ada papan penunjuk arah ke farmasi	Dibuat papan penunjuk arah ke arah farmasi dilengkapi dengan tanda panah   Pada bagian bawah salon juga diberi petunjuk arah ke farmasi	
14	1. Petugas radiologi melayani pasien umum yang belum melakukan pembayaran 2. Ditemukan pasien sudah dilakukan pelayanan mulai bulan Juni	1. Membuat Surat Edaran terkait pelayanan penunjang dilakukan setelah pembayaran 2. Keuangan membuat SPO terkait pelayanan yang dilakukan setelah dilakukan pembayaran 3. Unit radiologi harus mengelist pelayanan yang sudah dilakukan dan belum dilakukan pembayaran → unit yang akan menanggung biaya	




15	 Tidak ada bel pada bagian penyerahan pengantaran lab	1. Melakukan pemindahan bel yang sudah ada di sebelah barat laborat di loket 2. Buat edukasi “ LETAKKAN PENGANTAR TEKAN BEL 1X”	
16	 Penamaan lift harus menggunakan akrilik	1. Pembuatan penamaan di lift 2 “ LIFT 2 KHUSUS PASIEN” 2. Ukuran sama dengan tulisan lift 1 3. Papanisasi dengan menggunakan akrilik	




17		Efisiensi troli	
18		Kursi semula dikembalikan dengan 3 saf	



19	 Penataan kursi ruang tunggu poli tidak rapi	Penataan ulang kursi penunggu dengan pola 6-longgar-6	
20	 Timbangan pasien mengahlangi dragbar lewat	Timbangan pasien dipindah	
21	Meja edukasi pasien di Ina 2B terlalu kecil	1. Meja edukasi diganti dengan meja Panjang dan ada kursi secara berhadapan 2. Jaak antara meja lama dengan meja batu adalah 24.5 cm → space untuk penempatan kursi	



			
			Pemotongan meja di ruang HD untuk meja edukasi irna 2B
22	Tidak ada tempat penempatan matras	1. Matras ditempatkan di ruang bekas nurse station depan ruang isolasi 2. Satu ruang ditempat matras sejumlah 90	
23	Banyak ditemukan korden yang ditumpuk di Gudang HD	1. Korden yang ditemukan di Gudang HD harus dibersihkan oleh laundry 2. Korden yang sudah bersih disimpan oleh laundry 3. Korden tersebut bisa digunakan untuk ruang	

		radiologi dengan menggunakan standart ukuran yang benar	
24	 Meja di Gudang HD harus diperbaiki ulang oleh pak sumadi	4.	
25	 Ditemukan tumpukan botol di HD	1. Botol handrub yang bersih harus diletakkan di Gudang umum 2. Minta SPO pembersihan botol 3. Sosialisasi	

Mengetahui
Direktur Rumah Sakit Prima Husada,



dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS

Notulen
Kabid Pelayanan

Dokumen ditandatangani secara elektronik. Gunakan Pembaca Tandatangani Elektronik Untuk Verifikasi Dokumen Ini

Ns. Heni Indra W, S.Kep., M.Kep