






PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RS PRIMA HUSADA
NOMOR : 1326/ P-SPTM5/1-PM/IPSRS/XI/2024

Tanggal	6 November 2024				
Pengajuan Dari Unit*	IPSRS				
Alasan Pengajuan	Untuk menggantikan balon ESWL yang bocor				
I.DATA BARANG DAN SUPLIER					
1.	No	Nama Alat	Jumlah yang diajukan	Stok Alat di Unit	Ket
	1.	Balon ESWL	2 unit	0	
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)	1. Balon dapat digunakan untuk memfokuskan gelombang kejutan pada area batu ginjal dengan lebih tepat, meningkatkan efisiensi dalam penghancuran batu.			
3.	Penempatan alat**	1. ESWL			
4.	Merk/Tipe**	1. HK XR-4			
5.	Spesifikasi**	1. HK XR-4			
	Yang Mengajukan	Plt.Kabid Umum dan Keuangan	Kabid Penunjang Medis	Mengetahui Kabid Yanmed	Menyetujui Direktur
	 Sulyanto Amd TekMed	 Restu Kurniawati, S.KM	 Dwi Novianti Amd.AK., S.Ke	 Heni Indra W, S.Kep,Ns.M.Kep	 dr. Ifit Bagus Apriantono, MMRS
TANGGAPAN DARI KABID RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					



LAMPIRAN I
DOKUMENTASI ALAT



BERITA ACARA KERUSAKAN


NOMOR : 1526.1 / RSPHS / 1-BAC/ IPSRS/XI / 2024

Sesuai dengan pemeriksaan oleh *(IPSRS/ATEM) pada Tanggal 6 November 2024 dengan data sebagai berikut :

Nama Barang	:	Balon ESWL
Merk/Type Alat	:	HK XR-04
Ruang/Unit	:	ESWL
Jumlah	:	1 Unit
Keluhan/Kendala	:	Balon ESWL kondisi bocor
Analisa	:	Balon ESWL kondisi bocor disebabkan karena pemakaian alat terlalu sering dan masa pemakaian balon ESWL sudah lebih dari 3 tahun
Perbaikan	:	Internal RS.
Tanggapan Rumah Sakit	:	

Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan. Terima kasih

Pasuruan, 6 November 2024

Teknisi	Plt.Kabid Umum dan Keuangan	Kabid Pelayanan Medis	Kabid Penunjang Medis	Direktur RSPHS
16/11/24  (Sulyanto Amd TekMed)	6/11 2024  (Restu Kurniawati, S.KM)	an.  (Heni Indra W,S.Kep,M.Kep)	9n  (Dwi Novianti Amd.AK.,S.Ke)	 (dr. Ifit Bagus Apriantono MMRS)



Dokumentasi

