UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMIAOARA

FACULTATEA DE AUTOMATICA SI CALCULATOARE

Proiectare microsistem digital

- proiect pentru materia proiectarea microsistemelor digitate -


Achim Cristian an 4 calculatoare gr 3.1 fost an 3 calculatoare gr 1.1

Enunt:

Sa se proiecteze un microsistem cu urmatoarele resurse:

- unitate centrala cu microprocesor Z80 sau microcontroler pe 8 biti;
- 8 kiloocteti memorie SRAM si 8 kiloocteti memorie fixa;
- interfata pentru citirea temperaturii de la 2 senzori ;
- interfata pentru afisarea temperaturii citite pe module de afisare cu segmente ;
- interfata seriala si interfata paralela;
- temperaturile citite vor fi transmise la interfata seriala sau cea paralela la dorinta utilizatorului;

Scheme:




Unitate centrala cu microprocesor Z80 standard

Proiectare decodificator memorii


* 8 kiloocteti EPROM 27C64 memorie fixa 0000H .. 1FFFH

* 8 kiloocteti SRAM 6264 memorie statica 2000H .. 3FFFH

decodificare completa:



Proiectare decodificator porturi si sistem intrare-iesire:




	51	53	55	com	s1c	s1s	s2c	s2s	sgn	seg1	seg2	seg3	seg4	seg5	seg6	snz
A7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
A6	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
A5	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
A4	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
hex	0x	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	Ax	Bx	Cx	Dx	Ex	Fx

tabela adreselor de porturi

x pt A3 pana la A0; decodificare incompleta

Conectarea si programarea circuitelor 8251 si 8253 (rutine din EPROM):



PROGR_51: LD A , CEH ; cuvant mod 2 biti stop , fara paritate , 8 biti date , multiplicare x16 OUT (00H) , A ; pt 9600 bps

 $\ensuremath{\mathsf{LD}}\xspace A$, $15\ensuremath{\mathsf{H}}\xspace$; cuvant comanda , fara reset intern , indice erori sau break

OUT (00H), A

RET

EM_51: IN A, (01H); citirea starii circuitului, daca a transmis ultimul octet

BIT 0, A

JPZ, EM_51

LD A, C; octetul de transmis

OUT (00H), A

PROGR_53: LD A, 16H; cuv com: contor 0, incarcare octet mai putin semnificativ, genera-


OUT (10H), A; tor semnale dreptunghiulare

LD A, 10H; 16 factor de divizare pt 9600 bps

OUT (10H), A

RET

Conectarea si programarea circuitului interfata paralela 8255 (cod in EPROM):



PROGR_55: LD A, 81H; mod 0 A si B, A iesire, B iesire, C superior iesire,

OUT (23H), A; C inferior intrare

RET

EM_55: IN A, (22H); citire + testare busy; citire C

BIT 0, A; C0 == 0? test busy

JP NZ, EM 55

LD A, C; C octet de transmis

OUT (20H), A; la portul A

SET 0, A

OUT (21H), A; /STB=1


RES 0, A

OUT (21H), A; /STB=0

SET 0, A

OUT (21H), A; /STB=1

Conectare pentru modulele de afisare cu segmente si initializare (program in EPROM) :



Semnalul SEL SGN selecteaza cele 2 module care vor afisa semnul pentru cele 2 valori numerice citite de la senzori. Pentru luminarea unui LED din modul se transmite pentru LED-ul respectiv valoarea 0 logic, tensiune aproape de 0 V, si 1 logic adica ~ Vcc pentru stingerea unui LED.

PROGR_AFIS: LD, 2005H, FFH; ultima valoare scrisa la modulele de semn salvata

LD A, FFH; toate modulele inactive

OUT (80H), A; semnal SEL SGN activ

OUT (90H), A; semnal SEG 1 activ

OUT (A0H), A; semnal SEG 2 activ


OUT (B0H), A; semnal SEG 3 activ

OUT (C0H), A; semnal SEG 4 activ

OUT (D0H), A; semnal SEG 5 activ

OUT (E0H), A; semnal SEG 6 activ

Conectarea si programarea senzorilor de tip DS18B20 (program in EPROM) :



Cei 2 senzori se conecteaza pe linii de date separate , astfel ca la comunicare vor fi adresati fara a fi nevoie de identificare. Comunicarea se face printr-o singura linie de date , D2 sau D3 , prin intermediul unor porti cu 3 stari , cu ajutorul a 4 adrese de port , cate 2 pentru fiecare senzor pentru citire si scriere. Bistabilele comanda activarea sau nu a rezistentei de pull-up ce da o putere mai mare pe perioada conversiei analog numerice din senzor : 1 logic determina activarea , 0 logic determina inactivarea.

Senzorul are un registru intern de 9 octeti in care se afla informatiile de configurare si temperatura gasita in biti:

octet 0 : octet LSB temperatura octet 1 : octet MSB temperatura octet 4 : registru de configurare

unde octetii ceilalti inter 0 si 9 nu sunt importanti pentru aplicatie.

Temperatura are urmatorul format:

	bit 7	bit 6	bit 5	bit 4	bit 3	bit 2	bit 1	bit 0
octet LS	2^3	2^2	2^1	2^0	2^-1	2^-2	2^-3	2^-4
	bit 15	bit 14	bit 13	bit 12	bit 11	bit 10	bit 9	bit 8
octet MS	S	S	S	S	S	2^6	2^5	2^4

Bitii 15 11 sunt identici si au valoarea semnului temperaturii : 1 negativa, 0 pozitiva, iar bitii 10 0 sunt bitii de la 2^6 pana la 2^-4 ai numarului ce reprezinta temperatura citita in complement de 2. Pentru aflarea valorii temperaturii se citesc cei 2 octeti.

Registrul de configurare va lua valoarea 0 R1 R0 11111 , unde R1 si R0 sunt valori ce vor fi scrise. In aplicatie se alege R1=0 , R0=0 , rezolutie de 9 biti si timp de conversie 93,75 ms.

Orice comunicare cu senzorul se numeste tranzactie si se realizeaza dupa urmatorul algoritm: 1 initializare;

- 2 rom command 1 octet pt adresarea unuia sau mai multora din senzorii de pe aceeasi linie de date urmat de eventuale transferuri ale altor biti;
- 3 function command 1 octet pt a transmite tipul comenzii catre senzor urmat de eventuale transferuri ale altor biti;

Initializarea : 0 logic pe linia de date catre senzor pentru mai mult de 480 us , apoi lasa linia libera , este adusa la 1 logic de rezistenta de pull-up . Senzorul detecteaza 1 logic si dupa intre 15 us si 60 us aduce linia la 0 logic , mentinand intre 60 us si 240 us . Apoi lasa senzorul linia libera , si la mai mult de 480 trece la faza rom command.

Rom command reprezinta alegerea unuia sau a tuturor senzorilor de pe o linie , urmata de transferul unui numar de octeti necesar pentru o eventuala identificare . In aplicatie se foloseste comanda skip rom CCH , care adreseaza toti senzorii de pe linie , intrucat e de fapt unul singur , prin intervale de citire sau scriere.

Function command transmite comanda de efectuat impreuna cu eventuali alti octeti. Prima comanda folosita este write scratchpad (scrierea registrelor interne) 4EH , urmata de trei octeti : TH , TL si octet configurare descris mai sus. Valorile lui TH si TL nu conteaza in aplicatie. A doua comanda este convert temperature 44H , care porneste conversia temperaturii , urmata de activarea de strong pull-up pentru a da energia necesara conversiei analog numerice. Apoi se asteapta 100 ms pentru a da timpul necesar , asteptare urmate de dezactivarea strong pull-up-ului. A treia comanda care realizeaza citirea temperaturii transmite read scratchpad BEH ce determina citirea tuturor celor 9 octeti din registrul intern al senzorului . Primii 2 sunt octetii cel mai putin semnificativ si cel mai semnificativ al valorii determinate a temperaturii , care se salveaza , dupa care se transmite un nou reset pentru a opri transferul celorlalti 7 octeti.

Citirea si scrierea unui bit se realizeaza prin intervale de citire si scriere create de z80 prin tranzitii pe linia de date detectate de senzor .

Intervalul de scriere la senaor 1 este realizat prin aducerea liniei la 0 logic pentru 15 us , apoi lasata libera pentru 45 us , revenind la 1 logic prin pull-up . Pentru scriere 0 se mentine 0 logic pentru toata durata de 60 us . Dupa cele 60 us se asteapta cel putin 1 us pentru revenire , 10 us in aplicatie , pana la scrierea unui alt bit .

In intervalul de citire de la senzor se aduce linia la 0 logic pentru mai mult de 1 us , 4 us in aplicatie . Dupa ce linia se lasa libera tinde la 1 logic , senzorul detecteaza si aduce linia la valoarea de transmis . La intre 0 us si 15 us de la lasarea libera a liniei z80 citeste linia de date , 7 us in aplicatie . Un nou interval de citire urmeaza la mai mult de 45 us dupa sfarsitul celor 15 us in care se poate realiza citirea , 50 us in aplicatie , deci 58 us cu cele 8 us dupa realizarea citirii valorii pana la initierea unui nou interval de citire in aplicatie.

PROGR_SENZ: LD B, 00H; B=00H => senzorul 1

CALL PROGR_SENZ1

LD B, 01H; $B=01H \Rightarrow \text{senzorul } 2$

CALL PROGR_SENZ1

RET

PROGR_SENZ1: CALL INITIALIZARE

LD A , CCH ; skip rom CALL SEND_BYTE

LD A, 4EH; write scratchpad

CALL SEND_BYTE

LD A, 00H; TH nesemnificativ

CALL SEND BYTE

LD A, 00H; TL nesemnificativ


CALL SEND BYTE

LD A, 1FH; = 00011111 binar registrul de configurare; 9 biti semnificativi,

CALL SEND_BYTE; 93,75 ms timp conversie

RET

Conectarea comutatoarelor pentru a determina daca sa se transmita sau nu datele la porturile serial si paralel : la conectarea unui dispozitiv la unul din porturi trebuie activat comutatorul corespunzator :



Programe:

Organizarea memoriei SRAM pentru date(incepand cu 2000H):

2000H : octet mai putin semnificativ citit de la senzorul 1

2001H: octet mai semnificativ citit de la senzorul 1

2002H: octet mai putin semnificativ citit de la senzorul 2

2003H : octet mai semnificativ citit de la senzorul 2

2004H: octet citit de la comutatoare

2005H: ultima valoarea transmisa la cele doua module de afisare pentru semn comandate simultan

2006H: 0 daca nu a fost activat pullup, 1 pullup pt senz 1, 2 pullup pt senz 2

Programul principal:

CALL PROGR_51 CALL PROGR_53 CALL PROGR_55

CALL PROGR_SENZ
CALL PROGR_AFIS

LD D, 20H; partea mai semnificativa a dublului registru DE pt adresarea ->

CICLU: CALL CITIRE_TEMP ; -> alternativa a memoriei SRAM pt cei 2 senzori

CALL CITIRE_COM CALL OUT_SERIAL CALL OUT_PARALEL

CALL AFIS
JP CICLU

$\underline{Subrutinele}:$

CITIRE_TEMP: LD E , 00H ; zona memorie pentru senz1

CALL CITIRE_TEMP1

LD E, 02H; zona memorie pentru senz2

CALL CITIRE_TEMP1

RET

CITIRE_TEMP1: CALL INITIALIZARE

LD F , CCH ; skip rom CALL SEND_BYTE

 $LD\,F$, 44H ; convert temperature

CALL SEND_BYTE
CALL PULLUP
CALL WAIT_100_MS
CALL PULLUP
CALL INITIALIZARE
LD F, CCH; skip rom
CALL SEND_BYTE
LD F, BEH; read scratchpad
CALL SEND_BYTE

CALL READ_BYTE; octet mai putin semnificativ

LD A , 00H

CALL SAVE_BYTE

CALL READ_BYTE; octet mai semnificativ

LD A , 01H CALL SAVE_BYTE

RET

CITIRE_COM: IN A, (30H)

```
LD (2004H), A
                           RET
OUT_SERIAL:
                  LD A , (2004H) ; val de la comutatoare
                           AND 01H
                           CP 01H
                           JP NZ, OUT_SERIAL1
                                    RET
OUT_SERIAL1
                  LD A, (2000H)
                           LDC, A
                           CALL EM_51
                           LD A, (2001H)
                           LDC,A
                           CALL EM_51
                           LD A, (2002H)
                           LDC,A
                           CALL EM_51
                           LD A, (2003H)
                           LDC,A
                           CALL EM_51
                           RET
OUT_PARALEL:
                 LD A, (2004H)
                           AND 02H
                           CP 02H
                           JP NZ , OUT_PARALEL1
                                    RET
OUT_PARALEL1: LD A, (2000H)
                           LDC,A
                           CALL EM_55
                           LD A, (2001H)
                           LDC,A
                           CALL EM_55
                           LD A, (2002H)
                           LDC,A
                           CALL EM_55
                           LD~A~,~(2003H)
                           LDC, A
                           CALL EM_55
                           RET
AFIS:
                           LDE, 00H; senzorul 1
                           CALL AFIS1
                           LDE, 02H; senzorul 2
                           CALL AFIS1
                           RET
AFIS1:
                           LD A , (DE) ; octetul mai purin semnificativ
                           AND 08H; 0000 1000 izolare bitul ce reprezinta 0.0 sau 0.5!
                           CP 08H
                           JPZ, AFIS2
                                    LDB, FFH; cod pt afisat 0 la un modul de afisare cu segmente
                           JP AFIS3
AFIS2:
                                    LDB, 48H; cod pt afisat 5 la un modul de afisare cu segmente
AFIS3:
                           LD A , E; afisare 0 sau 5 la modulul 3 sau la modul 6
                           CP 00H ; E=00H \,\, senz 1 modul 3 , E=02H senzor 2 modul 6 \,
                           JP NZ, AFIS4
```

 $LD\ C$, B0H ; adresa modul 3

 $LD\ C$, E0H ; adresa modul 6

OUT(C), B

JP AFIS 5;

AFIS4:

```
OUT (C), B
                              ; .0 sau .5 afisat !
AFIS5:
                             LDA, (DE)
                              AND F0H; 1111 0000 pt anularea bitilor nesemnificativi
                              ROR
                              ROR
                              ROR
                              ROR
                             LD L, A; cei 4 biti semnificativi salvati in L
                             INC E
                             LD A, (DE); octetul mai semnificativ
                              AND 80H; 10000000 testare semn pozitiv 0, negativ 1
                              JP NZ, AFIS6
                                        LDB, A; salvare
                                        LDA, E
                                        CP 00H
                                        JP NZ, AFIS7
                                        JP AFIS8
AFIS6:
                                        LDB,A
                                        LDA, E
                                        CP 02H
                                        JP NZ, AFIS9
                                        JP AFIS10
AFIS7:
                             LD A, (2005H); semn pozitiv pentru senzor 1
                              OR 01H; inactivare bit semn e trecut la 1
                             LD (2005H), A; salvare pentru a nu corupe bitul de semn pentru celalalt senzor
                              JP AFIS11
AFIS8:
                             LD A, (2005H); semn pozitiv pentr senzor 2
                              OR 02H; 0000 0010
                             LD (2005H), A
                              JP AFIS11
AFIS9:
                             LD A, (2005H); semn negativ pentru senzor 1
                              AND FEH; 1111 1110 activare bit semn cu 0
                             LD (2005H), A
                              JP AFIS11
AFIS10:
                   LD A , (2005H) ; semn negativ pentru senzor 2
                              AND FCH; 1111 1101
                              LD (2005H), A
                   OUT (80H), A; activare SEL_SGN
AFIS11:
                              ;sfarsit tratare bit semn
                             LDA, (DE)
                              AND 07H; 0000 0111 anulare biti de semn nesemnificativi, B retine semnul
                              ROL
                              ROL
                              ROL
                              ROL
                              OR L; toti bitii semnificativi in A
                             LD L, A; salvare in L
                             LDA,B
                              CP 80H; pt Z e nr pozitiv, altfel conversie complement de 2 semn marime
                             JPZ, AFIS15
; toti bitii din stanga primului bit nenul gasit din dreapta se complementeaza
                              LD H, 00H; H=00H inainte de a se intalni primul bit de 1
                              LD A, 01H; 0000 0001; selectie cel mai nesemnificativ bit valid
                   LDB, A
AFIS12:
                             LDA,H
                              CP 01H
                              {\sf JP}\,{\sf NZ}, AFIS13
                                       LDA,L
```

```
XOR B; complementare bit curent
                                     LD L, A; salvare
AFIS13:
                  LDA,B
                            AND L; caut primul bit nenul in stanga bitului 3
                            JPZ, AFIS14
                                     LD H, 01H
AFIS14:
                  ROL
                            CP 80H; s-a ajuns la 1000 0000? iesire din bucla
                            JP NZ, AFIS12
                            ;sfarsit conversie complement de 2 negativ semn marime pozitiv
AFIS15:
                  LDA, E
                            CP 00H
                            JP NZ, AFIS16
                                     LD C, 90H; SEG1 zecimale pt senzor1
                            JP AFIS17
AFIS16:
                            LD C, C0H; SEG4 zecimale pt senzor2
AFIS17:
                  LD A, 0AH; = 10; afisarea celor 2 cifre zecimale
                            CP L
                            JPP, AFIS18
                                     OUT (C), 02H; afis 0
                                     LD A, 00H; numarul de scazut din L
                                     JP AFIS27
AFIS18:
                  LD A, 14H; = 20
                            CP L
                            JPP, AFIS19
                                     OUT (C), 9EH; afis 1
                                     LD A, 0AH; 10 de scazut
                                     JP AFIS27
AFIS19:
                  LD A , 1EH ; = 30
                            CP L
                            JPP, AFIS20
                                     OUT (C), 24H; afis 2
                                      LD A, 14H; 20 de scazut
                                      JP AFIS27
AFIS20:
                  LD A, 28H; = 40
                            CP L
                            JPP, AFIS21
                                     OUT (C), 06H; afis 3
                                     LD A, 1EH; 30 de scazut
                                     JP AFIS27
AFIS21:
                  LD A, 32H; = 50
                            CP L
                            JPP, AFIS22
                                      OUT (C), 98H; afis 4
                                     LD A, 28H; 40 de scazut
                                     JP AFIS27
AFIS22:
                  LD A, 3C; = 60
                            CP L
                            JPP, AFIS23
                                      OUT (C), 48H; afis 5
                                     LD A, 32H, 50 de scazut
                                     JP AFIS27
AFIS23:
                  LD A, 46H; = 70
                            CP L
                            JPP, AFIS24
                                     OUT (C), 40H; afis 6
                                     LD A, 3CH; 60 de scazut
                                     JP AFIS27
                  LD A, 50H; = 80
AFIS24:
```

CP L

```
JPP, AFIS25
                                    OUT (C), 1EH; afis 7
                                    LD A, 46H; 70 de scazut
                                    JP AFIS27
AFIS25:
                 LDA, 5AH
                           CP L
                           JPP, AFIS26
                                    OUT (C), FEH; afis8
                                    LD A, 50H; 80 de scazut
                                    JP AFIS27
AFIS26:
                 OUT (C), 08H; afis9
                           LD A, 5AH; 90 de scazut
AFIS27:
                 LDB, A
                           LDA,L
                           SUBB;
                           INC C
                           CP 01H
                           JPP, AFIS28
                                    OUT (C), 03H; 0 cu punct
                                    JP AFIS37
                 CP 02H
AFIS28:
                           JPP, AFIS29
                                    OUT (C), 9FH; 1 cu punct
                                    JP AFIS37
AFIS29:
                 CP 03H
                           JPP, AFIS30
                                    OUT (C), 25H; 2 cu punct
                                    JP AFIS37
AFIS30:
                 CP 04H
                           JPP, AFIS31
                                    OUT (C), 07H; 3 cu punct
                                    JP AFIS37
AFIS31:
                 CP 05H
                           JPP, AFIS32
                                    OUT (C), 99H; 4 cu punct
                                    JP AFIS37
AFIS32:
                 CP 06H
                           JPP, AFIS33
                                    OUT (C), 49H; 5 cu punct
                                    JP AFIS37
AFIS33:
                 CP 07H
                           JPP, AFIS34
                                    OUT (C), 41H; 6 cu punct
                                    JP AFIS37
AFIS34:
                 CP 08H
                           JPP, AFIS35
                                    OUT (C), 1FH; 7 cu punct
                                    JP AFIS37
                 CP 09H
AFIS35:
                           JPP, AFIS36
```

AFIS36:
OUT (C), 09H; 9 cu punct
;sfarsit afisare cifre zecimale si iesire functie

AFIS37:
RET

INITIALIZARE:
LD A, E
CP 00H
JP NZ, INITIALIZARE1
LD C, 50H; pt senz 1
LD A, FBH; 1111 1011

OUT (C), FFH; 8 cu punct

JP AFIS37

```
LD A, F7H; 1111 0111
INITIALIZARE2: OUT (C), A
                             LD B, D0H; 250 us
                             CALL WAIT
                             LD B, D0H; 250 us
                             CALL WAIT; asteptare 500 us in total
                             LDA, FFH
                             OUT(C), A
                             RET
SEND_BYTE:
                   LDA, E
                             CP 00H
                             JP NZ, SEND_BYTE1
                                      LD L , FBH ; = 1111 1011 pt senz 1
                                       LD C, 50H
                                       LDA,F
SEND_BYTE1:
                   JP SEND_BYTE2
                                       LD\ L , F7H ; = 1111 0111 pt senz 2
                                       LD C , 70H
                                       LDA,F
                                       ROL
SEND_BYTE2:
                   ROL
                             ROL
                             ROL
                             LD H, 08H
SEND_BYTE3:
                   LDF,A
                             LDA,L
                             OR F
                             CP FFH
                             OUT (C), 00H
                             JPZ, SEND_BYTE4
                                       LD B, 03H
                                       CALL WAIT
                                       OUT (C) , FFH ; se transmite 1 la senzor , altfel \boldsymbol{0}
SEND_BYTE4:
                   LD B, 32H; = 50 zecimal => 60 us asteptare
                             CALL WAIT
                             OUT (C), FFH; daca a fost 0 se revine
                             LDA,H
                             CP 00H
                             JP NZ, SEND_BYTE3; ciclare pt toti cei 8 biti
                             RET
READ_BYTE:
                   LDA, E
                             LD F, 00H
                             LD H, 08H
                             CP 00H
                             JP NZ, READ_BYTE1
                                      LD C . 50H
                                      LD L , 04H; 0000 0100
                             JP READ_BYTE2
READ_BYTE1:
                             \ensuremath{\mathsf{LD}}\xspace \ensuremath{\mathsf{C}} , 70H
                                       LD L , 08H; 0000 1000
                   OUT (C), 00H; initiere secventa citire bit
READ_BYTE2:
                             OUT (C), FFH
                             LD B, 03H
                             CALL WAIT; asteptare ~ 5 sau 6 us;
                             \operatorname{IN} A , (C)
                             LD B, 29H; = 42 zecimal, 50 us
                             AND L
```

JP INITIALIZARE2

LD C, 70H; pt senz 2

INITIALIZARE1:

CP 00H LD A , F ROL

 ${\sf JP\,Z}$, READ_BYTE3

ADD 01H; bit de 1 citit, altfel 0

READ_BYTE3: LD F, A

LD A , H SUB 01H

JP NZ, READ_BYTE2

RET

SAVE_BYTE: LD B , E

CP 00H

 $\ensuremath{\mathsf{JP\,Z}}$, $\ensuremath{\mathsf{SAVE_BYTE1}}$ LD A , E ADD 01H LD E , A

SAVE_BYTE1: LD A , F

OUT (DE), A LD E, B RET

PULLUP: IN A, (2006H)

 $CP\ 01H\ ;=0000\ 0001 \quad izolare\ bitul\ pt\ senz\ 1$

JP NZ PULLUP2

PULLUP1: LD A, 00H

OUT (FFH), A LD A, 00H LD (2006H), A JP PULLUP6

PULLUP2: CP 02H; = $0000\ 0010$ izolare bit pt senz 2

JP NZ PULLUP3

JP PULLUP1

PULLUP3: LD A, E

CP 00H

JP NZ PULLUP4 ${\rm LD~A~,~01H}$

JP PULLUP5

PULLUP4: LD A , 02H PULLUP5: OUT (FFH) , A

LD (2006H), A

PULLUP6: RET

WAIT_100_MS: LD L , 0BH ; = 10 WAIT_100_MS1: LD A , 64H ; = 100

WAIT_100_MS2: LD B, 54H; ~ 83 zecimal => ~ 100 us

 $SUB~01H \\ JP~NZ~,~WAIT_100_MS2$

CALL WAIT

LDA,L SUB1 LDL,A CP00H

 $JP\ NZ\ ,\ WAIT_100_MS1$

RET

WAIT: DJNZ WAIT; 1.2 us pe ciclu