

INTERACCIÓN DE PROCESOS

No. Folio: 045 Fecha: 27/06/2022 - 01:13 PM Pendiente



REMITENTE

Nombre:	Puesto:	Correo:
PEDRO SANCHEZ	DIRECTOR PROYECTO RT	psanchez@ranchotecate.mx

DESTINATARIO

Nombre:	Puesto:	Correo:
DAVID CONTALET CAMET	MANTENIMIENTO CENEDAL HOTEL	mantanimianta@ranahataaata my

DAVID GONZALEZ GAMEZ MANTENIMIENTO GENERAL HOTEL mantenimiento@ranchotecate.mx

Tema: Origen: Fecha Requerida:

Aseguramiento de Area de Combustible en Taller
Mecanico - URGENTE
Solicitud interna Martes 28 de junio, 2022

Mensaje:

Se requiere de mejorar la infraestructura donde actualmente se trasiega el combustible en el Taller Mecanico. Es un punto actualmente de ALTO RIESGO por la falta de: *
Limpieza en el parimetro * Area de Trasiego muy cerca de las unidades de equipo pesado - PELIGRO DE INCENDIO * Maleza cercana al area que debe ser retirada pues
representa un peligro - PELIGRO DE INCENDIO