Osnovi elektrotehnike 1 - Formule i konstante Petar Katić

1 Formule

IME	FORMULA
Vektor elektrostatičke sile između tijela 1 i 2	$\vec{F_{e12}} = K \cdot \frac{Q_1 Q_2}{r^2} \vec{r_{012}}$
Intenzitet elektrostatičke sile između tijela 1 i 2	$F_{e12} = K \cdot \frac{ Q_1 Q_2 }{r^2}$
Konstanta K	$K = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}$
Vektor jačine električnog polja (Definicioni obrazac)	$ec{E} = rac{ec{F_e}}{Q_p}$
VJEP¹ tačkastog naelektrisanja	$\vec{E} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$
Produžna gustina	$Q' = \tau = \frac{dQ}{dl}$
Površinska gustina	$\sigma = \frac{dQ}{dS}$
Zapreminska gustina	$\rho = \frac{dQ}{dV}$
ZAKON O KONZERVACIJI EL.STAT. POLJA	$\oint\limits_C \vec{E} \cdot \vec{dl} = 0$
Potencijal tačke A u elektrostatičkom polju	$V_A = \int\limits_A^R \vec{E} \cdot d\vec{l}$
Potencijal tačke u polju tačk. na el. Q na rastojanju r, R $\mapsto \infty$	$V = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r}$
Potencijal raspodjeljenih naelektrisanja (produžno)	$V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int\limits_l \frac{Q' \cdot dl}{r}$
Potencijal raspodjeljenih naelektrisanja (površinsko)	$V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int\limits_{S} \frac{\sigma \cdot dS}{r}$
Potencijal raspodjeljenih naelektrisanja (zapreminsko)	$V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int\limits_V \frac{\rho \cdot dV}{r}$
Napon između tačaka A i B	$U_{AB} = V_A - V_B$
Napon između tačaka A i B sa istom ref. tačkom	$U_{AB} = \int_{A}^{B} \vec{E} \cdot \vec{dl}$
Intenzitet komponente \vec{E} na x, y ili z-osi	$E_{\mathrm{x/y/z}} = -rac{dV}{\mathrm{dx/dy/dz}}$

¹ Vektor jačine električnog polja

Fluks vektora \vec{E}	$\psi_E = \oint\limits_{\mathcal{C}} ec{E} \cdot ec{dS}$
Gausov zakon	$\psi_E = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$ $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{us}}{\varepsilon_0}$
Veza između σ (ρ_S) i \vec{E}	$E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$
Generalno pravilo elektrostatičke indukcije	$Q_{\text{ind-}} + Q_{\text{ind+}} = 0$
Kapacitivnost	$C = \frac{Q}{V}$
Kapacitivnost paralelno vezanih kondenzatora	$C_e = C_1 + C_2 + \dots + C_n$
Kapacitivnost serijsko vezanih kondenzatora	$\frac{1}{C_e} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots + \frac{1}{C_n}$
Kapacitivnost pločastog kondenzatora	$C = \varepsilon_0 \frac{S}{d}$
Kapacitivnost sfernog kondenzatora	$C = 4\pi\varepsilon_0 \frac{ab}{b-a}$
Produžna kapacitivnost cilindričnog kondenzatora	$C' = \frac{2\pi\varepsilon_0}{\ln\frac{b}{a}}$
Momenat električnog dipola (Dipolni momenat)	$\vec{p} = Q \cdot \vec{d}$
Vektor polarizacije (preko sume)	$ec{P} = rac{\sum\limits_{ ext{dV}}ec{p}}{dV}$
Relativna permitivnost materijala	$\varepsilon_r = \chi_e + 1$
Električna susceptibilnost dielektrika	$\chi_e = \varepsilon_r - 1$
Apsolutna permitivnost materijala	$\varepsilon = \varepsilon_0 \varepsilon_r$
Vektor polarizacije (preko \vec{E})	$\vec{P} = \alpha \vec{E} = \varepsilon_0 \chi_e \vec{E}$
Vezana naelektrisanja	$Q_v = -\oint\limits_S \vec{P} \cdot \vec{dS}$
Površinska gustina vezanih naelektrisanja	$\sigma_V = ec{n} \cdot ec{P}$
VEKTOR ELEKTRIČNOG POMJERAJA	$\vec{D} = D(\vec{E}) = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P} = \varepsilon \vec{E}$
UOPŠTENI GAUSOV ZAKON	$\oint\limits_{S} \vec{D} \cdot d\vec{S} = Q_{s}$
Energija u el.stat. polju	$W_e = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2}QU = \frac{1}{2}CU^2$
Zapreminska gustina energije	$w_e = \frac{W_e}{V} = \frac{1}{2}\varepsilon E^2 = \frac{1}{2}ED = \frac{D^2}{2\varepsilon}$
Energija u el.stat. polju (Integral)	$W_e = \int_0^V w_e dV$

2 Konstante

IME	VRIJEDNOST
Konstanta elektrostatičke sila	$K \approx 9 \cdot 10^9 \frac{Nm^2}{C^2}$
Dielektrična permitivnost vakuuma	$\varepsilon_0 \approx 8.854 \frac{F}{m}$