Referencias para el ensamblaje de instrucciones Intel iA16-iA32

		Tipo de Desplazamiento / Registro (TD/R) "Mod"/'oo'					
	00 01 (D8) 10 (D16)			11 (Regs)			
			_		W=0 W=1 W=1		
							32 bits
	000	BX + SI	BX + SI + D8	BX + SI + D16	AL	AX	EAX
(Ind) mmm'	001	BX + DI	BX + DI + D8	BX + DI + D16	CL	CX	ECX
	010	BP + SI	BP + SI + D8	BP + SI + D16	DL	DX	EDX
1	011	BP + DI	BP + DI + D8	BP + DI + D16	BL	BX	EBX
Indizado "R/M"/' 1	100	SI	SI + D8	SI + D16	AH	SP	ESP
	101	DI	DI + D8	DI + D16	СН	BP	EBP
II %	110	D16	BP + D8	BP + D16	DH	SI	ESI
	111	BX	BX + D8	BX + D16	BH	DI	EDI
	Reg_						

Uso de BP/SP/EBP/ESP => SS: por default

Índice escalado (3er byte)

Factor (2 ⁿ)		Registro Índice Escalado			Tipo Indizado (Tind)		
\mathbf{n}_1	n_0						

Ind = 100b		1 1				
		"Mod"/'oo'				
		00	01 (D8)	10 (D32)		
	000	[EAX+ RIE]	[EAX+ RIE+D8]	[EAX+RIE+D32]		
0	001	[ECX+ RIE]	[ECX+ RIE+D8]	[ECX+RIE+D32]		
zado)	010	[EDX+ RIE]	[EDX+ RIE+D8]	[EDX+ RIE+D32]		
Tipo Indizado (TInd)	011	[EBX+ RIE]	[EBX+ RIE+D8]	[EBX+ RIE+D32]		
	100	[ESP+ RIE]	[ESP+ RIE+D8]	[ESP+ RIE+D32]		
	101	[D32+ RIE]	[EBP+ RIE+D8]	[EBP+ RIE+D32]		
	110	[ESI+ RIE]	[ESI+ RIE+D8]	[ESI+ RIE+D32]		
	111	[EDI+ RIE]	[EDI+ RIE+D8]	[EDI+ RIE+D32]		

RIE = Registro Índice Escalado

	000	EAX*Factor
9 (3	001	ECX*Factor
ndice (RIE)	010	EDX*Factor
) (J	011	EBX*Factor
stro	100	No Válido
egi sca	101	EBP*Factor
R 딮	110	ESI*Factor
	111	EDI*Factor

ıto	26H	ES	000	R
mer	2EH	CS	001	egis
Seg	36H	SS	010	tros (ss/
Prefijo de Segmento	3EH	DS	011	Registros Segmento (ss/sss)
efijc	64H	FS	100	men
\mathbf{Pr}	65H	GS	101	ito

ijos	66H	Para operandos de 16 bits
os Pre fi	67H	Para direcciones de 16 bits
Otro	0FH	Nuevas instrucciones a partir del 80386

W = 0 Byte, 1 Word/Dword

D = 1 si el campo Reg es el destino de la operación

S = 1 si debe hacerse extensión de signo C= 1 si en corrimientos se usa CL