PASO 1 REPARAR AL USUARIO

buscar errores asociados del operador

PASO 2 COMPROBAR QUE TODO ESTE ENCHUFADO

revisar que todo este correctamente enchufado ya sea en la tarjeta madre o en el case o en otros lados



PASO 3 COMPROBAR SOFTAWARE

comprobar que el operador funciene bien comprobar que los driver esten bien revisa . que el software este bien

PASO 4 COMPROBAR QUE SE ESTA HACIENDO DISTINTO

revisar el software si es nuevo , comprobar si se instalo bien la memoria si hay nueva o alguna nueva pieza

PASO 5 COMPROBAR SIGNOS EXTERNOS

si hay leds comprobar como se encienden y se apagan , si hay ruidos chequear l memoria , ventiladores, conectores, et

PASO 6 EJECUTAR PROGRAMAS DE DIAGNOSTICO

hay que utilizar programas para ver que todo vaya correcto por ejemplo e l programa CPU Z entre otros programas

desensamblar, limpiar y reensamblar el pc

esto ya solo si es el ultimo recurso toca desamblar y limpiar las piezas