



1. DATOS GENERALES

Información general

Número de reporte: 368
Fecha del reporte: 25/04/2026, 01:49 p. m.
Cliente: CARGIL
Técnico: Leonel García
Visita ID: 2

2. UNIDAD / EQUIPO

Unidad / equipo

Máquina: MINI - Carrier - 09876654ADG - Oficinas
Marca: Carrier
Modelo: RD300
Serie: 09876654ADG
Tipo de unidad: Mini-Split 36,000 BTU

3. PROCEDIMIENTO

Procedimiento realizado

- Actividad: Mantenimiento, barnizado y secado de motor eléctrico
- Procedimiento:
 - Inspección previa del estado del motor: Se revisa la condición general del motor para determinar el nivel de suciedad, humedad, contaminación o deterioro del sistema aislante.
 - Desarme parcial para mantenimiento: Se desmontan las partes necesarias para acceder a zonas internas del motor que requieren limpieza, inspección o tratamiento técnico.
 - Limpieza interna y externa del motor: Se eliminan polvo, grasa, humedad, residuos y suciedad acumulada en carcasa, bobinado, tapas y componentes internos del motor.
 - Revisión de balineras y componentes de giro: Se inspeccionan balineras, eje, ventilador y partes móviles para detectar desgaste o condiciones que afecten el funcionamiento.
 - Aplicación de barniz aislante en bobinas: Se aplica barniz al bobinado para reforzar el aislamiento eléctrico y mejorar la protección contra humedad, vibración y contaminación.
 - Secado técnico del motor: Se realiza secado controlado para eliminar humedad y permitir la correcta fijación del barniz aplicado al sistema de bobinas.
 - Armado y ajuste de componentes: Se reinstalan tapas, tornillería, ventilación y elementos desmontados, verificando un armado firme y alineado.
 - Prueba de operación y verificación final: Se efectúan pruebas de funcionamiento, consumo y desempeño general para validar que el motor quedó apto para servicio.

4. HALLAZGOS

Hallazgos encontrados

Condición general

- H-MC-001: Compresor: Golpeteo interno o válvulas dañadas.
- H-MC-002: Compresor: Bajo rendimiento o no comprime adecuadamente.

5. CONCLUSIONES

Conclusiones

Motor trabajando en línea

6. OBSERVACIONES

Observaciones


Motor trabajando en línea

7. PARÁMETROS TÉCNICOS

Parámetros

PSI de succión: 125

Amperaje: N/D



8. RECEPCIÓN DE TRABAJO

Recepción de trabajo

Motivo de no recepción: No había responsable para recibir

Fecha de cierre: 25/04/2026, 01:50 p. m.