



EXPERTOS EN REFRIGERACIÓN

REPORTE TÉCNICO #369

1. DATOS GENERALES

Información general

Número de reporte: 369
Fecha del reporte: 25/04/2026, 01:51 p. m.
Cliente: CARGIL
Técnico: Leonel García
Visita ID: 4

2. UNIDAD / EQUIPO

Unidad / equipo

Máquina: MINI - Carrier - 09876654ADG - Oficinas
Marca: Carrier
Modelo: RD300
Serie: 09876654ADG
Tipo de unidad: Mini-Split 36,000 BTU

3. PROCEDIMIENTO

Procedimiento realizado

- Actividad: Revisión general y diagnóstico inicial
- Procedimiento:
 - Evaluación del estado físico del equipo: Se realiza inspección visual de gabinete, tapas, base, serpentines, corrosión, rastros de aceite y aislamiento térmico para identificar condiciones anormales visibles.
 - Medición de presiones estáticas: Se registran las presiones de alta y baja con el equipo apagado para conocer la condición inicial del sistema y orientar el diagnóstico técnico.
 - Revisión del sistema de control y mando: Se inspeccionan señales de control, terminales, sensores, tarjetas y módulos electrónicos para verificar ajuste, continuidad y estado general del circuito.
 - Prueba de componentes eléctricos y de control: Se evalúa el funcionamiento de contactores, válvulas solenoides, relays y demás componentes de control para confirmar una respuesta correcta del sistema.
 - Revisión de componentes eléctricos de potencia: Se inspeccionan motores, compresores, bombas y conexiones de potencia para verificar condición física, funcionamiento y seguridad eléctrica.

4. HALLAZGOS

Hallazgos encontrados

Condición general

- H-SG-002: Tablero eléctrico sin tapa o con acceso inseguro.
- H-SG-001: Equipo sin rotulación o identificación de riesgo.

5. CONCLUSIONES

Conclusiones

Registro sin cierre

6. OBSERVACIONES

Observaciones

Registro sin cierre

7. PARÁMETROS TÉCNICOS

Parámetros

PSI de succión: N/D

Amperaje: N/D

