



EXPERTOS EN REFRIGERACIÓN

REPORTE TÉCNICO #372

1. DATOS GENERALES

Información general

Número de reporte: 372
Fecha del reporte: 26/04/2026, 12:03 a. m.
Cliente: Petronilo Reyes
Técnico: Kenneth Reyes
Visita ID: 7

2. UNIDAD / EQUIPO

Unidad / equipo

Máquina: CÁMA - Emerson - 09876654ADGggggg - Maquinas
Marca: Emerson
Modelo: RD300444
Serie: 09876654ADGggggg
Tipo de unidad: Cámara de Congelación

3. PROCEDIMIENTO

Procedimiento realizado

- Actividad: Revisión general y diagnóstico inicial
- Procedimiento:
 - Evaluación del estado físico del equipo: Se realiza inspección visual de gabinete, tapas, base, serpentines, corrosión, rastros de aceite y aislamiento térmico para identificar condiciones anormales visibles.
 - Medición de presiones estáticas: Se registran las presiones de alta y baja con el equipo apagado para conocer la condición inicial del sistema y orientar el diagnóstico técnico.
 - Revisión del sistema de control y mando: Se inspeccionan señales de control, terminales, sensores, tarjetas y módulos electrónicos para verificar ajuste, continuidad y estado general del circuito.
 - Prueba de componentes eléctricos y de control: Se evalúa el funcionamiento de contactores, válvulas solenoides, relays y demás componentes de control para confirmar una respuesta correcta del sistema.
 - Revisión de componentes eléctricos de potencia: Se inspeccionan motores, compresores, bombas y conexiones de potencia para verificar condición física, funcionamiento y seguridad eléctrica.

4. HALLAZGOS

Hallazgos encontrados

Condición general

- H-RF-001: Fugas: Rastro de aceite en soldaduras, válvulas o puertos de carga.
- H-RF-002: Estado del gas: Refrigerante contaminado o presencia de humedad.
- H-RF-003: Carga: Bajo nivel de refrigerante o sobrecarga de gas.
- H-RF-006: Aceite: Aceite degradado o retorno de aceite deficiente.
- H-EL-001: Contactores: Platinos picados / bobina con zumbido o recalentada.
- H-EL-003: Capacitores: Valor bajo, seco, hinchado o fuera de tolerancia.
- H-TV-001: Condensador sucio: Obstrucción por polvo, grasa o residuos.
- H-TV-002: Condensador incrustado: Sedimentos minerales o sarro.

5. CONCLUSIONES

Conclusiones

La maquina tiene fuga hay que reparla

6. OBSERVACIONES


Observaciones

Solo se puede hacer en el taller

7. PARÁMETROS TÉCNICOS

Parámetros

PSI de succión:	125
Amperaje:	34



8. RECEPCIÓN DE TRABAJO

Recepción de trabajo

Nombre de quien recibe: BR
Puesto: Dueño
Observaciones: Buen trabajo
Fecha de cierre: 26/04/2026, 12:06 a. m.

Firma del cliente:

