

EXPERTOS EN REFRIGERACIÓN

REPORTE TÉCNICO #373

1. DATOS GENERALES

Número de reporte: 373
Fecha del reporte: 07/04/2026, 09:29 a. m.
Estado: borrador
Tipo de reporte: individual
Cliente: CLIENTE DE PRUEBA ER
Técnico: Tecnico Prueba ER
Visita ID: 1
Fecha visita: 06/04/2026, 04:11 p. m.
Máquina: Unidad de prueba LG 24K
Modelo: Dual Inverter 24K
Serie: SERIE-PRUEBA-900
Tipo de unidad: MINI_SPLIT_24000
Procedimiento cabecera: N/D
PSI cabecera: N/D
Amperaje cabecera: N/D
Requiere cotización: No
Conclusiones generales: Prueba de PDF local
Observaciones generales: Debe generar PDF interno y entregable

2. DETALLE TÉCNICO POR MÁQUINA

Detalle #1

Máquina ID: 1
Equipo: Unidad de prueba LG 24K
Modelo: Dual Inverter 24K
Serie: SERIE-PRUEBA-900
Tipo unidad: MINI_SPLIT_24000
Procedimiento: N/D
Título actividad: Prueba PDF
Descripción actividad PDF: Se valida generación local de PDF
Diagnóstico: Equipo funcional
Trabajo realizado: Generación de PDF de prueba
Recomendaciones: Continuar con refinamiento visual
Hallazgos texto: N/D
PSI detalle: 73
Amperaje detalle: 12.7
Observaciones detalle: Detalle para PDF

Hallazgos asociados:

1. Código: H-01
Descripción: Hallazgo en PDF

3. CIERRE DEL REPORTE

Recibido: Sí

Aprobado: Sí

Nombre recibe: Cliente PDF

Puesto recibe: Supervisor PDF

Motivo no recepción: N/D

Observaciones cierre: Recibido correctamente

Fecha cierre: 07/04/2026, 09:29 a. m.

Ruta firma:

C:\Users\Braya\Documents\ler_operaciones\backend\storage\reportes\Reporte_373\99_Interno\firmas\1775575761037_firma

4. ANEXOS

Anexo #1

Nombre: 1775575761028_nota_pdf.txt

Tipo: archivo

MimeType: text/plain

Tamaño: 27 bytes

Ruta:

C:\Users\Braya\Documents\ler_operaciones\backend\storage\reportes\Reporte_373\99_Interno\anexos\1775575761028_not