

EXPERTOS EN REFRIGERACIÓN

REPORTE TÉCNICO #377

1. DATOS GENERALES

Número de reporte: 377
Fecha del reporte: 07/04/2026, 10:26 a. m.
Estado: borrador
Tipo de reporte: individual
Cliente: CLIENTE DE PRUEBA ER
Técnico: Tecnico Prueba ER
Visita ID: 1
Fecha visita: 06/04/2026, 04:11 p. m.
Máquina: Unidad de prueba LG 24K
Modelo: Dual Inverter 24K
Serie: SERIE-PRUEBA-900
Tipo de unidad: MINI_SPLIT_24000
Procedimiento cabecera: N/D
PSI cabecera: N/D
Amperaje cabecera: N/D
Requiere cotización: No
Conclusiones generales: Prueba con firma visible
Observaciones generales: Validación de render de firma en PDF

2. DETALLE TÉCNICO POR MÁQUINA

Detalle #1

Máquina ID: 1
Equipo: Unidad de prueba LG 24K
Modelo: Dual Inverter 24K
Serie: SERIE-PRUEBA-900
Tipo unidad: MINI_SPLIT_24000
Procedimiento: N/D
Título actividad: Prueba firma PDF
Descripción actividad PDF: Se valida que la firma del cliente se incruste correctamente en el PDF
Diagnóstico: Equipo funcional
Trabajo realizado: Generación de PDF de prueba con firma
Recomendaciones: Confirmar visualización de firma
Hallazgos texto: N/D
PSI detalle: 73
Amperaje detalle: 12.7
Observaciones detalle: Detalle con firma
Hallazgos asociados:
1. Código: H-03
Descripción: Hallazgo de prueba con firma

4. RECEPCIÓN DEL CLIENTE

Recibido: Sí

Aprobado: Sí

Nombre recibe: Cliente Prueba

Puesto recibe: Supervisor

Motivo no recepción: N/D

Observaciones cierre: Recibido conforme

Fecha cierre: 07/04/2026, 10:26 a. m.

Firma del cliente:

