

EXPERTOS EN REFRIGERACIÓN

REPORTE TÉCNICO #380

1. DATOS GENERALES

Información general

Número de reporte:	380
Fecha del reporte:	07/04/2026, 11:09 a. m.
Estado:	borrador
Tipo de reporte:	individual
Cliente:	CLIENTE DE PRUEBA ER
Técnico:	Tecnico Prueba ER
Visita ID:	1
Fecha visita:	06/04/2026, 04:11 p. m.

Unidad / equipo

Máquina:	Unidad de prueba LG 24K
Modelo:	Dual Inverter 24K
Serie:	SERIE-PRUEBA-900
Tipo de unidad:	MINI_SPLIT_24000
Procedimiento cabecera:	N/D
PSI cabecera:	N/D
Amperaje cabecera:	N/D
Requiere cotización:	No

Conclusiones generales Prueba con firma real backend

Observaciones generales Validación de render de firma desde base64 real

2. DETALLE TÉCNICO POR MÁQUINA

Detalle #1

Máquina ID:	1
Equipo:	Unidad de prueba LG 24K
Modelo:	Dual Inverter 24K
Serie:	SERIE-PRUEBA-900
Tipo unidad:	MINI_SPLIT_24000
Procedimiento:	N/D
Título actividad:	Prueba firma backend
Descripción actividad PDF:	Se valida firma real enviada por body JSON
Diagnóstico:	Equipo funcional
Trabajo realizado:	Prueba de PDF con firma real
Recomendaciones:	Confirmar visualización de firma
Hallazgos texto:	N/D
PSI detalle:	73
Amperaje detalle:	12.7
Observaciones detalle:	Detalle con firma real

Hallazgos asociados:

1. Código	H-03
Descripción	Hallazgo de prueba con firma real

4. RECEPCIÓN DEL CLIENTE

Recepción

Recibido:	Sí
Aprobado:	Sí
Nombre recibe:	Cliente Prueba
Puesto recibe:	Supervisor
Motivo no recepción:	N/D
Observaciones cierre:	Recibido conforme
Fecha cierre:	07/04/2026, 11:09 a. m.

Firma del cliente:

