



EXPERTOS EN REFRIGERACIÓN

REPORTE TÉCNICO #368

1. DATOS GENERALES

Información general

Número de reporte: 368
Fecha del reporte: 17/04/2026, 07:43 a. m.
Cliente: CLIENTE DE PRUEBA ER
Técnico: Administrador General
Visita ID: 2

2. UNIDAD / EQUIPO

Unidad / equipo

Máquina: CHIL - LG - SERIE-PRUEBA-900 - rea_de_prueba
Marca: LG
Modelo: Dual Inverter 24K
Serie: SERIE-PRUEBA-900
Tipo de unidad: CHILLER

3. PROCEDIMIENTO

Procedimiento realizado

- Actividad: Diagnóstico
- Procedimiento:
 - Diagnóstico completo

4. HALLAZGOS

Hallazgos encontrados

No se registraron hallazgos.

5. CONCLUSIONES

Conclusiones

Reporte con cierre incluido

6. OBSERVACIONES

Observaciones

Prueba completa

7. PARÁMETROS TÉCNICOS

Parámetros

PSI de succión: 110

Amperaje: 9.5

8. RECEPCIÓN DE TRABAJO

Recepción de trabajo

Nombre de quien recibe:	Juan Pérez
Puesto:	Supervisor
Observaciones:	Recibido conforme
Fecha de cierre:	17/04/2026, 07:43 a. m.